

平成30年3月1日からの暴風等による被害状況等について（第2報）

平成30年3月2日15時00分現在
秋田県災害警戒部
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	2月28日 21時38分	3月1日 16時45分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、湯 上市、にかほ市、三種町、八峰町
	3月1日 6時27分			藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大 潟村
	3月1日 10時51分			横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、 北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、 美郷町、羽後町、東成瀬村
暴風雪警報	3月1日 16時45分		発表中	秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、 湯沢市、鹿角市、由利本荘市、湯上市、大 仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂 町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、 五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美 郷町、羽後町、東成瀬村

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）	調査中（人）
由利本荘市					1
能代市			1		
計			1		1

（被害状況の内訳）

- ・ 由利本荘市 自転車に乗っていたところ風にあおられ転倒
- ・ 能代市 風にあおられ転倒

3 建物被害等

市町村名	住家被害 (棟)					非住家被害 (棟)				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
潟上市			4					4			
男鹿市			4					3			
井川町								1			
秋田市			32					30		11	
湯沢市						1					
にかほ市			1								
能代市			4					6		2	
横手市			6								
大仙市			3					3			
大館市			1					3			
上小阿仁村								1			
北秋田市			3								
美郷町								1			
計			58			1		52		13	

(被害状況の内訳)

- ・ 潟上市
 - 住家一部破損 4
 - 非住家一部破損 4
 - ・ 男鹿市
 - 住家一部破損 4
 - 非住家一部破損 3
 - ・ 井川町
 - 非住家一部破損 1
 - ・ 秋田市
 - 住家一部破損 32
 - 非住家一部破損 30
 - 公共施設一部破損 11
 - ・ 湯沢市
 - 非住家全壊 1
 - ・ にかほ市
 - 住家一部破損 1
 - ・ 能代市
 - 住家一部破損 4
 - 非住家一部破損 6
 - 公共施設一部破損 2
- 屋根の剥離など (天王 3、大久保 1)
 空き家の屋根トタン剥離 (昭和 2、天王 1、飯田川 1)
 屋根トタン剥離等 (脇本 2、船川港 2)
 小屋の屋根トタン剥離等 (船越 2、脇本)
 小屋の屋根剥離 (今戸)
 屋根の剥離等 (飯島、茨島、仁井田ほか)
 空き家の外壁隔離等 (旭南、土崎港、仁井田ほか)
 仁井田小学校の屋根の破損 (仁井田)
 城東中学校の武道場の屋根の破損 (広面)
 秋田商業高等学校の小屋のトタン屋根破損 (新屋)
 秋田市茨島体育館の屋根剥離 (茨島)
秋田テルサのシャッター破損 (御所野地蔵田)
サンライフ秋田の波トタン破損 (八橋南)
将軍野地区コミュニティセンターのフェンス上部のトタン剥離 (将軍野南)
土崎小学校の屋根剥離 (土崎港)
消防団器具置き場の屋根剥離 (河辺)
秋田市公設地方卸売市場の引き戸等の破損 (外旭川)
秋田港の倉庫の屋根破損 (土崎)
 車庫兼作業小屋の全壊 (三梨町)
 屋根トタン剥離 (金浦)
 屋根等の剥離 (河戸川 2、彩霞長根 1、上野 1)
 空き家の屋根トタン剥離など (中川原ほか)
分団車庫のドア破損 (大内田)
バスケミュージアムの入り口シャッター破損 (畠町)

・横手市	住家一部破損 <u>6</u>	屋根の剥離 <u>5</u> (雄物川町1、大雄1、増田町2、十文字町1) 外壁の剥離 <u>1</u> (雄物川町)
・大仙市	住家一部破損 <u>3</u> 非住家一部破損 <u>3</u>	屋根トタン剥離 (高畑ほか) 屋根トタン剥離 (高梨ほか)
・大館市	住家一部破損 <u>1</u> 非住家一部破損 <u>3</u>	屋根の剥離 (十二所) 空き家の屋根トタン剥離 (釈迦内) 小屋の屋根トタン剥離 (比内町、清水)
・上小阿仁村	非住家一部破損 <u>1</u>	空き家の屋根トタン剥離 (大林)
・北秋田市	住家一部破損 <u>3</u>	屋根トタン等の剥離 (木戸石2、伊勢町1)
・美郷町	非住家一部破損 <u>1</u>	倉庫の屋根トタン剥離 (土崎)

4 農林水産関係 (3月2日15時現在)

① 被害額 1,371千円 (栽培施設等のみ)

② 栽培施設等被害状況

区 分	被 害 程 度	棟 数			地区別棟数
		水稻育苗用	園芸用	小計	
<u>パイプハウス</u>	<u>ビニル</u> <u>破 損</u>	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>14</u>	<u>北秋田:1棟 山本:8棟</u> <u>由利:4棟 雄勝:1棟</u>
<u>作業小屋</u>	<u>全壊</u>	<u>1</u>			<u>山本:1棟</u>
	<u>一部</u> <u>破損</u>	<u>1</u>			<u>由利:1棟</u>

5 停電状況 (3月2日14時現在)

<u>停電戸数 (延べ戸数)</u>	<u>735戸 (48,576戸)</u>
<u>停電地域</u>	<u>秋田市</u>
<u>復旧した地域</u>	<u>鹿角市、北秋田市、三種町、潟上市、八郎潟町、由利本荘市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村</u>

6 道路規制の状況

別添のとおり

7 警戒体制（低気圧の接近に伴い新たに設置したところ）

(1) 県

体制	体制の長	設置日時
秋田県災害警戒部	総合防災課長	3月1日11時00分
鹿角地域災害警戒部	地域防災監	3月1日11時00分
北秋田地域災害警戒部	地域防災監	3月1日11時00分
山本地域災害警戒部	地域防災監	3月1日11時00分
秋田地域災害警戒部	地域防災監	3月1日11時00分
由利地域災害警戒部	地域防災監	3月1日11時00分

(2) 市町村

体制	体制の長	設置日時
男鹿市災害対策警戒部	副市長	3月1日16時00分
由利本荘市災害警戒室	危機管理監	3月1日16時00分
にかほ市災害警戒部	総務部防災課長	3月1日14時00分

【お問い合わせ先・連絡先】

秋田県 総合防災課 危機管理・防災支援班
TEL 018 (860) 4563

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

3月1日(災害警戒部設置)以降の道路災害・通行規制状況
全面通行止め 1路線、1箇所

平成30年3月2日(金) 15:00現在
 建設部 道路課

道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	孤立集落	規制延長	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
										全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
										月日	時間	月日	時間	月日	時間		
国	282	国道282号	岩手県八幡平市折壁～鹿角市八幡平長嶺	車両事故	なし	なし	なし	15km	あり	3/2	5:00					大型車スリップ事故により全面通行止め →事故車両撤去完了 9:50頃、付近でスタック発生(4~5台)→ 10:55解消 14時現在、秋田県側除雪完了 湯瀬温泉まで通行可能(岩手県側通り抜け不可) ※岩手側10:10～全面通行止め →岩手県側、吹雪のため除雪未了	未定