

# 平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月24日 9時00分現在  
秋 田 県 災 害 警 戒 部

## 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	23日 08時07分～		発表中	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、潟上市、男鹿市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
			解除済	
洪水警報	23日 19時30分～		発表中	大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
			解除済	
土砂災害警戒情報	24日 02時50分～		発表中	秋田市河辺雄和、横手市、湯沢市、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、大仙市、にかほ市
			解除済	

## 2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害（人）				住家被害（棟）				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
由利本荘市									2

○住宅被害の状況

・由利本荘市 床下浸水2 （鳥海1 由利1）

## 3 非住家被害等

市町村名	非住家被害（棟）				公共施設（箇所）	崖崩れ等（箇所）	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
調査中							

## 4 農林水産被害・公共土木施設被害

調査中

## 5 避難等の状況

### (1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	対象世帯数	対象人数	避難先	原因
由利本荘市	東鮎川	24日 4時49分	42世帯	調査中	ふれあい館	鮎川の破堤
秋田市	下新城笠岡字堰根 下新城岩城字下向 上向 右馬之丞 槻ノ木	24日 5時40分	164世帯	414人	下新城地区 コミュニティ センター	新城川の増水
秋田市	雄和碓田	24日 7時40分	46世帯	144人	雄和基幹集落 センター 雄和山村交流 センター	土砂災害の発生 新波川の増水
大仙市	神岡神宮寺	24日 8時20分	約50世帯	調査中	調査中	雄物川の増水
大仙市	中仙長野	24日 8時20分	調査中	調査中	調査中	玉川の増水

### (2) 自主避難

- ・ 由利本荘市 立井地地区 8世帯 23人  
二夕子地区 1世帯 2人

## 6 道路の状況

### (1) 県管理道路

別紙のとおり

### (2) 市町村道

調査中

## 7 河川の水位

避難判断水位を超過した河川			はん濫危険水位を超過した河川		
大仙市	齊内川(新町観測所)	24日 5時40分	大仙市	福部内川(福見観測所)	24日 4時 0分
			秋田市	新城川(笠岡観測所)	24日 4時20分
			由利本荘市	子吉川(明法観測所)	24日 4時55分
			由利本荘市	芋川(松本観測所)	24日 7時10分
			大仙市	玉川(長野水位観測所)	24日 8時25分

はん濫した河川		
由利本荘市	子吉川(妻屋下)	24日 7時35分
由利本荘市	芋川(松本)	24日 8時20分

## 8 警戒体制

秋田県災害警戒部(平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中)

### 【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部(事務局 総合防災課)

TEL: 018-860-4563

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

整理番号	振興局名	送受信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し	
														全面通行止め		片側交互通行		規制解除				
														月日	時間	月日	時間	月日	時間			
1	由利	阿部			国	108号	由利本荘市道仏坂	土砂崩落							6/24	3:25					山側から大規模な土砂崩壊	迂回路設定済み、現場で誘導中
2	由利	阿部			国	108号	由利本荘市下川内	土砂崩落									6/24	3:25			小規模な崩落、崩落幅は片車線	上記箇所と近いため通行止め区間を含むことで検討中
3	由利	阿部			国	108号	由利本荘市鮎川～長瀬橋	冠水				9km			6/24	3:55					子吉川の氾濫による。道路冠水	子吉川水位の低下待ち。
4	由利	阿部			(主)	仁賀保矢島館合線	由利本荘市濁川	土砂堆積							6/24	3:30	6/24	4:34			小規模な崩落、崩落幅は片車線、現在撤去中	現在撤去作業中
5	由利	阿部			(一)	南由利原鮎川線	国道108号交差～平石	冠水				4km			6/24	6:00					この区間の低地部分で断続的に冠水	現在状況調査中
6	仙北	佐藤			(主)	田沢湖西木線	仙北市田沢湖 御座の石	土砂堆積							6/24	6:20					御座の石神社近く、沢からの土砂流出	グレーダー手配中
7	仙北	伊藤			(主)	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 湯前森林公園付近	倒木							6/24	6:45					乗用車は通り抜け可能。大型車通行不可	撤去作業の準備中
8	仙北	伊藤			(一)	土川中仙線	大仙市 極楽野	冠水				0.05km			6/24	6:45						
9	由利	阿部			国	105号	赤沼アンダーパス	冠水							6/24	6:30						
10	仙北	佐藤			(一)	西仙北南外線	大仙市 滝ノ沢	冠水							6/24	7:05						
11	仙北	伊藤			(主)	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 県民の森付近	倒木							6/24	7:04						撤去作業の準備中
12	秋田				(主)	秋田御所野雄和線	秋田市種沢	切土法面崩壊							6/24	6:30						
13	秋田				(一)	久保秋田線	秋田市下新城笠岡	冠水							6/24	7:30						
14	秋田				(一)	雄和協和線	秋田市平尾鳥	冠水							6/24	7:00						