

# 平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月24日 12時00分現在  
秋 田 県 災 害 警 戒 部

## 1 気象情報

| 種別       | 発表日時           | 解除日時 | 状況  | 対象地域  |
|----------|----------------|------|-----|---|
| 大雨警報     | 23日<br>08時07分～ |      | 発表中 | 大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、五城目町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
|          |                |      | 解除済 | 能代市、三種町、八峰町、藤里町、鹿角市、 <u>潟上市、八郎潟町、井川町</u>                        |
| 洪水警報     | 23日<br>19時30分～ |      | 発表中 | 北秋田市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町                     |
|          |                |      | 解除済 | 大館市、上小阿仁村、男鹿市、 <u>潟上市、東成瀬村</u>                                  |
| 土砂災害警戒情報 | 24日<br>02時50分～ |      | 発表中 | 秋田市河辺雄和、横手市、湯沢市、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、大仙市、にかほ市                        |
|          |                |      | 解除済 |   |

## 2 人的被害・住家被害

| 市町村名        | 人的被害（人） |      |     |    | 住家被害（棟） |          |      |      |          |
|-------------|---------|------|-----|----|---------|----------|------|------|----------|
|             | 死者      | 行方不明 | 負傷者 |    | 全壊      | 半壊       | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水     |
|             |         |      | 重傷  | 軽傷 |         |          |      |      |          |
| 由利本荘市       |         |      |     |    |         |          |      |      | 2        |
| <u>にかほ市</u> |         |      |     |    |         |          |      |      | <u>1</u> |
| <u>横手市</u>  |         |      |     |    |         | <u>1</u> |      |      |          |
| <u>羽後町</u>  |         |      |     |    |         |          |      |      | <u>1</u> |
| 計           |         |      |     |    |         | <u>1</u> |      |      | <u>4</u> |

### ○住宅被害の状況

- ・由利本荘市 床下浸水2 （鳥海 1 由利 1）
- ・にかほ市 床下浸水1 （象潟）
- ・横手市 住家半壊1 （山内黒沢）秋田自動車道法面崩落による
- ・羽後町 床下浸水1 （新町）

## 3 非住家被害等

| 市町村名 | 非住家被害(棟) |    |      |    | 公共施設<br>(箇所) | 崖崩れ等<br>(箇所) | その他 |
|------|----------|----|------|----|--------------|--------------|-----|
|      | 全壊       | 半壊 | 一部破損 | 浸水 |              |              |     |
| 調査中  |          |    |      |    |              |              |     |

## 4 農林水産被害・公共土木施設被害

調査中

## 5 避難等の状況

### (1) 避難勧告

| 市町村   | 地区名                                       | 日時        | 対象世帯数   | 対象人数 | 避難先                                       | 原因                |
|-------|---|-----------|---------|------|---|-------------------|
| 由利本荘市 | 東鮎川                                       | 24日 4時49分 | 42世帯    | 調査中  | ふれあい館                                     | 鮎川の破堤             |
| 秋田市   | 下新城笠岡字堰根<br>下新城岩城字下向<br>上向<br>右馬之丞<br>槻ノ木 | 24日 5時40分 | 164世帯   | 414人 | 下新城地区<br>コミュニティ<br>センター                   | 新城川の増水            |
| 秋田市   | 雄和碓田                                      | 24日 7時40分 | 46世帯    | 144人 | 雄和基幹集落<br>センター<br>雄和山村交流<br>センター          | 土砂災害の発生<br>新波川の増水 |
| 大仙市   | 神岡全域                                      | 24日 8時20分 | 1,775世帯 | 調査中  | 神岡福祉センター                                  | 雄物川の増水            |
| 大仙市   | 中仙長野<br>鶯野<br>鐘見内                         | 24日 8時20分 | 922世帯   | 調査中  | 八乙女交流セ<br>ンター<br>中仙農村環境<br>改善センター<br>鶯野会館 | 玉川の増水             |
| 大仙市   | 南外揚土                                      | 24日 9時45分 | 25世帯    | 80人  | 揚北児童館                                     | 土砂災害のおそれ          |

### (2) 自主避難

- ・ 由利本荘市 立井地地区 8世帯 23人  
二夕子地区 1世帯 2人

## 6 道路の状況（規制中＝●、規制解除＝○）

### (1) 国土交通省管理道路

由利本荘市

- 国道7号線 24日 8時40分 片側交互通行（法面一部土砂崩落 芦川地内）

### (2) 県管理道路

別紙のとおり（前回と同じ）

### (3) 市町村道

にかほ市

- 象潟前川線 24日 7時40分 全面通行止め（河川氾濫）
- 赤石前川線 24日 4時00分 全面通行止め（冠水）

横手市

- 柳田1号線 片側交互通行（土砂崩れ）

## 7 河川の水位

| 避難判断水位を超過した河川 | はん濫危険水位を超過した河川               |
|---------------|------------------------------|
|               | 大仙市 福部内川(福見観測所) 24日 4時 0分    |
|               | 秋田市 新城川(笠岡観測所) 24日 4時20分     |
|               | 由利本荘市 子吉川(明法観測所) 24日 4時55分   |
|               | 由利本荘市 子吉川(二十六木観測所) 24日 9時55分 |
|               | 由利本荘市 芋川(松本観測所) 24日 7時10分    |
|               | 由利本荘市 芋川(館前観測所) 24日10時00分    |

|     |             |     |       |
|-----|-------------|-----|-------|
| 大仙市 | 玉川（長野観測所）   | 24日 | 8時25分 |
| 大仙市 | 雄物川（神宮寺観測所） | 24日 | 8時28分 |
| 大仙市 | 雄物川（長野観測所）  | 24日 | 8時00分 |
| 大仙市 | 斉内川（新町観測所）  | 24日 | 8時00分 |

| はん濫した河川 |          |     |       |
|---------|----------|-----|-------|
| 由利本荘市   | 子吉川（妻屋下） | 24日 | 7時35分 |
| 由利本荘市   | 芋川（松本）   | 24日 | 8時20分 |

## 8 警戒体制

秋田県災害警戒部（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

### 【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

|        |
|--------|
| 全面通行止  |
| 片側交互通行 |
| 規制解除   |

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線名      | 市町村 住所          | 災害種別   | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 |      |        |      |      |    | 詳細(被災状況等)            | 今後の見通し                   |
|------|------|-------|-------|--------|------|----------|-----------------|--------|------|------|------|---------|-----|---------|------|--------|------|------|----|----------------------|--------------------------|
|      |      |       |       |        |      |          |                 |        |      |      |      |         |     | 全面通行止め  |      | 片側交互通行 |      | 規制解除 |    |                      |                          |
|      |      |       |       |        |      |          |                 |        |      |      |      |         |     | 月日      | 時間   | 月日     | 時間   | 月日   | 時間 |                      |                          |
| 1    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号     | 由利本荘市道仏坂        | 土砂崩落   |      |      |      |         |     | 6/24    | 3:25 |        |      |      |    | 山側から大規模な土砂崩壊         | 迂回路設定済み、現場で誘導中           |
| 2    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号     | 由利本荘市下川内        | 土砂崩落   |      |      |      |         |     |         |      | 6/24   | 3:25 |      |    | 小規模な崩落、崩落幅は片車線       | 上記箇所と近いため通行止め区間を含むことで検討中 |
| 3    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号     | 由利本荘市鮎川～長瀬橋     | 冠水     |      |      |      | 9km     |     | 6/24    | 3:55 |        |      |      |    | 子吉川の氾濫による。道路冠水       | 子吉川水位の低下待ち。              |
| 4    | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市濁川         | 土砂堆積   |      |      |      |         |     | 6/24    | 3:30 | 6/24   | 4:34 |      |    | 小規模な崩落、崩落幅は片車線、現在撤去中 | 現在撤去作業中                  |
| 5    | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 南由利原鮎川線  | 国道108号交差～平石     | 冠水     |      |      |      | 4km     |     | 6/24    | 6:00 |        |      |      |    | この区間の低地部分で断続的に冠水     | 現在状況調査中                  |
| 6    | 仙北   | 佐藤    |       |        | (主)  | 田沢湖西木線   | 仙北市田沢湖 御座の石     | 土砂堆積   |      |      |      |         |     | 6/24    | 6:20 |        |      |      |    | 御座の石神社近く、沢からの土砂流出    | グレーダー手配中                 |
| 7    | 仙北   | 伊藤    |       |        | (主)  | 田沢湖畔線    | 仙北市田沢湖 湯前森林公園付近 | 倒木     |      |      |      |         |     | 6/24    | 6:45 |        |      |      |    | 乗用車は通り抜け可能。大型車通行不可   | 撤去作業の準備中                 |
| 8    | 仙北   | 伊藤    |       |        | (一)  | 土川中仙線    | 大仙市 極楽野         | 冠水     |      |      |      | 0.05km  |     | 6/24    | 6:45 |        |      |      |    |                      |                          |
| 9    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 105号     | 赤沼アンダーパス        | 冠水     |      |      |      |         |     | 6/24    | 6:30 |        |      |      |    |                      |                          |
| 10   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (一)  | 西仙北南外線   | 大仙市 滝ノ沢         | 冠水     |      |      |      |         |     | 6/24    | 7:05 |        |      |      |    |                      |                          |
| 11   | 仙北   | 伊藤    |       |        | (主)  | 田沢湖畔線    | 仙北市田沢湖 県民の森付近   | 倒木     |      |      |      |         |     | 6/24    | 7:04 |        |      |      |    |                      | 撤去作業の準備中                 |
| 12   | 秋田   |       |       |        | (主)  | 秋田御所野雄和線 | 秋田市種沢           | 切土法面崩壊 |      |      |      |         |     | 6/24    | 6:30 |        |      |      |    |                      |                          |
| 13   | 秋田   |       |       |        | (一)  | 久保秋田線    | 秋田市下新城笠岡        | 冠水     |      |      |      |         |     | 6/24    | 7:30 |        |      |      |    |                      |                          |
| 14   | 秋田   |       |       |        | (一)  | 雄和協和線    | 秋田市平尾鳥          | 冠水     |      |      |      |         |     | 6/24    | 7:00 |        |      |      |    |                      |                          |