

平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月24日20時00分現在
秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	23日 08時07分～	～24日 16時58分	発表中	
			解除済	大館市、鹿角市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
洪水警報	23日 19時30分～		発表中	秋田市、由利本荘市、大仙市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町
			解除済	大館市、北秋田市、上小阿仁村、男鹿市、潟上市、仙北市、にかほ市、東成瀬村
土砂災害警戒情報	24日 02時50分～	～24日 16時40分	発表中	
			解除済	秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、大仙市、横手市、にかほ市、湯沢市

2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害（人）				住家被害（棟）				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
秋田市									3
由利本荘市								6	6
にかほ市									1
大仙市								10	26
仙北市								3	22
横手市						1			3
羽後町									1
計						1		19	62

住宅被害の状況

- ・秋田市 床下浸水3（太平目長崎2、雄和種沢1）
- ・由利本荘市 床上浸水6（本荘5、東由利1）
床下浸水6（本荘3、東由利3）
- ・にかほ市 床下浸水1（象潟）
- ・大仙市 床上浸水10（協和）
床下浸水26（大曲19、西仙北2、協和3、仙北2）
- ・仙北市 床上浸水3（角館3）
床下浸水22（田沢湖10、角館10、西木2）
- ・横手市 住家半壊1（山内黒沢）秋田自動車道法面崩落による
床下浸水3（横手2、山内1）

・羽後町 床下浸水1 (新町)

3 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
秋田市	1	1		4		5	
潟上市						1	
大仙市						3	
仙北市				1			
横手市				6		6	
由利本荘市				18			
計	1	1		29		15	

非住家被害等

- ・秋田市 全壊1 (雄和碓田1 土砂崩れによる小屋全壊)
半壊1 (雄和碓田1 土砂崩れによる小屋半壊)
浸水4 (雄和種沢4)
崖崩れ5 (上新城小又1、雄和碓田1、雄和平尾鳥3)
- ・潟上市 崖崩れ1 (昭和1)
- ・大仙市 崖崩れ3 (大曲1、西仙北1、太田1)
- ・仙北市 浸水1 (角館)
- ・横手市 浸水6 (横手1、雄物川1、山内3、大雄1)
崖崩れ6 (大森2、山内4)
- ・由利本荘市 浸水18 (本荘9、岩城1、東由利7、大内1)

4 農林水産被害・公共土木施設被害

調査中

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	対象 世帯数	対象 人数	避難先	原因
由利本荘市	東鮎川	24日 4時49分	24世帯	112人	ふれあい館	鮎川の破堤
由利本荘市	矢島地域	24日 8時30分	13世帯	38人	日新館	千砂利川の増水
由利本荘市	本荘地域	24日 9時50分	631世帯	1,688人	市勤労青少年 ホーム等	子吉川の増水
秋田市	下新城笠岡字堰根 下新城岩城字下向 上向 右馬之丞 槻ノ木	24日 5時40分	164世帯	414人	下新城地区 コミュニティ センター	新城川の増水
		24日15時30分 解除				
秋田市	雄和碓田	24日 7時40分	46世帯	144人	雄和基幹集落 センター 雄和山村交流 センター	土砂災害の発生 新波川の増水
秋田市	雄和女米木字川崎	24日17時30分	17世帯	63人	女米木会館	雄物川の増水
秋田市	下浜檜田字上野 雄和下黒瀬字野中 町屋敷 白根沢 雄和平沢字蟹沢 舟津田 袖又 金沢 大部 田中 小深田 大面 中嶋 雄和石田 雄和妙法	24日17時30分	340世帯	942人	川添小学校	雄物川の増水
大仙市	神岡全域	24日 8時20分	1,775世帯	調査中	神岡福祉センター 神宮寺小学校	雄物川の増水
大仙市	中仙長野 鶯野 鏡見内	24日 8時20分	922世帯	調査中	八乙女交流セン ター 中仙農村環境改善 センター 鶯野会館	玉川の増水
		24日13時00分 解除				
大仙市	南外揚土	24日 9時45分	25世帯	80人	揚北児童館 南外コミュニ ティセンター	雄物川の増水
大仙市	西仙北	24日11時45分	13世帯	調査中	刈和野コミュ ニティセンター 西仙北スポ ーツセンター	雄物川の増水

(2) 自主避難

- ・ 由利本荘市 立井地地区 8世帯23人
二夕子地区 1世帯2人

6 道路等の状況（規制中 = 、規制解除 = ）

（1）国土交通省管理道路

由利本荘市

国道7号線 24日 8時40分 片側交互通行（法面一部土砂崩落 芦川地内）
13時30分 解除

（2）県管理道路

別紙のとおり（16時現在と同じ）

（3）市町村道

にかほ市

象潟前川線 24日 7時40分 全面通行止め（河川氾濫）

赤石前川線 24日 4時00分 全面通行止め（冠水）

仙北市

小山寺下田線 24日14時30分 全面通行止め（冠水）

下延八割線 24日時刻不明 片側交互通行（土砂崩れ）

横手市

柳田1号線 片側交互通行（土砂崩れ）

（4）秋田自動車道

大曲IC～協和IC区間 24日 6時35分 通行止め
19時00分 解除

横手IC～湯田IC区間 24日12時45分 通行止め
19時00分 解除

十文字IC～湯沢IC区間 24日 3時04分 通行止め
17時00分 解除

湯沢IC～三関IC区間 24日12時00分 通行止め
16時00分 解除

（5）JR

秋田新幹線 秋田～盛岡間、終日運休

在来線 奥羽本線 秋田～大曲間 16：00 運行再開

大曲～院内間 16：30 運行再開

院内～新庄間 終日運休

羽越本線 秋田～本荘間 15：00 運行再開

本荘～酒田間 終日運休

（24日の「日本海」と「あけぼの」運休）

田沢湖線 大曲～田沢湖間 ほぼ通常運行

田沢湖～雫石間 終日運休

北上線 全線 終日運休

花輪線 全線 15：00 運行再開（一部徐行運転）

7 河川の水位

避難判断水位を超過した河川	はん濫危険水位を超過した河川
秋田市 雄物川(椿川観測所) 24日19時00分	大仙市 福部内川(福見観測所) 24日 4時00分
	秋田市 新城川(笠岡観測所) 24日 4時20分
	由利本荘市 子吉川(明法観測所) 24日 4時55分
	由利本荘市 子吉川(二十六木観測所)
	24日 9時55分
	由利本荘市 芋川(松本観測所) 24日 7時10分
	由利本荘市 芋川(館前観測所) 24日10時00分
	大仙市 玉川(長野観測所) 24日 8時25分
	大仙市 雄物川(神宮寺観測所) 24日 8時28分
	大仙市 雄物川(長野観測所) 24日 8時00分
	大仙市 齊内川(新町観測所) 24日 8時00分
	横手市 雄物川(雄物川橋観測所) 24日14時30分

はん濫した河川
由利本荘市 子吉川(妻屋下) 24日 7時35分
由利本荘市 芋川(松本) 24日 8時20分

8 ライフライン

(1) 停電

24日 4時51分から延べ726戸で強風等により停電(大仙市、横手市、由利本荘市、湯沢市)
24日15時29分、全て復旧

(2) 断水

24日12時00分現在、約17,000戸で横手川の濁りによる取水停止に伴い断水
 (横手市:給水車で浄水を供給)
24日19時00分現在、14,490戸で引き続き断水

9 警戒体制

秋田県災害警戒部(平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中)

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部(事務局 総合防災課)

TEL: 018-860-4563

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

整理番号	振興局名	送受信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
														全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
														月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	由利	阿部			国	108号	由利本荘市矢島町元町 ～由利本荘市瀬中石	土砂崩落				5km		6/24	3:25					山側から大規模な土砂崩壊	迂回路設定済み、現場で誘導中
2	由利	阿部			国	108号	由利本荘市下川内	土砂崩落						6/24	3:25					小規模な崩落、崩落幅は片車線	上記箇所と近いため通行止め区間に含む。
3	由利	阿部			国	108号	由利本荘市鮎川～長瀬橋	冠水				9km		6/24	3:55					子吉川の氾濫による。道路冠水	子吉川水位の低下待ち。
4	由利	阿部			(主)	仁賀保矢島館合線	由利本荘市濁川	土砂堆積						6/24	3:30	6/24	4:34			小規模な崩落、崩落幅は片車線、現在撤去中	現在撤去作業中
5	由利	阿部			(一)	南由利原鮎川線	国道108号交差～平石	冠水				4km		6/24	6:00			6/24	9:15		解除
6	仙北	佐藤			(主)	田沢湖西木線	仙北市田沢湖 御座の石	土砂堆積						6/24	6:20			6/24	8:00		解除
7	仙北	伊藤			(主)	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 湯前森林公園付近	倒木				0.05km		6/24	6:45			6/24	8:00		解除
8	仙北	伊藤			(一)	土川中仙線	大仙市 極楽野～立石	冠水				3.5km		6/24	6:45			6/24	13:55		解除
9	由利	阿部			国	105号	赤沼アンダーパス	冠水				0.1km		6/24	6:30						
10	仙北	佐藤			(一)	西仙北南外線	R105交差～大場台	冠水				0.5km		6/24	7:05					8:35路線終点側でも法面崩落。通行止め区間延長。	
11	仙北	伊藤			(主)	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 県民の森付近	倒木				0.3km		6/24	7:04			6/24	8:00		解除
12	秋田	田中			(主)	秋田御所野雄和線	秋田市種沢	切土法面崩壊				0.02km		6/24	6:30			6/24	12:00		解除
13	秋田	田中			(一)	久保秋田線	秋田市下新城笠岡	冠水						6/24	7:30			6/24	13:30		解除
14	秋田	田中			(一)	雄和協和線	秋田市平尾鳥	冠水						6/24	7:00			6/24	9:00		解除
15	由利	阿部			(主)	仁賀保矢島館合線	にかほ市院内	切土法面崩壊				6 km		6/24	7:00						降雨終了後、斜面状況を確認し復旧予定
16	由利	阿部			(一)	西滝沢館線	由利本荘市陳ヶ森	切土法面崩壊				0.02km		6/24	7:00						撤去作業の準備中

別 紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成23年6月24日(金)
 時間—15:00 現在

整理番号	振興局名	送受信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し			
														全面通行止め		片側交互通行		規制解除						
														月日	時間	月日	時間	月日	時間					
33	由利	阿部			国	105号	由利本荘市徳沢	冠水				0.1km					0:00	7:40						
34	由利	阿部			国	105号	由利本荘市松本	冠水				0.1km		6/24	9:30	0:00	7:40							
35	由利	阿部			(一)	南由利原鮎川線	由利本荘市西沢屋敷	切土法面崩壊				1.5km		6/24	9:40									
36	由利	阿部			(主)	本荘岩城線	北の股上王子ヶ滝付近	切土法面崩壊				0.1km		6/24	8:25									
37	由利	阿部			国	398号	由利本荘市東由利山崎	切土法面崩壊				0.1km					0:00	8:36						
38	由利	阿部			(主)	機手東由利線	由利本荘市東由利寺田	冠水				0.1km		6/24	5:00									
39	秋田	田中			(一)	太平八田線	秋田市太平金山	切土法面崩壊						6/24	10:00							山側のり面。		
40	仙北	佐藤			(主)	大曲大森羽後線	大仙市大曲丸の内町	冠水				0.5km		6/24	10:00									
41	仙北	佐藤			(一)	強首峰吉川線	大仙市協和峰吉川	冠水				0.7km		6/24	12:00									
42	秋田	田中			(主)	秋田御所野雄和線	秋田市雄和左手子板沢	冠水						6/24	14:00							雄物川氾濫による道路冠水。		
43	秋田	田中			国	341号	秋田市雄和女米木～新波	冠水				3.3km		6/24	14:30							雄物川氾濫による道路冠水。		
44	仙北	佐藤			(一)	土淵杉山田線	大仙市協和土淵	冠水				0.5km		6/24	14:30									