

平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月25日12時00分現在
秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

| 種別 | 発表日時 | 解除日時 | 状況 | 対象地域 |
|----------|----------------|----------------|-----|--|
| 大雨警報 | 23日 08時07分～ | ～24日 16時58分 | 発表中 | |
| | | | 解除済 | 大館市、鹿角市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 洪水警報 | 23日 19時30分～ | ～25日 8時59分 | 発表中 | |
| | | | 解除済 | 大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 土砂災害警戒情報 | 24日 02時50分～ | ～24日 16時40分 | 発表中 | |
| | | | 解除済 | 秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、大仙市、横手市、にかほ市、湯沢市 |

2 人的被害・住家被害

| 市町村名 | 人的被害（人） | | | | 住家被害（棟） | | | | |
|-------|---------|------|-----|----|---------|----|------|------|------|
| | 死者 | 行方不明 | 負傷者 | | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
| | | | 重傷 | 軽傷 | | | | | |
| 秋田市 | | | | | | | | | 4 |
| 由利本荘市 | | | | | | | | 6 | 6 |
| にかほ市 | | | | | | | | | 1 |
| 大仙市 | | | | | | | | 10 | 26 |
| 仙北市 | | | | | | | | 3 | 24 |
| 横手市 | | | | | | 1 | | | 6 |
| 羽後町 | | | | | | | | | 1 |
| 計 | | | | | | 1 | | 19 | 68 |

住宅被害の状況

- ・秋田市 床下浸水4（太平目長崎2、雄和種沢1、仁井田新中島1）
- ・由利本荘市 床上浸水6（本荘5、東由利1）
床下浸水6（本荘3、東由利3）
- ・にかほ市 床下浸水1（象潟）
- ・大仙市 床上浸水10（協和）
床下浸水26（大曲19、西仙北2、協和3、仙北2）
- ・仙北市 床上浸水3（角館3）
床下浸水24（田沢湖10、角館10、西木4）
- ・横手市 住家半壊1（山内黒沢）秋田自動車道法面崩落による

- 床下浸水6 (横手3、山内1、増田2)
- ・羽後町 床下浸水1 (新町)

3 非住家被害等

| 市町村名 | 非住家被害(棟) | | | | 公共施設 (箇所) | 崖崩れ等 (箇所) | その他 |
|-------|----------|----|------|----|--------------|--------------|-----|
| | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 浸水 | | | |
| 秋田市 | 1 | 1 | | 5 | | 7 | |
| 潟上市 | | | | | | 1 | |
| 大仙市 | | | | | | 3 | |
| 仙北市 | | | | 2 | | | |
| 横手市 | | | | 7 | | 8 | |
| 由利本荘市 | | | | 18 | | | |
| 計 | 1 | 1 | | 32 | | 19 | |

非住家被害等

- ・秋田市
 - 全壊1 (雄和碓田1 土砂崩れによる小屋全壊)
 - 半壊1 (雄和碓田1 土砂崩れによる小屋半壊)
 - 浸水5 (雄和種沢4、飯島1)
 - 崖崩れ7 (上新城小又1、雄和碓田2、雄和平尾鳥3、太平中関1)
- ・潟上市
 - 崖崩れ1 (昭和1)
- ・大仙市
 - 崖崩れ3 (大曲1、西仙北1、太田1)
- ・仙北市
 - 浸水2 (角館1、西木1)
- ・横手市
 - 浸水7 (横手1、雄物川1、山内3、大雄1、増田1)
 - 崖崩れ8 (大森2、山内6)
- ・由利本荘市
 - 浸水18 (本荘9、岩城1、東由利7、大内1)

4 農林水産被害・公共土木施設被害 調査中

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

| 市町村 | 地区名 | 日時 | 対象世帯数 | 対象人数 | 避難先 | 原因 |
|-------|--|------------------------------|---------|--------|---|-------------------|
| 由利本荘市 | 東鮎川 | 24日 4時49分 25日 8時30分 解除 | 24世帯 | 112人 | ふれあい館 | 鮎川の破堤 |
| 由利本荘市 | 矢島地域 | 24日 8時30分 24日20時00分 解除 | 13世帯 | 38人 | 日新館 | 千砂利川の増水 |
| 由利本荘市 | 本荘地域 | 24日 9時50分 24日20時00分 解除 | 631世帯 | 1,688人 | 市勤労青少年ホーム等 | 子吉川の増水 |
| 秋田市 | 下新城笠岡字堰根 下新城岩城字下向 上向 右馬之丞 槻ノ木 | 24日 5時40分 24日15時30分 解除 | 164世帯 | 414人 | 下新城地区コミュニティセンター | 新城川の増水 |
| 秋田市 | 雄和碓田 | 24日 7時40分 25日11時15分 解除 | 46世帯 | 144人 | 雄和基幹集落センター 雄和山村交流センター | 土砂災害の発生 新波川の増水 |
| 秋田市 | 雄和女米木字川崎 | 24日17時30分 25日11時15分 解除 | 17世帯 | 63人 | 女米木会館 | 雄物川の増水 |
| 秋田市 | 下浜檜田字上野 雄和下黒瀬字野中 町屋敷 白根沢 雄和平沢字蟹沢 舟津田 袖又 金沢 大部 田中 小深田 大面 中嶋 雄和石田 雄和妙法 | 24日17時30分 25日11時15分 解除 | 340世帯 | 942人 | 川添小学校 | 雄物川の増水 |
| 大仙市 | 神岡全域 | 24日 8時20分 25日 2時50分 解除 | 1,775世帯 | 5,772人 | 神岡福祉センター 神宮寺小学校 | 雄物川の増水 |
| 大仙市 | 中仙長野 鶯野 鐘見内 | 24日 8時20分 24日13時00分 解除 | 922世帯 | 調査中 | 八乙女交流センター 中仙農村環境改善センター 鶯野会館 | 玉川の増水 |
| 大仙市 | 南外揚土 | 24日 9時45分 24日21時00分 解除 | 58世帯 | 194人 | 揚北児童館 南外コミュニティセンター | 雄物川の増水 |
| 大仙市 | 西仙北刈和野 | 24日11時45分 25日11時00分 解除 | 17世帯 | 調査中 | 刈和野コミュニティセンター 西仙北スポーツセンター 西仙北農村交流施設 | 雄物川の増水 |
| 大仙市 | 西仙北刈和野 | 24日14時00分 25日11時00分 解除 | 7世帯 | | | |
| 大仙市 | 西仙北北野目 寺館 堂伝野 | 24日15時00分 25日11時00分 解除 | 222世帯 | | | |

(2) 自主避難

- ・由利本荘市 立井地地区 8世帯23人
 - ・由利本荘市 二夕子地区 1世帯2人
- 25日 8時30分 帰宅

6 道路等の状況(規制中 = 、規制解除 =)

(1) 国土交通省管理道路

由利本荘市

国道7号線 24日 8時40分 片側交互通行(法面一部土砂崩落 芦川地内)
13時30分 解除

(2) 県管理道路

別紙のとおり(25日10時現在)

(3) 市町村道

にかほ市

象潟前川線 24日 7時40分 全面通行止め(河川氾濫)

赤石前川線 24日 4時00分 全面通行止め(冠水)

仙北市

小山寺下田線 24日14時30分 全面通行止め(路面決壊)

横手市

柳田1号線 片側交互通行(土砂崩れ)

(4) 秋田自動車道

大曲IC~協和IC区間 24日 6時35分 通行止め
19時00分 解除

横手IC~湯田IC区間 24日12時45分 通行止め
19時00分 解除

十文字IC~湯沢IC区間 24日 3時04分 通行止め
17時00分 解除

湯沢IC~三関IC区間 24日12時00分 通行止め
16時00分 解除

(5) JR

秋田新幹線 通常運行

在来線 奥羽本線 通常運行

羽越本線 通常運行

田沢湖線 通常運行

北上線 25日10時 全線運行再開

花輪線 通常運行

7 河川の水位

6月25日10時50分現在、避難判断水位及び氾濫危険水位を超過した河川はありません。

8 ライフライン

(1) 停電

24日 4時51分から延べ726戸で強風等により停電（大仙市、横手市、由利本荘市、湯沢市）

24日15時29分、全て復旧

(2) 断水

24日12時00分現在、約17,000戸で横手川の濁りによる取水停止に伴い断水

（横手市：給水車で浄水を供給）

24日19時00分現在、14,490戸で引き続き断水

25日 5時10分現在、全て復旧

9 警戒体制

秋田県災害警戒部（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

| |
|--------|
| 全面通行止 |
| 片側交互通行 |
| 規制解除 |

| 整理番号 | 振興局名 | 送信者名 | 送受信日時 | 図面対番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し | | |
|------|------|------|-------|-------|------|------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|---------|-----|---------|-------|--------|------|------|-------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | | | |
| 1 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 105号 | 赤沼アンダーパス | 冠水 | | | | | 0.1km | | 6/24 | 6:30 | | | 6/25 | 7:00 | | | 解除 | |
| 2 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 105号 | 由利本荘市岩谷麓 | 冠水 | | | | | 0.1km | | 6/24 | 7:30 | | | 6/24 | 14:00 | | | 解除 | |
| 3 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 105号 | 由利本荘市徳沢 | 冠水 | | | | | 0.1km | | | | 6/24 | 7:40 | 6/24 | 10:00 | | | 解除 | |
| 4 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 105号 | 由利本荘市松本 | 冠水 | | | | | 0.1km | | 6/24 | 9:30 | 6/24 | 7:40 | 6/24 | 16:20 | | | 解除 | |
| 5 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 107号 | 由利本荘市東由利蔵(蔵TN) | 冠水 | | | | | 0.1km | | | | 6/24 | 6:50 | 6/24 | 15:40 | | | 解除 | |
| 6 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 108号 | 由利本荘市矢島町元町 ~ 由利本荘市瀬中石 | 土砂崩落 | | | | | 5km | | 6/24 | 3:25 | | | | | | | 山側から大規模な土砂崩壊 | 迂回路設定済み、現場で誘導中 |
| 7 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 108号 | 由利本荘市下川内 | 土砂崩落 | | | | | 5km | | 6/24 | 3:25 | | | | | | | 小規模な崩落、崩落幅は片車線 | 上記箇所と近いため通行止め区間を含む。 |
| 8 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 108号 | 由利本荘市鮎川~長瀬橋 | 冠水 | | | | | 9km | | 6/24 | 3:55 | | | | | | | 子吉川の氾濫による。道路冠水 | 子吉川水位の低下待ち。 |
| 9 | 秋田 | 田中 | | | 国 | 341号 | 秋田市雄和女米木 | 路肩決壊 | | | | | | | 6/24 | 8:50 | | | | | | | 小規模な崩落 | |
| 10 | 秋田 | 田中 | | | 国 | 341号 | 秋田市雄和女米木~新波 | 冠水 | | | | | 3.3km | 無 | 6/24 | 14:30 | | | 6/25 | 8:30 | | | 雄物川氾濫による道路冠水。 | 解除 |
| 11 | 仙北 | 佐藤 | | | 国 | 341号 | 大仙市下淀川川原~馬場 | 冠水 | | | | | 3.0km | | 6/24 | 10:00 | | | 6/25 | 5:30 | | | | 解除 |
| 12 | 由利 | 阿部 | | | 国 | 398号 | 由利本荘市東由利山崎 | 切土法面崩壊 | | | | | 0.1km | | | | | | 6/24 | 8:36 | | | | |
| 13 | 秋田 | 田中 | | | (主) | 10 | 本荘西仙北角館線 | 秋田市雄和碓田 | 冠水 | | | | | | 6/24 | 8:15 | | | 6/24 | 13:00 | | | | 解除 |
| 14 | 仙北 | 佐藤 | | | (主) | 10 | 本荘西仙北角館線 | 大仙市刈和野字田中 | 冠水 | | | | 0.5km | | 6/24 | 7:40 | | | | | | 6/24 15:00冠水範囲拡大のため通行止め区間延長。 | 6/25 10:00現在刈和野BPアンダー~終点側200m間冠水のため規制継続。 | |
| 15 | 秋田 | 田中 | | | (主) | 28 | 秋田岩見船岡線 | 秋田市河辺岩見 | 冠水 | | | | | | 6/24 | 8:15 | | | 6/24 | 8:50 | | | | 解除 |
| 16 | 仙北 | 佐藤 | | | (主) | 30 | 神岡南外東由利線 | 大仙市南外字落合 | 冠水 | | | | 1.5km | | 6/24 | 8:50 | | | 6/24 | 14:00 | | | | 解除 |

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

| |
|--------|
| 全面通行止 |
| 片側交互通行 |
| 規制解除 |

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し | | |
|------|------|-------|-------|-------|------|------|----------|-----------------|--------|------|------|------|---------|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-----------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | | | |
| 17 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 32 | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市濁川 | 土砂堆積 | | | | | | | 6/24 | 3:30 | 6/24 | 4:34 | | | 小規模な崩落、崩落幅は片車線、現在撤去中 | 現在撤去作業中 | |
| 18 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 32 | 仁賀保矢島館合線 | にかほ市院内 | 切土法面崩壊 | | | | 6 km | | | 6/24 | 7:00 | 6/24 | 17:00 | | | | 全止め 片交 | |
| 19 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 32 | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市矢島町荒沢 | 切土法面崩壊 | | | | 0.02km | | | | | 6/24 | 10:30 | | | | 追加 | |
| 20 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 32 | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市矢島町中屋敷 | 路肩決壊 | | | | 0.02km | | | 6/25 | 8:30 | 6/24 | 15:30 | | | | 追加 片交 全止め | |
| 21 | 仙北 | 佐藤 | | | (主) | 36 | 大曲大森羽後線 | 大仙市大曲丸の内町 | 冠水 | | | | 0.5km | | | 6/24 | 10:00 | | | 6/24 | 19:30 | | 解除 | |
| 22 | 仙北 | 佐藤 | | | (主) | 38 | 田沢湖西木線 | 仙北市田沢湖 御座の石 | 土砂堆積 | | | | | | | 6/24 | 6:20 | | | 6/24 | 8:00 | | 解除 | |
| 23 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 48 | 横手東由利線 | 由利本荘市東由利寺田 | 冠水 | | | | 0.1km | | | 6/24 | 5:00 | | | 6/24 | 17:45 | | 解除 | |
| 24 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 58 | 象潟矢島線 | にかほ市冬師山 | 路肩決壊 | | | | 0.02km | | | | | | 6/24 | 8:38 | | | | |
| 25 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 58 | 象潟矢島線 | にかほ市冬師山15k | 切土法面崩壊 | | | | 21km | | | 6/24 | 10:38 | | | | | | 追加 由利本荘市矢島町花立～にかほ市中島台 | |
| 26 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 58 | 象潟矢島線 | 由利本荘市木堺 | 路肩決壊 | | | | 21km | | | 6/24 | 14:00 | | | | | | 追加 由利本荘市矢島町花立～にかほ市中島台 | |
| 27 | 仙北 | 伊藤 | | | (主) | 60 | 田沢湖畔線 | 仙北市田沢湖 瀧前森林公園付近 | 倒木 | | | | 0.05km | | | 6/24 | 6:45 | | | 6/24 | 8:00 | | 解除 | |
| 28 | 仙北 | 伊藤 | | | (主) | 60 | 田沢湖畔線 | 仙北市田沢湖 県民の森付近 | 倒木 | | | | 0.3km | | | 6/24 | 7:04 | | | 6/24 | 8:00 | | 解除 | |
| 29 | 秋田 | 田中 | | | (主) | 61 | 秋田御所野雄和線 | 秋田市種沢 | 切土法面崩壊 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 6:30 | | | 6/24 | 12:00 | | 解除 | |
| 30 | 秋田 | 田中 | | | (主) | 61 | 秋田御所野雄和線 | 秋田市雄和左手子板沢 | 冠水 | | | | | | | 6/24 | 14:00 | | | | | 雄物川氾濫による道路冠水。 | | |
| 31 | 由利 | 阿部 | | | (主) | 69 | 本荘岩城線 | 北の股上王子ヶ滝付近 | 切土法面崩壊 | | | | 0.1km | | | 6/24 | 8:25 | | | 6/24 | 17:30 | | 解除 | |
| 32 | 秋田 | 田中 | | | (一) | 112 | 久保秋田線 | 秋田市下新城笠岡 | 冠水 | | | | | | | 6/24 | 7:30 | | | 6/24 | 13:30 | | 解除 | |

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

| |
|--------|
| 全面通行止 |
| 片側交互通行 |
| 規制解除 |

| 整理番号 | 振興局名 | 送信者名 | 送受信日時 | 図面対番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し | | |
|------|------|------|-------|-------|------|------|---------|--------------|--------|------|------|------|---------|-----|---------|------|--------|------|-------|----|-----------|--------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | | | |
| 33 | 仙北 | 長谷川 | | | (-) | 113 | 淀川北野目線 | 大仙市協和下淀川字大猿田 | 切土法面崩壊 | | | | | | | 6/24 | 8:30 | | | | 6/24 | 18:30 | | 解除 |
| 34 | 仙北 | 佐藤 | | | (-) | 113 | 淀川北野目線 | 大仙市寺館 | 冠水 | | | | 4.0km | | | 6/24 | 15:30 | | | | 6/25 | 4:30 | | 解除 |
| 35 | 仙北 | 佐藤 | | | (-) | 149 | 土淵杉山田線 | 大仙市協和土淵 | 冠水 | | | | 0.5km | | | 6/24 | 14:30 | | | | 6/25 | 6:30 | | 解除 |
| 36 | 秋田 | 田中 | | | (-) | 232 | 太平山八田線 | 秋田市太平金山 | 切土法面崩壊 | | | | | | | 6/24 | 10:00 | | | | | | 山側のり面。 | |
| 37 | 仙北 | 佐藤 | | | (-) | 244 | 強首峰吉川線 | 大仙市協和峰吉川 | 冠水 | | | | 0.7km | | | 6/24 | 12:00 | | | | 6/25 | 8:30 | | 解除 |
| 38 | 仙北 | 芳賀 | | | (-) | 252 | 水沢西仙北線 | 大仙市刈和野殿屋敷 | 冠水 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 7:20 | | | | 6/24 | 14:40 | 側溝からの溢排水 | 解除 |
| 39 | 仙北 | 伊藤 | | | (-) | 256 | 土川中仙線 | 大仙市 極楽野～立石 | 冠水 | | | | 3.5km | | | 6/24 | 6:45 | | | | 6/24 | 13:55 | | 解除 |
| 40 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 285 | 冬師西目線 | 由利本荘市西目田高 | 切土法面崩壊 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 7:40 | 6/24 | 19:00 | | | | | 全止め 片交 |
| 41 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 285 | 冬師西目線 | 西目町西目 | 切土法面崩壊 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 6:30 | | | | 6/24 | 19:00 | 電柱倒れている | 解除 |
| 42 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 287 | 南由利原鮎川線 | 国道108号交差～平石 | 冠水 | | | | 4km | | | 6/24 | 6:00 | | | | 6/24 | 9:15 | | 解除 |
| 43 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 287 | 南由利原鮎川線 | 由利本荘市西沢屋敷 | 切土法面崩壊 | | | | 1.5km | | | 6/24 | 9:40 | | | | | | | |
| 44 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 293 | 西滝沢館線 | 由利本荘市陳ヶ森 | 切土法面崩壊 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 7:00 | 6/24 | 13:30 | | | | | 全止め 片交 |
| 45 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 312 | 長岡冬師城内線 | にかほ市桂坂 | 路肩決壊 | | | | 0.02km | | | | | 6/24 | 7:57 | | | | | 応急処置中 |
| 46 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 312 | 長岡冬師城内線 | にかほ市上坂 | 冠水 | | | | 0.02km | | | 6/24 | 5:55 | | | | 6/24 | 17:00 | | 解除 |
| 47 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 312 | 長岡冬師城内線 | にかほ市砂利崩付近 | 路肩決壊 | | | | 0.1km | | | 6/24 | 17:00 | 6/24 | 9:15 | | | | 道路半分決壊 | 片交 全止め |
| 48 | 由利 | 阿部 | | | (-) | 312 | 長岡冬師城内線 | にかほ市冬師 | 冠水 | | | | 4km | | | 6/24 | 12:00 | | | | | | | 追加冬師～4km間(城内) 通行止め |

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

| |
|--------|
| 全面通行止 |
| 片側交互通行 |
| 規制解除 |

| 整理番号 | 振興局名 | 送信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 市町村 住所 | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 | | | | | | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し |
|------|------|------|-------|--------|------|------|--------|------------|------|------|------|------|---------|-----|---------|------|--------|----|------|------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 全面通行止め | | 片側交互通行 | | 規制解除 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | 月日 | 時間 | | |
| 49 | 仙北 | 佐藤 | | | (-) | 315 | 西仙北南外線 | R105交差～大場台 | 冠水 | | | | 0.5km | | 6/24 | 7:05 | | | | | 6/24 8:35路線終点側でも法面崩落。通行止め区間延長。 | 6/24 18:30 土砂崩落(R105交差～踏ヶ台)の区間 解除 6/25 10:00現在規制継続。解除見込み不明。 |
| 50 | 秋田 | 田中 | | | (-) | 319 | 雄和協和線 | 秋田市平尾島 | 冠水 | | | | | | 6/24 | 7:00 | | | 6/24 | 9:00 | | 解除 |