

# 平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月27日15時00分現在  
秋 田 県 災 害 警 戒 部

## 1 気象情報

| 種別       | 発表日時           | 解除日時           | 状況  | 対象地域   |
|----------|----------------|----------------|-----|--|
| 大雨警報     | 23日<br>08時07分～ | ～24日<br>16時58分 | 発表中 |  |
|          |                |                | 解除済 | 鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
| 洪水警報     | 23日<br>19時30分～ | ～25日<br>8時59分  | 発表中 |  |
|          |                |                | 解除済 | 大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村                                   |
| 土砂災害警戒情報 | 24日<br>02時50分～ | ～24日<br>16時40分 | 発表中 |  |
|          |                |                | 解除済 | 秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市、大仙市、横手市、湯沢市   |

## 2 人的被害・住家被害

| 市町村名  | 人的被害（人） |      |     |    | 住家被害（棟） |    |      |      |      |
|-------|---------|------|-----|----|---------|----|------|------|------|
|       | 死者      | 行方不明 | 負傷者 |    | 全壊      | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 |
|       |         |      | 重傷  | 軽傷 |         |    |      |      |      |
| 秋田市   |         |      |     |    |         |    | 1    | 2    | 5    |
| 由利本荘市 |         |      |     |    |         |    |      | 31   | 65   |
| にかほ市  |         |      |     |    |         |    |      |      | 1    |
| 大仙市   |         |      |     |    |         |    |      | 122  | 213  |
| 仙北市   |         |      |     |    |         |    |      | 3    | 24   |
| 横手市   |         |      |     |    |         | 1  |      |      | 6    |
| 羽後町   |         |      |     |    |         |    |      |      | 1    |
| 計     |         |      |     |    |         | 1  | 1    | 158  | 315  |

### 住宅被害の状況

- ・ 秋田市 一部破損1（雄和碓田1）裏山土砂崩れによる  
床上浸水2（雄和新波2）  
床下浸水5（太平目長崎2、雄和種沢1、雄和新波1、仁井田新中島1）
- ・ 由利本荘市 床上浸水31（本荘12、由利16、東由利1、鳥海2）  
床下浸水65（本荘20、由利5、大内15、岩城4、矢島7、東由利9、鳥海5）
- ・ にかほ市 床下浸水1（象潟）
- ・ 大仙市 床上浸水122（大曲76、神岡8、西仙北24、協和2、南外12）

- ・仙北市 床下浸水213 (大曲136、神岡12、西仙北26、中仙1、協和5、南外19、仙北14)  
床上浸水3 (角館3)  
床下浸水24 (田沢湖10、角館10、西木4)
- ・横手市 半壊1 (山内黒沢) 秋田自動車道法面崩落による  
床下浸水6 (横手3、山内1、増田2)
- ・羽後町 床下浸水1 (新町)

### 3 非住家被害等

| 市町村名  | 非住家被害(棟) |    |      |    | 公共施設<br>(箇所) | 崖崩れ等<br>(箇所) | その他 |
|-------|----------|----|------|----|--------------|--------------|-----|
|       | 全壊       | 半壊 | 一部破損 | 浸水 |              |              |     |
| 秋田市   | 1        | 1  |      | 11 |              | 8            |     |
| 潟上市   |          |    |      |    |              | 1            |     |
| 大仙市   |          |    |      | 10 |              | 9            |     |
| 仙北市   |          |    |      | 2  |              |              |     |
| 横手市   |          |    |      | 7  |              | 8            |     |
| 由利本荘市 |          |    |      | 18 |              |              |     |
| 計     | 1        | 1  |      | 48 |              | 26           |     |

#### 非住家被害等

- ・秋田市 全壊1 (雄和碓田1 裏山土砂崩れによる小屋全壊)  
半壊1 (雄和碓田1 裏山土砂崩れによる小屋半壊)  
浸水11 (雄和新波1、雄和椿川2、雄和平沢3、雄和種沢2、雄和繫1、  
雄和女米木1、飯島1)  
崖崩れ8 (上新城小又1、雄和碓田2、雄和平尾鳥3、雄和芝野新田1、太平中関1)
- ・潟上市 崖崩れ1 (昭和1)
- ・大仙市 浸水10 (神岡5、南外2、仙北3)  
崖崩れ9 (大曲2、西仙北1、協和5、太田1)
- ・仙北市 浸水2 (角館1、西木1)
- ・横手市 浸水7 (横手1、雄物川1、山内3、大雄1、増田1)  
崖崩れ8 (大森2、山内6)
- ・由利本荘市 浸水18 (本荘9、岩城1、東由利7、大内1)

#### 4 農林水産被害・公共土木施設被害

##### (1) 農林水産被害

27日12時00分現在 農林水産部調べ

| 被害区分     | 被害額(千円) | 被害内容等  |
|----------|---------|--|
| 農作物等     | 調査中     | 冠水による水稲・大豆等の被害 3,027.4ha<br>(北秋田市、能代市、三種町、秋田市、五城目町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、羽後町) |
| 農業用施設    | 調査中     | 農舎・パイプハウスの破損 73棟<br>(秋田市、湯沢市、羽後町)  |
| 農地       | 15,000  | 水田への土砂堆積・溝畦法面崩落等 20箇所<br>(北秋田市、能代市、秋田市、由利本荘市、横手市、羽後町)                              |
| 農業用施設    | 30,000  | 水路の法面崩落等 16箇所<br>(北秋田市、能代市、秋田市、横手市、羽後町)  |
| 農村生活環境施設 | 85,000  | 農業集落排水施設の電気設備冠水等 4箇所<br>(由利本荘市、大仙市)  |
| 水産施設     | 調査中     | ふ化場取水口の埋塞等 2箇所<br>(由利本荘市)  |
| 林道施設     | 32,350  | 法面崩落・路肩崩壊等 59箇所<br>(鹿角市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、羽後町)                                |
| 林地施設     | 122,350 | 山腹崩壊 13箇所<br>(鹿角市、秋田市、由利本荘市)   |
| 計        | 284,700 |  |

##### (2) 公共土木施設被害

26日現在 建設交通部調べ

| 区分     | 箇所数(内訳)               | 被害報(千円) |
|--------|-----------------------|---------|
| 県工事分   | 29箇所(河川25、道路3、砂防設備1)  | 225,640 |
| 市町村工事分 | 32箇所(河川11、道路21)       | 201,700 |
| 合計     | 61箇所(河川36、道路24、砂防設備1) | 427,340 |

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

| 市町村   | 地区名  | 日時                           | 対象世帯数   | 対象人数   | 避難先                                       | 原因                |
|-------|--|------------------------------|---------|--------|---|-------------------|
| 由利本荘市 | 東鮎川  | 24日 4時49分<br>25日 8時30分<br>解除 | 57世帯    | 225人   | ふれあい館                                     | 鮎川の破堤             |
| 由利本荘市 | 矢島地域   | 24日 8時30分<br>24日20時00分<br>解除 | 13世帯    | 38人    | 日新館                                       | 千砂利川の増水           |
| 由利本荘市 | 本荘地域   | 24日 9時50分<br>24日20時00分<br>解除 | 625世帯   | 1,677人 | 市勤労青少年ホーム等                                | 子吉川の増水            |
| 秋田市   | 下新城笠岡字堰根<br>下新城岩城字下向<br>上向<br>右馬之丞<br>槻ノ木  | 24日 5時40分<br>24日15時30分<br>解除 | 164世帯   | 414人   | 下新城地区コミュニティセンター                           | 新城川の増水            |
| 秋田市   | 雄和碓田   | 24日 7時40分<br>25日11時15分<br>解除 | 46世帯    | 144人   | 雄和基幹集落センター<br>雄和山村交流センター                  | 土砂災害の発生<br>新波川の増水 |
| 秋田市   | 雄和女米木字川崎   | 24日17時30分<br>25日11時15分<br>解除 | 17世帯    | 63人    | 女米木会館                                     | 雄物川の増水            |
| 秋田市   | 下浜榎田字上野<br>雄和下黒瀬字野中<br>町屋敷<br>白根沢<br>雄和平沢字蟹沢<br>舟津田<br>袖又<br>金沢<br>大部<br>田中<br>小深田<br>大面<br>中嶋<br>雄和石田<br>雄和妙法 | 24日17時30分<br>25日11時15分<br>解除 | 340世帯   | 942人   | 川添小学校                                     | 雄物川の増水            |
| 大仙市   | 神岡全域   | 24日 8時20分<br>25日 2時50分<br>解除 | 1,775世帯 | 5,772人 | 神岡福祉センター<br>神宮寺小学校                        | 雄物川の増水            |
| 大仙市   | 中仙長野<br>鶯野<br>鑑見内  | 24日 8時20分<br>24日13時00分<br>解除 | 922世帯   | 調査中    | 八乙女交流センター<br>中仙農村環境改善センター<br>鶯野会館         | 玉川の増水             |
| 大仙市   | 南外揚土   | 24日 9時45分<br>24日21時00分<br>解除 | 58世帯    | 194人   | 揚北児童館<br>南外コミュニティセンター                     | 雄物川の増水            |
| 大仙市   | 西仙北刈和野   | 24日11時45分<br>25日11時00分<br>解除 | 17世帯    | 873人   | 刈和野コミュニティセンター<br>西仙北スポーツセンター<br>西仙北農村交流施設 | 雄物川の増水            |
| 大仙市   | 西仙北刈和野   | 24日14時00分<br>25日11時00分<br>解除 | 7世帯     |        |   |                   |
| 大仙市   | 西仙北北野目<br>寺館<br>堂伝野  | 24日15時00分<br>25日11時00分<br>解除 | 222世帯   |        |   |                   |

## (2) 自主避難

- ・由利本荘市 立井地地区 8世帯23人
- ・由利本荘市 二夕子地区 1世帯2人  
25日 8時30分 帰宅

## 6 道路等の状況(規制中=、規制解除=)

### (1) 国土交通省管理道路

- ・由利本荘市  
国道7号線 24日 8時40分 片側交互通行(法面一部土砂崩落 芦川地内)  
13時30分 解除

### (2) 県管理道路

別紙のとおり(26日15時00分現在と同じ)

### (3) 市町村道

- ・にかほ市  
象潟前川線 24日 7時40分 全面通行止め(河川氾濫)  
16時00分 解除  
赤石前川線 24日 4時00分 全面通行止め(冠水)  
16時00分 解除
- ・仙北市  
小山寺下田線 24日14時30分 全面通行止め(路面決壊)
- ・横手市  
柳田1号線 片側交互通行(土砂崩れ)  
24日11時00分 解除

### (4) 秋田自動車道

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| 大曲IC~協和IC区間  | 24日 6時35分 | 通行止め |
|              | 19時00分    | 解除   |
| 横手IC~湯田IC区間  | 24日12時45分 | 通行止め |
|              | 19時00分    | 解除   |
| 十文字IC~湯沢IC区間 | 24日 3時04分 | 通行止め |
|              | 17時00分    | 解除   |
| 湯沢IC~三関IC区間  | 24日12時00分 | 通行止め |
|              | 16時00分    | 解除   |

### (5) JR

|          |      |
|----------|------|
| 秋田新幹線    | 通常運行 |
| 在来線 奥羽本線 | 通常運行 |
| 羽越本線     | 通常運行 |
| 田沢湖線     | 通常運行 |
| 北上線      | 通常運行 |
| 花輪線      | 通常運行 |

## 7 河川の水位

6月25日10時50分現在、避難判断水位及び氾濫危険水位を超過した河川はありません。

## 8 ライフライン

**( 1 ) 停電**

24日 4時51分から延べ726戸で強風等により停電（大仙市、横手市、由利本荘市、湯沢市）

24日15時29分、全て復旧

**( 2 ) 断水**

24日12時00分現在、約17,000戸で横手川の濁りによる取水停止に伴い断水

（横手市：給水車で浄水を供給）

25日 5時10分現在、全て復旧

**9 警戒体制**

秋田県災害警戒部（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

**【問い合わせ・連絡先】**

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課  
 月日 - 平成23年6月26日(日)  
 時間 - 14:00 現在

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名            | 市町村 住所    | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真   | 規制延長(m) | 迂回路  | 規制種別・期間 |      |        |      |       |                              | 詳細(被災状況等)   | 今後の見通し |
|------|------|-------|-------|--------|------|------|----------------|-----------|------|------|------|--------|---------|------|---------|------|--------|------|-------|------------------------------|---|--------|
|      |      |       |       |        |      |      |                |           |      |      |      |        |         |      | 全面通行止め  |      | 片側交互通行 |      | 規制解除  |                              |   |        |
|      |      |       |       |        |      |      |                |           |      |      |      |        |         |      | 月日      | 時間   | 月日     | 時間   | 月日    | 時間                           |   |        |
| 1    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 105号 | 赤沼アンダーパス       | 冠水        |      |      |      | 0.1km  |         | 6/24 | 6:30    |      |        | 6/25 | 7:00  |                              | 解除  |        |
| 2    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 105号 | 由利本荘市岩谷麓       | 冠水        |      |      |      | 0.1km  |         | 6/24 | 7:30    |      |        | 6/24 | 14:00 |                              | 解除  |        |
| 3    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 105号 | 由利本荘市徳沢        | 冠水        |      |      |      | 0.1km  |         |      |         | 6/24 | 7:40   | 6/24 | 10:00 |                              | 解除  |        |
| 4    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 105号 | 由利本荘市松本        | 冠水        |      |      |      | 0.1km  |         | 6/24 | 9:30    | 6/24 | 7:40   | 6/24 | 16:20 |                              | 解除  |        |
| 5    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 107号 | 由利本荘市東由利蔵(蔵TN) | 冠水        |      |      |      | 0.1km  |         |      |         | 6/24 | 6:50   | 6/24 | 15:40 |                              | 解除  |        |
| 6    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号 | 由利本荘市瀬中石       | 土砂崩落      |      |      |      | 0.1km  |         | 6/24 | 3:25    |      |        |      |       | 山側から大規模な土砂崩壊                 | 迂回路<br>自：由利本荘市鳥海町伏見 ~ 至：由利本荘市矢島町元町<br>R108 大川端伏見線 象潟矢島線 仁賀保矢島館合線 R108 |        |
| 7    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号 | 由利本荘市矢ノ本       | 土砂崩落      |      |      |      | 0.01km |         | 6/24 | 3:25    | 6/25 | 12:00  |      |       | 小規模な崩落、崩落幅は片車線               | 全止め 片交<br>但し、本荘・矢島方面は瀬中石で通行止め   |        |
| 8    | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 108号 | 由利本荘市鮎川～長瀬橋    | 冠水        |      |      |      | 9km    |         | 6/24 | 3:55    |      |        | 6/24 | 21:20 | 子吉川の氾濫による。道路冠水               | 解除  |        |
| 9    | 秋田   | 田中    |       |        | 国    | 341号 | 秋田市雄和文米木       | 路肩決壊      |      |      |      |        |         | 6/24 | 8:50    |      |        |      |       | 小規模な崩落                       |   |        |
| 10   | 秋田   | 田中    |       |        | 国    | 341号 | 秋田市雄和文米木～新波    | 冠水        |      |      |      | 3.3km  | 無       | 6/24 | 14:30   |      |        | 6/25 | 8:30  | 雄物川氾濫による道路冠水。                | 解除  |        |
| 11   | 仙北   | 佐藤    |       |        | 国    | 341号 | 大仙市下淀川川原～馬場    | 冠水        |      |      |      | 3.0km  |         | 6/24 | 10:00   |      |        | 6/25 | 5:30  |                              | 解除  |        |
| 12   | 由利   | 阿部    |       |        | 国    | 398号 | 由利本荘市東由利山崎     | 切土法面崩壊    |      |      |      | 0.1km  |         |      |         | 6/24 | 8:36   | 6/25 | 12:00 |                              | 解除  |        |
| 13   | 秋田   | 田中    |       |        | (主)  | 10   | 本荘西仙北角館線       | 秋田市雄和碓田   | 冠水   |      |      |        |         | 6/24 | 8:15    |      |        | 6/24 | 13:00 |                              | 解除  |        |
| 14   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (主)  | 10   | 本荘西仙北角館線       | 大仙市刈和野字田中 | 冠水   |      |      | 0.5km  |         | 6/24 | 7:40    |      |        | 6/25 | 17:00 | 6/24 15:00冠水範囲拡大のため通行止め区間延長。 | 解除  |        |
| 15   | 秋田   | 田中    |       |        | (主)  | 28   | 秋田岩見船岡線        | 秋田市河辺岩見   | 冠水   |      |      |        |         | 6/24 | 8:15    |      |        | 6/24 | 8:50  |                              | 解除  |        |

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名      | 市町村 住所                  | 災害種別   | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 |       |        |       |      |       | 詳細(被災状況等)      | 今後の見通し |
|------|------|-------|-------|--------|------|------|----------|-------------------------|--------|------|------|------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|------|-------|----------------|--------|
|      |      |       |       |        |      |      |          |                         |        |      |      |      |         |     | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |       | 規制解除 |       |                |        |
|      |      |       |       |        |      |      |          |                         |        |      |      |      |         |     | 月日      | 時間    | 月日     | 時間    | 月日   | 時間    |                |        |
| 16   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (主)  | 30   | 神岡南外東由利線 | 大仙市南外字落合                | 冠水     |      |      |      | 1.5km   |     | 6/24    | 8:50  |        |       | 6/24 | 14:00 |                | 解除     |
| 17   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 32   | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市濁川                 | 土砂堆積   |      |      |      |         |     | 6/24    | 3:30  | 6/24   | 4:34  | 6/24 | 16:30 | 小規模な崩落、崩落幅は片車線 | 解除     |
| 18   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 32   | 仁賀保矢島館合線 | にかほ市院内                  | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.03km  |     | 6/24    | 7:00  | 6/24   | 17:00 | 6/25 | 16:00 |                | 解除     |
| 19   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 32   | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市矢島町荒沢              | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     |         |       | 6/24   | 10:30 |      |       |                |        |
| 20   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 32   | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市矢島町軽井沢             | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     |         |       | 6/24   | 10:00 |      |       |                | 追加     |
| 21   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 32   | 仁賀保矢島館合線 | 由利本荘市矢島町中屋敷             | 路肩決壊   |      |      |      | 0.02km  |     | 6/25    | 8:30  | 6/24   | 15:30 |      |       |                | 片交 全止め |
| 22   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (主)  | 36   | 大曲大森羽後線  | 大仙市大曲丸の内町               | 冠水     |      |      |      | 0.5km   |     | 6/24    | 10:00 |        |       | 6/24 | 19:30 |                | 解除     |
| 23   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (主)  | 38   | 田沢湖西木線   | 仙北市田沢湖 御座の石             | 土砂堆積   |      |      |      |         |     | 6/24    | 6:20  |        |       | 6/24 | 8:00  |                | 解除     |
| 24   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 48   | 横手東由利線   | 由利本荘市東由利寺田              | 冠水     |      |      |      | 0.1km   |     | 6/24    | 5:00  |        |       | 6/24 | 17:45 |                | 解除     |
| 25   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 58   | 象潟矢島線    | にかほ市冬師山                 | 路肩決壊   |      |      |      | 0.02km  |     |         |       | 6/24   | 8:38  | 6/25 | 17:00 |                | 解除     |
| 26   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 58   | 象潟矢島線    | にかほ市冬師山15k              | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.1km   |     | 6/24    | 10:38 |        |       | 6/25 | 17:00 |                | 解除     |
| 27   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 58   | 象潟矢島線    | 由利本荘市矢島町花立～由利本荘市矢島町駒の王子 | 路肩決壊   |      |      |      | 5km     |     | 6/24    | 14:00 |        |       |      |       |                |        |
| 28   | 仙北   | 伊藤    |       |        | (主)  | 60   | 田沢湖畔線    | 仙北市田沢湖 湯前森林公園付近         | 倒木     |      |      |      | 0.05km  |     | 6/24    | 6:45  |        |       | 6/24 | 8:00  |                | 解除     |
| 29   | 仙北   | 伊藤    |       |        | (主)  | 60   | 田沢湖畔線    | 仙北市田沢湖 県民の森付近           | 倒木     |      |      |      | 0.3km   |     | 6/24    | 7:04  |        |       | 6/24 | 8:00  |                | 解除     |
| 30   | 秋田   | 田中    |       |        | (主)  | 61   | 秋田御所野雄和線 | 秋田市種沢                   | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     | 6/24    | 6:30  |        |       | 6/24 | 12:00 |                | 解除     |



別紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課  
 月日 - 平成23年6月26日(日)  
 時間 - 14:00 現在

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名      | 市町村 住所       | 災害種別   | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 |      |        |      |       |      | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し        |        |
|------|------|-------|-------|--------|------|------|----------|--------------|--------|------|------|------|---------|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-----------|---------------|--------|
|      |      |       |       |        |      |      |          |              |        |      |      |      |         |     | 全面通行止め  |      | 片側交互通行 |      | 規制解除  |      |           |               |        |
|      |      |       |       |        |      |      |          |              |        |      |      |      |         |     | 月日      | 時間   | 月日     | 時間   | 月日    | 時間   |           |               |        |
| 31   | 秋田   | 田中    |       |        | (主)  | 61   | 秋田御所野雄和線 | 秋田市雄和左手子板沢   | 冠水     |      |      |      |         |     |         | 6/24 | 14:00  |      |       | 6/25 | 11:30     | 雄物川氾濫による道路冠水。 |        |
| 32   | 由利   | 阿部    |       |        | (主)  | 69   | 本荘岩城線    | 北の股上王子ヶ滝付近   | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.1km   |     |         | 6/24 | 8:25   |      |       | 6/24 | 17:30     |               | 解除     |
| 33   | 秋田   | 田中    |       |        | (一)  | 112  | 久保秋田線    | 秋田市下新城笠岡     | 冠水     |      |      |      |         |     |         | 6/24 | 7:30   |      |       | 6/24 | 13:30     |               | 解除     |
| 34   | 仙北   | 長谷川   |       |        | (一)  | 113  | 淀川北野目線   | 大仙市協和下淀川字大猿田 | 切土法面崩壊 |      |      |      |         |     |         | 6/24 | 8:30   |      |       | 6/24 | 18:30     |               | 解除     |
| 35   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (一)  | 113  | 淀川北野目線   | 大仙市寺館        | 冠水     |      |      |      | 4.0km   |     |         | 6/24 | 15:30  |      |       | 6/25 | 4:30      |               | 解除     |
| 36   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (一)  | 149  | 土淵杉山田線   | 大仙市協和土淵      | 冠水     |      |      |      | 0.5km   |     |         | 6/24 | 14:30  |      |       | 6/25 | 6:30      |               | 解除     |
| 37   | 秋田   | 田中    |       |        | (一)  | 232  | 太平山八田線   | 秋田市太平金山      | 切土法面崩壊 |      |      |      |         |     |         | 6/24 | 10:00  |      |       |      |           | 山側のり面。        |        |
| 38   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (一)  | 244  | 強首峰吉川線   | 大仙市協和峰吉川     | 冠水     |      |      |      | 0.7km   |     |         | 6/24 | 12:00  |      |       | 6/25 | 8:30      |               | 解除     |
| 39   | 仙北   | 芳賀    |       |        | (一)  | 252  | 水沢西仙北線   | 大仙市刈和野殿屋敷    | 冠水     |      |      |      | 0.02km  |     |         | 6/24 | 7:20   |      |       | 6/24 | 14:40     | 側溝からの溢水       | 解除     |
| 40   | 仙北   | 伊藤    |       |        | (一)  | 256  | 土川中仙線    | 大仙市 極楽野～立石   | 冠水     |      |      |      | 3.5km   |     |         | 6/24 | 6:45   |      |       | 6/24 | 13:55     |               | 解除     |
| 41   | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 285  | 冬飾西目線    | 西目町西目        | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     |         | 6/24 | 6:30   |      |       | 6/24 | 19:00     | 電柱倒れている       | 解除     |
| 42   | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 285  | 冬飾西目線    | 由利本荘市西目田高    | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     |         | 6/24 | 7:40   | 6/24 | 19:00 | 6/25 | 18:30     |               | 解除     |
| 43   | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 287  | 南由利原帖川線  | 国道108号交差～平石  | 冠水     |      |      |      | 4km     |     |         | 6/24 | 6:00   |      |       | 6/24 | 9:15      |               | 解除     |
| 44   | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 287  | 南由利原帖川線  | 由利本荘市西沢屋敷    | 切土法面崩壊 |      |      |      | 1.5km   |     |         | 6/24 | 9:40   |      |       |      |           |               |        |
| 45   | 由利   | 阿部    |       |        | (一)  | 283  | 西滝沢館線    | 由利本荘市陣ヶ森     | 切土法面崩壊 |      |      |      | 0.02km  |     |         | 6/24 | 7:00   | 6/24 | 13:30 |      |           |               | 全止め 片交 |

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

| 整理番号 | 振興局名 | 送受信者名 | 送受信日時 | 図面対比番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名     | 市町村 住所       | 災害種別 | 人的被害 | 物的被害 | 被災写真 | 規制延長(m) | 迂回路 | 規制種別・期間 |       |        |      |      |       | 詳細(被災状況等) | 今後の見通し              |
|------|------|-------|-------|--------|------|------|---------|--------------|------|------|------|------|---------|-----|---------|-------|--------|------|------|-------|-----------|---------------------|
|      |      |       |       |        |      |      |         |              |      |      |      |      |         |     | 全面通行止め  |       | 片側交互通行 |      | 規制解除 |       |           |                     |
|      |      |       |       |        |      |      |         |              |      |      |      |      |         |     | 月日      | 時間    | 月日     | 時間   | 月日   | 時間    |           |                     |
| 46   | 由利   | 阿部    |       |        | (-)  | 312  | 長岡冬師城内線 | にかほ市上坂       | 冠水   |      |      |      | 0.02km  |     | 6/24    | 5:55  |        |      | 6/24 | 17:00 |           | 解除                  |
| 47   | 由利   | 阿部    |       |        | (-)  | 312  | 長岡冬師城内線 | にかほ市砂利崩付近    | 路肩決壊 |      |      |      | 0.1km   |     | 6/24    | 17:00 | 6/24   | 9:15 |      |       | 道路半分決壊    | 片交 全止め              |
| 48   | 由利   | 阿部    |       |        | (-)  | 312  | 長岡冬師城内線 | にかほ市冬師       | 路面洗掘 |      |      |      | 4km     |     | 6/24    | 12:00 |        |      |      |       |           | 冬師 ~ 4 km間(城内) 通行止め |
| 49   | 仙北   | 佐藤    |       |        | (-)  | 315  | 西仙北南外線  | R105交差 ~ 大場台 | 冠水   |      |      |      | 0.5km   |     | 6/24    | 7:05  |        |      | 6/25 | 17:30 |           | 解除                  |
| 50   | 仙北   | 芳賀    |       |        | (-)  | 315  | 唐松宇津野線  | 大仙市協和荒川      | 路肩決壊 |      |      |      | 1.0km   |     | 6/25    | 13:00 |        |      |      |       |           | 全面通行止め(当面の間)        |
| 51   | 秋田   | 田中    |       |        | (-)  | 319  | 雄和協和線   | 秋田市平尾島       | 冠水   |      |      |      |         |     | 6/24    | 7:00  |        |      | 6/24 | 9:00  |           | 解除                  |