

平成23年6月23日からの大雨による被害状況等について

平成23年 6月30日18時00分現在

秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	23日 08時07分～	～24日 16時58分	発表中	
			解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰町、藤里町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
洪水警報	23日 19時30分～	～25日 8時59分	発表中	
			解除済	大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
土砂災害警戒情報	24日 02時50分～	～24日 16時40分	発表中	
			解除済	秋田市河辺雄和、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市、大仙市、横手市、湯沢市

2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害（人）				住家被害（棟）				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
秋田市							1	2	13
由利本荘市								25	49
にかほ市									1
大仙市								110	217
仙北市								3	24
横手市					1				8
羽後町									1
計					1		1	140	313

○住宅被害の状況

- ・ 秋田市 一部破損1（雄和碓田1）裏山土砂崩れによる
床上浸水2（雄和新波2）
床下浸水13（太平山谷1、広面1、豊岩豊巻2、雄和碓田1、雄和新波3、河辺岩見4、河辺山内1）
- ・ 由利本荘市 床上浸水25（本荘6、由利16、東由利1、鳥海2）
床下浸水49（本荘5、矢島11、岩城2、由利7、大内16、東由利3、鳥海5）
- ・ にかほ市 床下浸水1（象潟）

- ・大仙市 床上浸水110（大曲67、神岡3、西仙北26、協和2、南外12）
床下浸水217（大曲150、神岡6、西仙北27、中仙1、協和5、南外19、仙北9）
- ・仙北市 床上浸水3（角館3）
床下浸水24（田沢湖10、角館10、西木4）
- ・横手市 全壊1（山内黒沢）秋田自動車道法面崩落による
床下浸水8（横手3、増田2、平鹿2、山内1、）
- ・羽後町 床下浸水1（新町）

3 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
鹿角市						1	
秋田市	2			34		10	
潟上市						1	
由利本荘市				124			
大仙市				168		9	
仙北市				2			
横手市				7		8	
計	2			335		28	

○非住家被害等

- ・鹿角市 崖崩れ1（八幡平1）
- ・秋田市 全壊2（雄和碓田2、裏山土砂崩れによる小屋・車庫全壊）
浸水34（雄和新波1、雄和椿川2、雄和平沢3、雄和種沢2、雄和繫2、
雄和女米木4、雄和神ヶ村2、河辺岩見7、河辺山内3、河辺和田3、
太平山谷1、太平目長崎2、豊岩豊巻1、飯島1）
崖崩れ10（上新城小又1、上新城中1、太平中関1、河辺北野田高屋1、雄和碓田2、
雄和平尾鳥3、雄和芝野新田1）
- ・潟上市 崖崩れ1（昭和1）
- ・由利本荘市 浸水124（本荘21、矢島2、岩城4、由利61、大内25、東由利11）
- ・大仙市 浸水168（大曲46、神岡12、西仙北44、協和16、南外45、仙北5）
崖崩れ9（大曲2、西仙北1、協和5、太田1）
- ・仙北市 浸水2（角館1、西木1）
- ・横手市 浸水7（横手1、雄物川1、山内3、大雄1、増田1）
崖崩れ8（大森2、山内6）

4 農林水産被害・公共土木施設被害

(1) 農林水産被害

29日12時00分現在 農林水産部調べ

被害区分	被害額(千円)	被害内容等
農作物等	188,714	水稲・大豆等の冠水 3,545.65ha (北秋田市、能代市、三種町、秋田市、五城目町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、羽後町)
農業用施設	22,566	農舎・パイプハウスの破損等 100棟 (秋田市、仙北市、横手市、湯沢市、羽後町)
農業用機械	1,985	乾燥機等 4台 (秋田市)
農地	106,000	水田等への土砂堆積・溝畦法面崩落等 306箇所 (北秋田市、能代市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、横手市)
農業用施設	159,500	水路の法面崩落等 204箇所 (北秋田市、能代市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、横手市、羽後町)
農村生活環境施設	91,500	農業集落排水施設の電気設備冠水等 6箇所 (由利本荘市、大仙市)
水産施設	調査中	ふ化場取水口の埋塞等 2箇所 (由利本荘市)
林道施設	134,980	法面崩落・路肩崩壊等 119箇所 (鹿角市、大館市、北秋田市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、横手市、羽後町)
林地被害	123,300	山腹崩壊 13箇所 (鹿角市、秋田市、由利本荘市、大仙市、仙北市)
計	828,545	

(2) 公共土木施設被害

27日19時00分現在 建設交通部調べ

区分	箇所数(内訳)	被害報(千円)
県工事分	83箇所(河川60、道路 21、砂防設備2)	807,140
市町村工事分	143箇所(河川36、道路107)	923,600
合計	226箇所(河川96、道路128、砂防設備2)	1,730,740

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	対象世帯数	対象人数	避難先	原因
由利本荘市	東鮎川	24日 4時49分 25日 8時30分 解除	57世帯	225人	ふれあい館	鮎川の破堤
由利本荘市	矢島地域	24日 8時30分 24日20時00分 解除	13世帯	38人	日新館	千砂利川の増水
由利本荘市	本荘地域	24日 9時50分 24日20時00分 解除	625世帯	1,677人	市勤労青少年ホーム等	子吉川の増水
秋田市	下新城笠岡字堰根 下新城岩城字下向 上向 右馬之丞 槻ノ木	24日 5時40分 24日15時30分 解除	164世帯	414人	下新城地区 コミュニティ センター	新城川の増水
秋田市	雄和碓田	24日 7時40分 25日11時15分 解除	46世帯	144人	雄和基幹集落 センター 雄和山村交流 センター	土砂災害の発生 新波川の増水
秋田市	雄和女米木字川崎	24日17時30分 25日11時15分 解除	17世帯	63人	女米木会館	雄物川の増水
秋田市	下浜檜田字上野 雄和下黒瀬字野中 町屋敷 白根沢 雄和平沢字蟹沢 舟津田 袖又 金沢 大部 田中 小深田 大面 中嶋 雄和石田 雄和妙法	24日17時30分 25日11時15分 解除	340世帯	942人	川添小学校	雄物川の増水
大仙市	神岡全域	24日 8時20分 25日 2時50分 解除	1,775世帯	5,772人	神岡福祉センター 神宮寺小学校	雄物川の増水
大仙市	中仙長野 鶯野 鐘見内	24日 8時20分 24日13時00分 解除	922世帯	調査中	八乙女交流セン ター 中仙農村環境改善 センター 鶯野会館	玉川の増水
大仙市	南外揚土	24日 9時45分 24日21時00分 解除	58世帯	194人	揚北児童館 南外コミュニ ティセンター	雄物川の増水
大仙市	西仙北刈和野	24日11時45分 25日11時00分 解除	17世帯	873人	刈和野コミュ ニティセンター 西仙北スポ ーツセンター 西仙北農村交流 施設	雄物川の増水
大仙市	西仙北刈和野	24日14時00分 25日11時00分 解除	7世帯			
大仙市	西仙北北野目 寺館 堂伝野	24日15時00分 25日11時00分 解除	222世帯			

(2) 自主避難

- ・由利本荘市 立井地地区 8世帯23人
- ・由利本荘市 二夕子地区 1世帯2人
→25日 8時30分 帰宅

6 道路等の状況（規制中=●、規制解除=○）

(1) 国土交通省管理道路

- ・由利本荘市
○国道7号線 24日 8時40分 片側交互通行（法面一部土砂崩落 芦川地内）
→13時30分 解除

(2) 県管理道路

別紙のとおり

(3) 市町村道

- ・にかほ市
○象潟前川線 24日 7時40分 全面通行止め（河川氾濫）
→16時00分 解除
○赤石前川線 24日 4時00分 全面通行止め（冠水）
→16時00分 解除
- ・仙北市
●小山寺下田線 24日 14時30分 全面通行止め（路面決壊）
- ・横手市
○柳田1号線 片側交互通行（土砂崩れ）
→24日 11時00分 解除

(4) 秋田自動車道

- 大曲 I C～協和 I C 区間 24日 6時35分 通行止め
→19時00分 解除
- 横手 I C～湯田 I C 区間 24日 12時45分 通行止め
→19時00分 解除
- 十文字 I C～湯沢 I C 区間 24日 3時04分 通行止め
→17時00分 解除
- 湯沢 I C～三関 I C 区間 24日 12時00分 通行止め
→16時00分 解除

(5) JR

- 秋田新幹線 通常運行
- 在来線 奥羽本線 通常運行
- 羽越本線 通常運行
- 田沢湖線 通常運行
- 北上線 通常運行
- 花輪線 通常運行

7 河川の水位

6月25日10時50分現在、避難判断水位及び氾濫危険水位を超過した河川はありません。

8 ライフライン

(1) 停電

24日 4時51分から延べ726戸で強風等により停電（大仙市、横手市、由利本荘市、湯沢市）

24日15時29分、全て復旧

(2) 断水

24日12時00分現在、約17,000戸で横手川の濁りによる取水停止に伴い断水

（横手市：給水車で浄水を供給）

25日 5時10分現在、全て復旧

9 警戒体制

秋田県災害警戒部（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

別紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道路課
 月日—平成23年6月30日(木)
 時間—16:00 現在

整理番号	振興局名	送受者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
															全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
															月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	由利	阿部			国	105号	赤沼アンダーパス	冠水				0.1km		6/24	6:30			6/25	7:00			解除
2	由利	阿部			国	105号	由利本荘市岩谷麓	冠水				0.1km		6/24	7:30			6/24	14:00			解除
3	由利	阿部			国	105号	由利本荘市徳沢	冠水				0.1km				6/24	7:40	6/24	10:00			解除
4	由利	阿部			国	105号	由利本荘市松本	冠水				0.1km		6/24	9:30	6/24	7:40	6/24	16:20			解除
5	由利	阿部			国	107号	由利本荘市東由利蔵(蔵TN)	冠水				0.1km				6/24	6:50	6/24	15:40			解除
6	由利	阿部			国	108号	由利本荘市瀬中石	土砂崩落				0.1km		6/24	3:25					山側から大規模な土砂崩壊	迂回路 自：由利本荘市鳥海町伏見 ~ 至：由利本荘市矢島町元町 R108→大川端伏見線→鳥海矢島線→象潟矢島線→R108	
7	由利	阿部			国	108号	由利本荘市矢ノ本	土砂崩落				0.01km		6/24	3:25	6/25	12:00			小規模な崩落、崩落幅は片車線	全止め → 片交 但し、本荘・矢島方面は瀬中石で通行止め	
8	由利	阿部			国	108号	由利本荘市鮎川～長瀬橋	冠水				9km		6/24	3:55			6/24	21:20	子吉川の氾濫による。道路冠水		解除
9	秋田	田中			国	341号	秋田市雄和女米木	路肩決壊						6/24	8:50					小規模な崩落		
10	秋田	田中			国	341号	秋田市雄和女米木～新波	冠水				3.3km	無	6/24	14:30			6/25	8:30	雄物川氾濫による道路冠水。		解除
11	仙北	佐藤			国	341号	大仙市下淀川川原～馬場	冠水				3.0km		6/24	10:00			6/25	5:30			解除
12	由利	阿部			国	398号	由利本荘市東由利山崎	切土法面崩壊				0.1km				6/24	8:36	6/25	12:00			解除
13	秋田	田中			(主)	10	本荘西仙北角館線	秋田市雄和碓田	冠水					6/24	8:15			6/24	13:00			解除
14	仙北	佐藤			(主)	10	本荘西仙北角館線	大仙市刈和野字田中	冠水			0.5km		6/24	7:40			6/25	17:00	6/24 15:00冠水範囲拡大のため通行止め区間延長。		解除
15	秋田	田中			(主)	28	秋田岩見船岡線	秋田市河辺岩見	冠水					6/24	8:15			6/24	8:50			解除
16	仙北	佐藤			(主)	30	神岡南外東由利線	大仙市南外字落合	冠水			1.5km		6/24	8:50			6/24	14:00			解除

別紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道路課
 月日—平成23年6月30日(木)
 時間—16:00 現在

整理番号	振興局名	送信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間				詳細(被災状況等)	今後の見通し				
															全面通行止め		片側交互通行				規制解除			
															月日	時間	月日	時間			月日	時間		
17	由利	阿部			(主)	32	仁賀保矢島館合線	由利本荘市濁川	土砂堆積							6/24	3:30	6/24	4:34	6/24	16:30	小規模な崩落、崩落幅は片車線	解除	
18	由利	阿部			(主)	32	仁賀保矢島館合線	にかほ市院内	切土法面崩壊				0.03km			6/24	7:00	6/24	17:00	6/25	16:00		解除	
19	由利	阿部			(主)	32	仁賀保矢島館合線	由利本荘市矢島町荒沢	切土法面崩壊				0.02km					6/24	10:30					
20	由利	阿部			(主)	32	仁賀保矢島館合線	由利本荘市矢島町軽井沢	切土法面崩壊				0.02km					6/24	10:00					追加
21	由利	阿部			(主)	32	仁賀保矢島館合線	由利本荘市矢島町中屋敷	路肩決壊				0.02km			6/25	8:30	6/24	15:30					片交 → 全止め
22	仙北	佐藤			(主)	36	大曲大森羽後線	大仙市大曲丸の内町	冠水				0.5km			6/24	10:00			6/24	19:30			解除
23	仙北	佐藤			(主)	38	田沢湖西木線	仙北市田沢湖 御座の石	土砂堆積							6/24	6:20			6/24	8:00			解除
24	由利	阿部			(主)	48	横手東由利線	由利本荘市東由利寺田	冠水				0.1km			6/24	5:00			6/24	17:45			解除
25	由利	阿部			(主)	58	象潟矢島線	にかほ市冬師山	路肩決壊				0.02km					6/24	8:38	6/25	17:00			解除
26	由利	阿部			(主)	58	象潟矢島線	にかほ市冬師山15k	切土法面崩壊				0.1km			6/24	10:38			6/25	17:00			解除
27	由利	阿部			(主)	58	象潟矢島線	由利本荘市矢島町花立～由利本荘市矢島町駒の王子	路肩決壊				5km			6/24	14:00							
28	仙北	伊藤			(主)	60	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 湯前森林公園付近	倒木				0.05km			6/24	6:45			6/24	8:00			解除
29	仙北	伊藤			(主)	60	田沢湖畔線	仙北市田沢湖 県民の森付近	倒木				0.3km			6/24	7:04			6/24	8:00			解除
30	秋田	田中			(主)	61	秋田御所野雄和線	秋田市種沢	切土法面崩壊				0.02km			6/24	6:30			6/24	12:00			解除

別紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成23年6月30日(木)
 時間—16:00 現在

整理番号	振興局名	送信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し	
															全面通行止め		片側交互通行		規制解除				
															月日	時間	月日	時間	月日	時間			
31	秋田	田中			(主)	61	秋田御所野雄和線	秋田市雄和左手子板沢	冠水							6/24	14:00			6/25	11:30	雄物川氾濫による道路冠水。	
32	由利	阿部			(主)	69	本荘岩城線	北の股上王子ヶ滝付近	切土法面崩壊				0.1km			6/24	8:25			6/24	17:30		解除
33	秋田	田中			(一)	112	久保秋田線	秋田市下新城笠岡	冠水							6/24	7:30			6/24	13:30		解除
34	仙北	長谷川			(一)	113	淀川北野目線	大仙市協和下淀川字大猿田	切土法面崩壊							6/24	8:30			6/24	18:30		解除
35	仙北	佐藤			(一)	113	淀川北野目線	大仙市寺館	冠水				4.0km			6/24	15:30			6/25	4:30		解除
36	仙北	佐藤			(一)	149	土淵杉山田線	大仙市協和土淵	冠水				0.5km			6/24	14:30			6/25	6:30		解除
37	秋田	田中			(一)	232	太平山八田線	秋田市太平金山	切土法面崩壊							6/24	10:00					山側のり面。	
38	仙北	佐藤			(一)	244	強首峰吉川線	大仙市協和峰吉川	冠水				0.7km			6/24	12:00			6/25	8:30		解除
39	仙北	芳賀			(一)	252	水沢西仙北線	大仙市刈和野殿屋敷	冠水				0.02km			6/24	7:20			6/24	14:40	側溝からの溢水	解除
40	仙北	伊藤			(一)	256	土川中仙線	大仙市 極楽野～立石	冠水				3.5km			6/24	6:45			6/24	13:55		解除
41	由利	阿部			(一)	285	冬師西目線	西目町西目	切土法面崩壊				0.02km			6/24	6:30			6/24	19:00	電柱倒れている	解除
42	由利	阿部			(一)	285	冬師西目線	由利本荘市西目田高	切土法面崩壊				0.02km			6/24	7:40	6/24 19:00	6/25 18:30				解除
43	由利	阿部			(一)	287	南由利原鮎川線	国道108号交差～平石	冠水				4km			6/24	6:00			6/24	9:15		解除
44	由利	阿部			(一)	287	南由利原鮎川線	由利本荘市西沢屋敷	切土法面崩壊				1.5km			6/24	9:40			6/28	16:30		解除
45	由利	阿部			(一)	293	西滝沢館線	由利本荘市陣ヶ森	切土法面崩壊				0.02km			6/24	7:00	6/24 13:30					全止め → 片交

別 紙

6月24日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成23年6月30日(木)
 時間—16:00 現在

整理番号	振興局名	送受信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し	
															全面通行止め		片側交互通行		規制解除				
															月日	時間	月日	時間	月日	時間			
46	由利	阿部			(-)	312	長岡冬師城内線	にかほ市上坂	冠水				0.02km		6/24	5:55			6/24	17:00			解除
47	由利	阿部			(-)	312	長岡冬師城内線	にかほ市砂利崩付近	路肩決壊				0.1km		6/24	17:00	6/28	13:00			道路半分決壊		6/24 9:15 片交 → 6/24 17:00 全止め → 6/28 13:00 片交
48	由利	阿部			(-)	312	長岡冬師城内線	にかほ市冬師	路面洗掘				4km		6/24	12:00							冬師～4km間(城内) 通行止め
49	仙北	佐藤			(-)	315	西仙北南外線	R105交差～大場台	冠水				0.5km		6/24	7:05			6/25	17:30			解除
50	仙北	芳賀			(-)	315	唐松宇津野線	大田市協和荒川	路肩決壊				1.0km		6/25	13:00							全面通行止め(当面の間)
51	秋田	田中			(-)	319	雄和協和線	秋田市平尾鳥	冠水						6/24	7:00			6/24	9:00			解除