

## 平成23年8月17日からの大雨による被害状況等について

平成23年 8月18日22時00分現在

秋 田 県 災 害 警 戒 部

### 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月17日 5時10分～		発表中	秋田市、能代市、藤里町、三種町、八峰町、由利本荘市、にかほ市、大館市、北秋田市、横手市、大仙市、美郷町、湯沢市、羽後町、東成瀬村、 <u>上小阿仁村、仙北市</u>
			解除済	男鹿市、五城目町、鹿角市、小坂町
洪水警報	8月17日 16時17分～	～8月18日 5時10分	発表中	
			解除済	藤里町、八峰町、秋田市、能代市、大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、大仙市、仙北市、美郷町、湯沢市、由利本荘市、 <u>にかほ市、横手市、羽後町</u>
	8月18日 10時13分		発表中	<u>由利本荘市、羽後町</u>
	解除済	<u>にかほ市、横手市</u>		
土砂災害警戒情報	8月17日 15時40分～	～8月18日 2時40分	発表中	
			解除済	男鹿市、八峰町、能代市、藤里町、三種町、鹿角市、北秋田市、小坂町、大館市
	8月18日 5時15分～		発表中	<u>横手市</u>
	解除済	<u>由利本荘市内陸、湯沢市、羽後町</u>		
竜巻注意情報	8月17日 17時07分～	～8月17日 18時20分	発表中	
			解除済	秋田県全域

### 2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害（人）				住家被害（棟）				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
<u>鹿角市</u>								<u>1</u>	<u>2</u>
能代市								<u>19</u>	<u>93</u>
大館市								<u>1</u>	<u>8</u>
<u>北秋田市</u>								<u>6</u>	<u>33</u>
横手市									<u>1</u>
藤里町									<u>1</u>
<u>羽後町</u>									<u>1</u>
計								<u>27</u>	<u>139</u>

○住家被害の状況

- ・ 鹿角市    床上浸水1（毛馬内）  
              床下浸水2（毛馬内）
- ・ 能代市    床上浸水19（能代地区1、二ツ井地区18）  
              床下浸水93（能代地区16、二ツ井地区77）

- ・大館市 床上浸水1（栄町）  
床下浸水8（上川沿5、扇田1、大館南2）
- ・北秋田市 床上浸水6（鷹巣）  
床下浸水33（鷹巣）
- ・横手市 床下浸水1（安本）
- ・藤里町 床下浸水1（大沢）
- ・羽後町 床下浸水1（中仙道）

### 3 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
能代市	1			64		6	
大館市				3	1	5	
北秋田市	1						
男鹿市					1		
横手市				2			
計	2			69	2	11	

#### ○非住家被害等の状況

- ・能代市 全壊 1（能代市中沢 土砂災害による）  
浸水 64（能代地区14、二ツ井地区50）  
崖崩れ6（二ツ井地区）
- ・大館市 浸水 3（真中1、十二所1、上川沿1）  
公共施設一部破損1（田代地区 下水道用発電施設）  
崖崩れ5（田代3、大館南1、真中1）
- ・北秋田市 全壊1（綴子 土砂災害による）
- ・男鹿市 公共施設一部破損1（戸賀地区 土砂流入による）
- ・横手市 浸水2（平鹿2）

### 4 農林水産被害・公共土木施設被害

調査中

### 5 避難等の状況

#### (1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	世帯数	人数	避難先	原因
藤里町	鳥谷場	17日17時43分 →18日 6時15分解除	4世帯	8人	総合開発センター	土砂崩れのおそれ

#### (2) 自主避難

- ・能代市 二ツ井荷上場地区 2世帯10人（用水路溢水により二ツ井公民館荷上場分館へ）  
→帰宅済
- 二ツ井種字山崎地区 3世帯 4人（土砂災害のおそれにより知人・親戚宅へ）→帰宅済
- 二ツ井沢口地区 2世帯人数不明（土砂災害のおそれにより知人・親戚宅へ）

- 帰宅済
- 外割田地区 1世帯1人 (浸水のおそれにより親戚宅へ) →帰宅済
  - ・大館市 十二所地区 1世帯 6人 (軽井沢川越水により軽井沢集会所へ) →帰宅済  
 ※大館市釈迦内地区の2世帯については自主避難していなかったことが確認されたため、今回削除
  - ・鹿角市 毛馬内押出地区 1世帯 5人 (用水路溢水により親戚宅へ) →帰宅済
  - ・北秋田市 綴子地区 8世帯19人 (谷地川増水により市交流センターへ) →帰宅済  
綴子地区 25名(工作機械会社従業員国道7号の土砂崩れにより北部自動車学校へ)→帰宅済み
  - 綴子地区 1世帯5人 (側溝の溢水により綴子下町自治会館へ) →帰宅済
  - 前山地区 1世帯 4人 (沢水増水により前山森林交流センターへ)
  - ・小坂町 冷川地区 1世帯 5人 (自宅裏の沢からの鉄砲水により親戚宅へ) →帰宅済
  - ・藤里町 大沢地区 1世帯 1人 (浸水のおそれにより親戚宅へ) →帰宅済

## 6 道路の状況

### (1) 国土交通省管理道路 (規制中=●、規制解除=○)

○秋田自動車道 17日18時15分 上り (二ツ井白神IC→能代東IC) 通行止め → 18日5時50分解除

○秋田自動車道 17日19時00分 下り (能代東IC→二ツ井白神IC) 通行止め → 18日0時00分解除

(秋田自動車道姥懐橋付近 (能代市) での法面崩落のため)

○国道7号 17日17時45分 全面通行止め (北秋田市綴子地内 土砂流入のため)

→ 18日14時20分解除

●国道7号 18日11時45分 片側交互通行規制 (能代市戸草川地内 法面崩落のため)

●国道7号 18日日時不明 片側交互通行規制 (大館市長坂地内 土砂崩落のため)

### (2) 県管理道路

別紙のとおり

## 7 河川の水位

避難判断断水位を超過した河川			はん濫危険水位を超過した河川		
大館市	下内川 (白沢)	17日19時40分	北秋田市	綴子川 (田中)	17日17時30分
			由利本荘市	子吉川 (明法)	18日13時35分

## 8 ライフライン

### (1) 断水

17日22時00分現在、藤里町米田・谷地・長瀬地区39世帯で本管の破損による断水

→18日15時までに復旧

## 9 警戒体制

秋田県災害警戒部 (平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中)

秋田地域災害連絡室 (平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中)

北秋田地域災害連絡室 17日15時40分設置

山本地域災害連絡室 17日15時40分設置

鹿角地域災害連絡室 17日17時10分設置

雄勝地域災害連絡室 18日 5時15分設置  
由利地域災害連絡室 18日 5時40分設置  
仙北地域災害連絡室 18日 8時30分設置  
平鹿地域災害連絡室 18日 9時40分設置

**【問い合わせ・連絡先】**

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

