

平成23年8月17日からの大雨による被害状況等について

平成23年 8月23日 17時00分現在

秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月17日 5時10分～	～8月19日 8時31分	発表中	
			解除済	鹿角市、小坂町、能代市、五城目町、男鹿市、藤里町、三種町、八峰町、由利本荘市、にかほ市、大館市、北秋田市、美郷町、東成瀬村、上小阿仁村、仙北市、秋田市、横手市、大仙市、湯沢市、羽後町
洪水警報	8月17日 16時17分～	～8月18日 5時10分	発表中	
			解除済	藤里町、八峰町、秋田市、能代市、大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、大仙市、仙北市、美郷町、湯沢市、由利本荘市、にかほ市、横手市、羽後町
	8月18日 10時13分～	～8月18日 23時38分	発表中	
	解除済	由利本荘市、羽後町、にかほ市、横手市		
土砂災害警戒情報	8月17日 15時40分～	～8月18日 2時40分	発表中	
			解除済	男鹿市、八峰町、能代市、藤里町、三種町、鹿角市、北秋田市、小坂町、大館市
	8月18日 5時15分～	～8月18日 23時55分	発表中	
			解除済	由利本荘市内陸、湯沢市、羽後町、横手市
竜巻注意情報	8月17日 17時07分～	～8月17日 18時20分	発表中	
			解除済	秋田県全域

2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害（人）				住家被害（棟）				
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
鹿角市								1	2
能代市								19	93
大館市								1	28
北秋田市								8	37
横手市									1
湯沢市									5
藤里町									1
羽後町									1
計								29	168

○住家被害の状況

- ・鹿角市 床上浸水1（毛馬内）
床下浸水2（毛馬内）

- ・能代市 床上浸水19（能代地区1、二ツ井地区18）
床下浸水93（能代地区16、二ツ井地区77）
- ・大館市 床上浸水1（栄町）
床下浸水28（二井田1、上川沿17、扇田7、大館南2、十二所1）
- ・北秋田市 床上浸水8（鷹巣）
床下浸水37（鷹巣）
- ・横手市 床下浸水1（安本）
- ・湯沢市 床下浸水5（千石町1、清水町1、山田1、杉沢1、森1）
- ・藤里町 床下浸水1（大沢）
- ・羽後町 床下浸水1（中仙道）

3 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
能代市	1			64		6	
大館市				9	1	9	
北秋田市	1			3			
男鹿市					1		
横手市				3			
湯沢市				2			
計	2			81	2	15	

○非住家被害等の状況

- ・能代市 全壊 1（能代市中沢 土砂災害による）
浸水 64（能代地区14、二ツ井地区50）
崖崩れ6（二ツ井地区）
- ・大館市 浸水 9（十二所1、上川沿6、扇田2）
公共施設一部破損1（田代地区 下水道用発電施設）
崖崩れ9（田代6、大館南1、真中1、矢立1）
- ・北秋田市 全壊1（綴子 土砂災害による）
浸水3（鷹巣）
- ・男鹿市 公共施設一部破損1（戸賀地区 土砂流入による）
- ・横手市 浸水3（平鹿3）
- ・湯沢市 浸水2（清水町1、杉沢1）

4 農林水産被害・公共土木施設被害

(1) 農林水産被害

23日12時00分現在 農林水産部調べ

被害区分	被害額(千円)	被害内容等
農作物等	調査中	水稲・大豆等の冠水等 251.2ha (大館市、北秋田市、能代市、藤里町、由利本荘市、横手市)
パイプハウス	237	パイプハウスの破損 1棟 (能代市)
農地	117,850	畦畔・法面崩落 74箇所 (大館市、北秋田市、能代市、三種町、藤里町、由利本荘市、横手市)
農業用施設	99,500	頭首工決壊等 55箇所 (鹿角市、大館市、北秋田市、能代市、藤里町)
林道施設	35,950	路肩決壊等 38箇所 (大館市、北秋田市、能代市、八峰町)
林地被害	98,000	山腹崩壊等 12箇所 (北秋田市、能代市、藤里町、男鹿市)

(2) 公共土木施設被害

調査中

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	世帯数	人数	避難先	原因
藤里町	鳥谷場	17日17時43分 →18日 6時15分解除	4世帯	8人	総合開発センター	土砂崩れのおそれ

(2) 自主避難

- ・能代市 二ツ井荷上場地区 2世帯10人 (用水路溢水により二ツ井公民館荷上場分館へ)
→帰宅済
- 二ツ井種字山崎地区 3世帯 4人 (土砂災害のおそれにより知人・親戚宅へ) →帰宅済
- 二ツ井沢口地区 2世帯人数不明 (土砂災害のおそれにより知人・親戚宅へ)
→帰宅済
- 外割田地区 1世帯1人 (浸水のおそれにより親戚宅へ) →帰宅済
- ・大館市 十二所地区 1世帯 6人 (軽井沢川越水により軽井沢集会所へ) →帰宅済
- ・鹿角市 毛馬内押出地区 1世帯 5人 (用水路溢水により親戚宅へ) →帰宅済
- ・北秋田市 綴子地区 8世帯19人 (谷地川増水により市交流センターへ) →帰宅済
- 綴子地区 25名 (工作機械会社従業員国道7号の土砂崩れにより北部自動車学校へ) →帰宅済
- 綴子地区 1世帯5人 (側溝の溢水により綴子下町自治会館へ) →帰宅済
- 前山地区 1世帯 4人 (沢水増水により前山森林交流センターへ) →帰宅済

- ・小坂町 冷川地区 1世帯 5人（自宅裏の沢からの鉄砲水により親戚宅へ）→帰宅済
- ・藤里町 大沢地区 1世帯 1人（浸水のおそれにより親戚宅へ）→帰宅済

6 道路の状況

(1) 国土交通省管理道路（規制中＝●、規制解除＝○）

- 秋田自動車道 17日18時15分 上り（二ツ井白神IC→能代東IC）通行止め → 18日5時50分解除
- 秋田自動車道 17日19時00分 下り（能代東IC→二ツ井白神IC）通行止め → 18日0時00分解除
（秋田自動車道姥懐橋付近（能代市）での法面崩落のため）
- 国道7号 17日17時45分 全面通行止め（北秋田市綴子地内 土砂流入のため）
→ 18日14時20分解除
- 国道7号 18日11時45分 片側交互通行規制（能代市戸草沢地内 法面崩落のため）
→ 19日8時20分解除
- 国道7号 18日日時不明 片側交互通行規制（大館市長坂地内 土砂崩落のため）
→ 20日4時15分解除

(2) 県管理道路

別紙のとおり（平成23年8月19日17時現在）

7 河川の水位

避難判断水位を超過した河川	はん濫危険水位を超過した河川
大館市 下内川（白沢） 17日19時40分	北秋田市 綴子川（田中） 17日17時30分 由利本荘市子吉川（明法） 18日13時35分

8 ライフライン

(1) 断水

17日22時00分現在、藤里町米田・谷地・長瀬地区39世帯で本管の破損による断水
→18日15時までに復旧

9 警戒体制

秋田県災害警戒部（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

秋田地域災害連絡室（平成23年3月11日の地震に伴う体制から引き続き設置中）

- 北秋田地域災害連絡室 17日15時40分設置 → 19日17時00分廃止
- 山本地域災害連絡室 17日15時40分設置 → 19日10時30分廃止
- 鹿角地域災害連絡室 17日17時10分設置 → 19日10時30分廃止
- 雄勝地域災害連絡室 18日 5時15分設置 → 19日 8時31分廃止
- 由利地域災害連絡室 18日 5時40分設置 → 23日 9時00分廃止
- 仙北地域災害連絡室 18日 8時30分設置 → 19日 9時00分廃止
- 平鹿地域災害連絡室 18日 9時40分設置 → 19日 8時40分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）
TEL：018-860-4563

8月17～19日 豪雨等に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成23年8月19日(金)
 時間— 17:00 現在

整理番号	振興局名	送信者名	送受信日時	図面対比番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し	
															全面通行止め		片側交互通行		規制解除				
															月日	時間	月日	時間	月日	時間			
1	山本	中山	22:00		—	322	浜后坂藤里峡公園線(キミマサカシ 針ヶの川エ)	藤里町藤琴字沢尻	土砂崩落	無	無	—	200m	有	8/17	20:00						土砂崩落(1箇所): 寺沢橋直近	現況調査及び対策検討中。付近に迂回路はあるが、大型車通行不可、中学校のバス通学路であり、できるだけ早期に災害応急本工事に対応する方針。スクールバスは、大きく町道を迂回路(2~3km)している。
2	山本	中山	17:00		—	317	西目屋二ツ井線	能代市二ツ井町荷上場(ヲクイマチ ニアゲハ)	土砂崩落	無	無	—	3,600m	有	8/17	17:00	8/18	18:00				土砂崩落(崩落箇所H=10m、L=20m)	対岸の市道と町道が迂回路となっている。8/18 18時より 全止めから片側交互通行へ移行。法面が不安定であるため、状況を見ながら対応する。
3	秋田	田中	16:00		主	59	男鹿半島線	男鹿市戸賀塩浜字漁元崎(トガシオハマ アサ リョウモトサキ)	土砂崩落	無	無	—	—	有			8/17	15:30				土砂崩落	路上の土砂撤去終了。安全のため片側交互通行規制を継続。現況調査及び対策検討中。
4	山本	佐々木	19:45		—	200	矢坂糠沢線(ヲカサケ)	山本郡藤里町矢坂字八坂台(ヤサカサ ヤサカサ)	路肩崩壊	無	無	—	100m	—			8/18	18:00				路肩崩落	未定 災害復旧事業対応
5	山本	伊藤	16:30		—	294	仙ノ台松山線(センノダイヒヤマ)	能代市母体(モタイ)	冠水	無	無	—	10,500m	有	8/17	17:30			8/19	15:30		土砂崩落	解除済み
6	北秋田	松井	20:30		—	200	矢坂糠沢線	北秋田市綴子字二本杉(ツツレコ アサ ニホンスギ)	土砂崩落	無	無	—	—	有	8/17	18:00			8/18	16:30		土砂崩落。倒木有り。	解除済み
7	山本	中山	17:00		—	203	高屋敷茶屋下線	能代市二ツ井町小掛(ヲクイマチ コカケ)	土砂崩落	無	無	—	—	有	8/17	16:00			8/17	18:30		土砂崩落	解除済み
8	鹿角	川村	20:25		国	104	国道104号	鹿角市十和田大湯字大湯	土砂崩落	無	無	—	—	—			8/17	20:00	8/17	21:40		土砂崩落	解除済み