

平成23年台風15号(9/21~9/22)による被害状況等について

平成23年 9月22日16時00分現在
秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	9月20日 4時27分～	～9月22日 10時50分	解除済	鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、由利本荘市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成瀬村
暴風警報	9月21日 10時59分～	～9月22日 04時55分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町
洪水警報	9月21日 21時30分～	～9月22日 10時50分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、秋田市、由利本荘市
土砂災害警戒情報	9月21日 23時20分～	～9月22日 02時30分	解除済	秋田市、横手市、大館市、大仙市

2 人的被害・住家被害

市町村名	人的被害(人)				住家被害(棟)				
	死者	行方不明	負傷者		半壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水
			重傷	軽傷					
大館市									1
潟上市									1
大仙市							1		
計							1		2

住家被害の状況

- ・大館市 床下浸水1(軽井沢)
- ・潟上市 床下浸水1(飯田川)
- ・大仙市 一部破損1(協和稲沢) 自宅敷地内の倒木による屋根損壊

3 非住家被害等

市町村名	非住家被害(棟)				公共施設(棟)	崖崩れ(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	浸水			
大館市				1			
秋田市						1	
男鹿市						3	
潟上市						1	
計				1		5	

非住家被害等の状況

- ・大館市 浸水1(十二所 旅館)
- ・秋田市 崖崩れ1(雄和平尾鳥) 自宅敷地の崖崩落
- ・男鹿市 崖崩れ3(戸賀1、北浦1、鶴木1) 家屋裏山の土砂崩れ等
- ・潟上市 崖崩れ1(飯田川) 公園附帯道路の法面崩落

4 避難等の状況

(1) 避難勧告

市町村	地区名	日時	対象世帯数(世帯)	対象人数(人)	避難先	原因
鹿角市	花輪・八幡平・尾去沢	22日01時35分発令 22日05時45分解除	1,992	5,320	八幡平市民センター 花輪市民センター 鹿角市交流センター 西道口自治会館 大川添団地会館	米代川の増水

(2) 自主避難

- ・北秋田市鷹巣地区 1世帯2人 21日18時20分 北秋田市交流センターへ避難
22日05時48分 帰宅済

5 道路の状況(規制中 = 、規制解除 =)

(1) 県管理道路

別紙のとおり

(2) 市町村管理道路

・秋田市

__仙北北部第二地区広域道路 河辺神内地区 法面土砂崩落

21日18時25分 片側交互通行規制

21日20時00分全面通行止め 22日16時00分解除

6 農林水産被害・公共土木施設被害

(1) 農林水産被害

22日13時00分現在 農林水産部調べ

被害区分	被害額(千円)	被害内容等
農作物等	調査中	水稲・大豆等の冠水等 104.7ha (鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、秋田市、 湯上市、由利本荘市、大仙市)
パイプハウス	139	パイプハウスのビニル破損 4棟 (仙北市)

(2) 公共土木施設被害

調査中

7 河川の水位

避難判断水位を超過した河川			はん濫危険水位を超過した河川		
由利本荘市	芋川(松本)	21日23時20分	秋田市	新城川(笠岡)	22日00時15分
由利本荘市	石沢川(鮎瀬)	21日23時50分			
鹿角市	米代川(花輪)	22日00時50分			
上小阿仁村	小阿仁川(杉花)	22日01時00分			
上小阿仁村	小阿仁川(三木田)	22日02時00分			
大仙市	福部内川(福見)	22日07時00分			

8 ライフライン

(1) 停電

22日0時頃から倒木による断線などで延べ663戸の停電（鹿角市、小坂町、北秋田市、上小阿仁村） 22日09時05分までに全て解消

9 警戒体制

- ・ 秋田県災害警戒部 （3月11日の地震体制継続中）
- ・ 鹿角地域災害連絡室 21日17時30分設置
- ・ 北秋田地域災害連絡室 21日16時30分設置
- ・ 山本地域災害連絡室 21日17時00分設置
- ・ 秋田地域災害連絡室 （3月11日の地震体制継続中）
- ・ 仙北地域災害連絡室 21日17時00分設置 22日16時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）

TEL：018-860-4563

9月21～22日台風15号に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課

月日 - 平成23年9月22日(木)

時間 - 12:00

現在

整理番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	西目屋二ツ井線	青森県境～藤里町(町道黒石線分岐)	事前通行規制	無	無	6,500m	無	9/21	17:00			9/22	12:00	台風通過に伴い規制基準を超える雨量が見込まれるため、青森県側14.8kmと合わせ全面通行止	規制解除
2	国道108号	由利本荘市鳥海町瀬中石	土砂崩落のおそれ	無	無	7,000m	有	9/21	19:00			9/22	6:00	6月23日に崩落した法面が不安定であるため台風により被害が発生する前に通行止めを実施する。	規制解除 ただし、6月災害による片側交互通行規制は継続
3	仁賀保矢島館合線	由利本荘市矢島町荒沢字濁川～針ヶ岡	土砂崩落のおそれ	無	無	4,800m	有	9/21	19:00					法面上部に亀裂が確認され、台風により被害が発生する前に通行止めを実施する。	未定。9/22(木)現地で地質の専門家立会のうえ検討。
4	仙ノ台松山線	能代市二ツ井町濁川～能代市羽立	冠水	無	無	10,400m	無	9/21	17:00					大雨による冠水。孤立集落なし。	冠水解消後、道路パトロールを行い安全が確認できれば規制を解除
5	国道105号	由利本荘市赤沼下	冠水	無	無	500m	有	9/21	23:05			9/22	10:10	JRのアンダーパス。大雨による冠水。	規制解除
6	横手東由利線	由利本荘市老方寺田	冠水	無	無	100m	有	9/22	0:00			9/22	4:00	大雨による冠水。孤立集落なし。	規制解除
7	国道108号	由利本荘市立井地	冠水	無	無	800m	有	9/22	0:15			9/22	5:40	大雨による冠水。孤立集落なし。	規制解除
8	南由利原鮎川線	由利本荘市堰口	路肩決壊	無	無	30m	無	9/22	0:45	9/22	6:00			盛土法面の路肩決壊で、NTT柱が転倒。通行に架線が支障となり、一時全面通行止め	現地確認の結果、1車線のみ確保できる状況。4:00に片側交互通行開始(大型車は全面通行止)6:00に大型車通行可
9	国道105号	仙北市西木町上桧木内字黒沢	倒木	無	無	100m	無	9/22	2:00	9/22	3:00	9/22	3:30	倒木(約5本)があり、その処理のため全面通行止め	規制解除
10	入道崎寒風山線	男鹿市男鹿中滝川	路肩決壊	無	無	60m	有			9/22	8:40			盛土法面の路肩決壊	迂回路: 国道101号