

平成24年7月16日の大雨による被害状況等について

平成24年 7月16日16時30分現在
秋 田 県 災 害 警 戒 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	7月16日 03時57分～		発表中	鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、仙北市
			解除済	大潟村
洪水警報	7月16日 03時57分～		発表中	大館市、北秋田市、能代市、三種町、秋田市
			解除済	鹿角市、上小阿仁村、藤里町、八峰町、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、仙北市
土砂災害警戒情報	7月16日 04時33分～	～7月16日 07時30分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、秋田市秋田、男鹿市
	7月16日 09時15分～	～7月16日 10時20分	解除済	八峰町

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)			公共施設(棟)	崖崩れ(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	浸水			
上小阿仁村					2						
三種町				1	5			4			
男鹿市			1							2	
計			1	1	7			4		2	

○被害の内訳

- ・上小阿仁村 住家床下浸水2 (小沢田1、仏社1)
- ・三種町 住家床上浸水1 (下岩川)
住家床下浸水5 (下岩川)
非住家浸水4 (下岩川)
- ・男鹿市 住家一部破損1 (戸賀加茂青砂 石垣崩落により外壁損傷)
崖崩れ2 (戸賀加茂青砂1、五里合琴川1)

4 避難の状況

・避難準備情報

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	備考
鹿角市	市内全域	16日10時18分発表 16日13時30分解除	全世帯	全市民	花輪市民センター ほか7箇所	米代川の水位 上昇ため

5 河川の水位

避難判断水位（レベル3）を超過した河川	はん濫危険水位（レベル4）を超過した河川
綴子川（田中観測所） 7月16日06時50分 小阿仁川（三木田観測所） 7月16日06時50分 桧木内川（宮田観測所） 7月16日07時10分 小猿部川（脇神観測所） 7月16日08時00分	新城川（笠岡観測所） 7月16日07時10分

6 道路の状況

別紙のとおり（7月16日14時00分現在）

7 農林水産被害

調査中

8 警戒体制

（1）県

秋田県災害警戒部	5月 1日から継続
鹿角地域災害連絡室	7月16日05時15分設置
北秋田地域災害連絡室	7月16日04時33分設置
山本地域災害連絡室	7月16日05時07分設置
秋田地域災害連絡室	7月16日04時33分設置
仙北地域災害連絡室	7月16日08時30分設置

（2）市町村

鹿角市災害対策室	7月16日13時30分設置（災害警戒本部から改組）
仙北市災害連絡室	7月16日12時00分設置（災害警戒部から改組）

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）
TEL：018-860-4563

7月16日～大雨による道路災害・通行規制状況表

道 路 課

月日—平成24年 7月16日（月）

時間—14:00

現在

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長 (m)	迂回路	規制種別・期間				詳細（被災状況等）	今後の見通し
								全面通行止め 月日 時間	片側交互通行 月日 時間	規制解除 月日 時間			
1	県	59	男鹿半島線	男鹿市門前～加茂青砂	事前通行規制	7,700m	無	7/16 6:00		7/16 14:00	小規模な土砂の流出が数カ所と落石防止網への落石あり		
2	県	214	福館阿仁前田線	上小阿仁村仏社地内	法面崩落	15m	無	7/16 5:00頃	7/16 8:20頃	7/16 9:30	法面の崩落により幅員の8割程度が閉塞 (L=15m、h=2.0m)		
3	県	294	仙ノ台松山線	能代市二ツ井町菅沢 もたいやま ～能代市母体山国有林	路面冠水	7,300m	無	7/16 12:00			橋梁（潜水橋）が冠水したため通行止め	水位低下確認後解除予定（17日正午の見込み）	
4	県	317	西目屋二ツ井線	青森県境～藤里町真名子	路肩決壊	14,900m	無	7/16 12:00			降雨による路肩決壊のため通行止め	17日正午に解除の見込み	
5	県	59	男鹿半島線	男鹿市門前	落石等の恐れ	20m			7/16 14:00		斜面からの落石等の恐れがあり信号機による片側交互通行	当分の間片側交互通行	