

# 平成24年7月16日からの大雨による被害状況等について

平成24年 7月20日17時00分現在  
秋 田 県 災 害 警 戒 部

## 1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	7月16日 03時57分～	～7月17日 03時13分	解除済	鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、仙北市
洪水警報	7月16日 03時57分～	～7月17日 03時13分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、藤里町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、仙北市
土砂災害警戒情報	7月16日 04時33分～	～7月16日 10時20分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市秋田、男鹿市

## 2 人的被害

なし

## 3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)			公共施設(棟)	崖崩れ(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	浸水			
北秋田市					1						
上小阿仁村					2						
三種町				1	7			8			
男鹿市			1							3	1
五城目町					3			3			
計			1	1	13			11		3	1

### ○被害の内訳

- ・北秋田市 住家床下浸水1 (小又)
- ・上小阿仁村 住家床下浸水2 (小沢田1、仏社1)
- ・三種町 住家床上浸水1 (下岩川)  
住家床下浸水7 (下岩川)  
非住家浸水8 (下岩川)
- ・男鹿市 住家一部破損1 (戸賀加茂青砂 石垣崩落により外壁損傷)  
崖崩れ3 (五里合琴川1、船川港1、脇本1)  
その他1 (戸賀加茂青砂 石垣崩落)
- ・五城目町 住家床下浸水3 (内川湯ノ又1、杉ヶ崎1、下夕町1)  
非住家浸水3 (内川湯ノ又)

## 4 避難の状況

### ・避難準備情報

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	備考
鹿角市	市内全域	16日10時18分発表 16日13時30分解除	全世帯	全市民	花輪市民センター ほか7箇所	米代川の水位 上昇ため

## 5 河川の水位

避難判断水位（レベル3）を超過した河川	はん濫危険水位（レベル4）を超過した河川
綴子川（田中観測所） 7月16日06時50分 小阿仁川（三木田観測所） 7月16日06時50分 桧木内川（宮田観測所） 7月16日07時10分 小猿部川（脇神観測所） 7月16日08時00分 →7月17日01時20分までに全ての水防警報解除	新城川（笠岡観測所） 7月16日07時10分 →7月16日14時00分水防警報解除

## 6 ライフライン

・停電 倒木により最大1,481戸（鹿角市八幡平） → 7月16日23時21分までにすべて復旧

## 7 道路の状況

別紙のとおり（7月18日14時00分現在）

## 8 農林水産被害

被害区分	被害額(千円)	被害内容等
農作物等	909	水稲、大豆等 139.58ha (大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、男鹿市、 <u>潟上市</u> 、 <u>五城目町</u> )
ハウス施設	0	精査の結果、被害なし
農地	19,200	畦畔崩落等 13箇所（北秋田市、三種町、 <u>五城目町</u> ）
農業用施設	32,000	水路への土砂流入、水路法面崩落等 13箇所 (北秋田市、 <u>大館市</u> 、 <u>三種町</u> 、 <u>五城目町</u> )
林道施設	54,050	路肩決壊、法面崩落等 55箇所 ( <u>大館市</u> 、 <u>北秋田市</u> 、 <u>上小阿仁村</u> 、 <u>能代市</u> 、 <u>三種町</u> 、 <u>八峰町</u> 、 <u>五城目町</u> )
林地被害	43,500	山腹崩壊 6箇所（ <u>鹿角市</u> 、 <u>小坂町</u> 、 <u>男鹿市</u> 、 <u>五城目町</u> ）
計	149,659	

※ 7月20日16時現在の判明分である。

## 9 警戒体制

### (1) 県

秋田県災害警戒部 5月 1日から継続  
 鹿角地域災害連絡室 7月16日05時15分設置 → 7月17日17時00分廃止  
 北秋田地域災害連絡室 7月16日04時33分設置 → 7月17日17時00分廃止  
 山本地域災害連絡室 7月16日05時07分設置 → 7月17日12時00分廃止  
 秋田地域災害連絡室 7月16日04時33分設置 → 7月17日09時00分廃止  
 仙北地域災害連絡室 7月16日08時30分設置 → 7月17日12時00分廃止

### (2) 市町村

鹿角市災害連絡室 7月16日05時30分設置 → 7月17日12時00分廃止(この間順次改組)  
 仙北市災害警戒部 7月16日08時30分設置 → 7月17日12時00分廃止(この間順次改組)

### 【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害警戒部（事務局 総合防災課）  
 TEL：018-860-4563

# 7月16日～大雨による道路災害・通行規制状況表

道 路 課  
 月日－平成24年 7月18日（火）  
 時間－14：00 現在

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	県	59	男鹿半島線	男鹿市門前～加茂青砂	事前通行規制	7,700m	無	7/16	6:00			7/16	14:00	小規模な土砂の流出が数カ所と落石防止網への落石あり	
2	県	214	福館阿仁前田線	上小阿仁村仏社地内	法面崩落	15m	無	7/16	5:00頃	7/16	8:20頃	7/16	9:30	法面の崩落により幅員の8割程度が閉塞(L=15m、h=2.0m)	
3	県	294	仙ノ台桧山線	能代市二ツ井町菅沢 もたいやま ～能代市母体山国有林	路面冠水	7,300m	無	7/16	12:00			7/17	12:00	橋梁（潜水橋）が冠水したため通行止め	
4	県	317	西目屋二ツ井線	青森県境～藤里町真名子	路肩決壊	14,900m	無	7/16	12:00			7/17	12:00	降雨による路肩決壊のため通行止め	
5	県	59	男鹿半島線	男鹿市門前	落石等の恐れ	20m	無			7/16	14:00	7/18	14:00	斜面からの落石等の恐れがあり信号機による片側交互通行	
6	国	285	国道285号	上小阿仁村南沢地内	法面崩落	5m	無			7/16	16:40	7/16	19:30	法面の崩落（H=7m、L=5m）により片側車線に土砂流出	