

平成25年8月9日の大雨による被害状況等について

平成25年 8月 9日 18時00分現在
秋 田 県 災 害 対 策 本 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月9日 5時55分～		発表中	秋田市、能代市、大館市、鹿角市、大仙市、 北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、 八峰町
		8月9日 11時41分	解除	三種町
洪水警報	8月9日 5時55分～		発表中	秋田市、能代市、大館市、鹿角市、大仙市、 北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、 三種町、八峰町
土砂災害 警戒情報	8月9日 6時45分～		発表中	能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、仙北市、 小坂町、上小阿仁村、藤里町、八峰町
竜巻注意 情報	8月9日 8時51分～	8月9日 11時00分	解除	県内全域
記録的短 時間大雨 情報	<ul style="list-style-type: none"> ・8月9日7時34分大館市北部付近、北秋田市北部付近、藤里町付近、八峰町付近で1時間に約110ミリ ・8月9日8時2分大館市北部付近で1時間に約120ミリ以上 ・8月9日9時4分大館市北部付近、藤里町付近で1時間に約110ミリ以上 ・8月9日10時50分鹿角市北部付近で1時間に約100ミリ 			

2 人的被害

市町村名	死者(人)	行方不明(人)	重傷(人)	軽傷(人)
仙北市		5	1	2
計		5	1	2

○被害状況

- ・仙北市 行方不明5（田沢 土石流による住家の埋没）
重傷1（田沢 土石流による住家の埋没）
軽傷2（田沢 土石流による住家の埋没）

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設(棟)	崖崩れ等(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
大館市				21	52						23	
鹿角市				17	28						51	
北秋田市				1								
藤里町					1				1			
仙北市	5	1				3						

小坂町				<u>2</u>				<u>1</u>		<u>4</u>
計	5	1		<u>39</u>	<u>83</u>	3		<u>2</u>		<u>78</u>

(被害状況の内訳)

- ・大館市 詳細調査中
- ・鹿角市 詳細調査中
- ・北秋田市 住家床上浸水1 (綴子 大雨による流入)
- ・藤里町 詳細調査中
- ・仙北市 住家全壊5 (田沢 土石流による土砂の流入)、住家半壊1 (田沢 土石流による土砂の流入)、非住家全壊3 (田沢 土石流による土砂の流入)
- ・小坂町 住家床下浸水2 (万谷)、非住家浸水1 (万谷)

4 道路の状況

県管理道路

別紙のとおり (8月9日15時00分現在)

5 避難等の状況

(1)避難指示

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	越山	8月 9日 9時15分発令	16世帯	50人	公民館越山分館	土砂崩れのおそれ

(2)避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	蛭沢	8月 9日 9時35分発令	5世帯	<u>10人</u>	越山分館	土砂崩れのおそれ
	出口1常会	8月 9日 9時50分発令	21世帯	<u>70人</u>	田代公民館	氾濫のおそれ
	花岡町桜町	8月 9日 9時50分発令	27世帯	<u>69人</u>	花岡公民館	土砂災害等のおそれ
	花岡町前田	8月 9日 9時50分発令	<u>54世帯</u>	<u>142人</u>	花岡公民館	土砂災害等のおそれ
	沼館	8月 9日10時25分発令	<u>192世帯</u>	<u>572人</u>	沼館の湯、釈迦内公民館	調査中
	高館下	8月 9日10時58分発令	<u>62世帯</u>	<u>189人</u>	釈迦内公民館	調査中
	猿間	8月 9日10時15分発令	<u>54世帯</u>	<u>201人</u>	猿間町内会館	調査中
	横岩	8月 9日11時42分発令	<u>67世帯</u>	<u>186人</u>	田代公民館	調査中
	清水3・4・5丁目	8月 9日11時42分発令	<u>819世帯</u>	<u>1,909人</u>	秋田看護福祉大学	長木川氾濫のおそれ
山田渡	8月 9日14時38分発令	<u>39世帯</u>	<u>110人</u>	下川沿公民館	調査中	
仙北市	田沢	8月 9日13時53分発令	55世帯	152人	仙北市田沢湖総合開発センター	土石流等が発生するおそれ

(3)自主避難

市町村	地区名等	世帯数	人数	避難先	原因
大館市	山田	10世帯	16人	洞曇寺	戸沢川氾濫のため
	扇寿苑		100人	扇田病院・比内福祉センター	冠水のおそれ

	池内	調査中	調査中	調査中	調査中
--	----	-----	-----	-----	-----

6 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過	氾濫危険水位超過	水防警報解除
藤琴川	藤里町藤琴	8月 9日 7時50分	8月 9日 8時10分	
桧木内川	宮田	8月 9日 8時40分	8月 9日 9時00分	
福士川	福士川	8月 9日10時50分	8月 9日 12時00分	
長木川	大館市有浦	8月 9日10時30分		
	餅田観測所		8月 9日 11時00分	
米代川	鹿角市末広	8月 9日12時00分		
	大館市扇田	8月 9日12時10分	8月 9日 12時30分	

7 ライフライン

停電

大館市、仙北市及び横手市 最大2,364戸で停電

→ 18時00分現在 22戸で停電（大館市、~~横手市~~仙北市）

8 防災関係機関への要請状況

・災害派遣要請

仙北市田沢湖における土石流による行方不明者の救助・捜索 8月 9日 14時29分要請

9 その他

仙北市 孤立20人（「駒ヶ岳温泉」宿泊客 土砂崩れによる） 8月 9日 15時13分

10 警戒体制

(1) 県

- ・秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月 9日 7時15分設置
- 秋田県災害警戒部(部長：総合防災課長) 8月 9日 9時00分改組
- 秋田県災害対策本部(部長：知事) 8月 9日 12時00分改組
- ・山本地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 6時45分設置
- 山本地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 11時00分改組
- ・北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 7時15分設置
- 北秋田地域災害警戒部(部長：総務企画部長) 8月 9日 10時30分改組
- 北秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 8時40分設置
- 鹿角地域災害警戒部(部長：総務企画部長) 8月 9日 9時00分改組
- 鹿角地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・仙北地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 9日 9時30分設置
- 仙北地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分改組
- ・雄勝地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置
- ・平鹿地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置
- ・秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日 12時00分設置

・ 由利地域災害対策部（部長：地域振興局長） 8月 9日 12時00分設置

(2) 市町村

・ 大館市災害警戒対策室(室長：防災対策室長) 8月 9日 7時15分設置

→ 大館市災害警戒対策部（部長：総務部長） 8月 9日 9時00分改組

→ 大館市災害対策本部（部長：市長） 8月 9日 9時15分改組

・ 北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 8月 9日 7時30分設置

→ 北秋田市災害対策本部（部長：市長） 8月 9日 12時00分改組

・ 鹿角市災害連絡室（室長：総務課長） 8月 9日 8時00分設置

→ 鹿角市災害対策本部（部長：市長） 8月 9日 11時15分改組

・ 仙北市災害対策部（部長：副市長） 8月 9日 11時50分設置

・ 藤里町災害対策警戒部（部長：生活環境課長） 8月 9日 8時00分設置 → 18時00分廃止

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害対策本部（事務局：総合防災課）

TEL：018-860-4563

平成25年8月9日の大雨による被害状況等について

平成25年8月9日

生活環境部

1 水道の被害状況

藤里町及び鹿角市の一部で断水が発生している。

断水地区名	断水戸数・人数	断水期間
藤里町中通簡易水道	詳細確認中(最大72人)	詳細確認中
鹿角市上水道(花輪地区)	2戸・人数不明	詳細確認中

2 一般廃棄物処理施設の被害状況

大館市ゴミ焼却施設で取水ポンプ破損により焼却を停止している。

市町村名/ 一部事務組合	確認 時間	被害状況等	対応
大館市	12:05	大館クリーンセンターに隣接する山が崩れ、土砂により取水ポンプが壊れたため焼却を停止している。 また、樹海ラインが大館方面の2カ所で山崩れがあり、廃棄物の搬入も止まっている。	代替ポンプの使用を検討。 市職員が施設へ向かうための代替路を検討。
	17:22	取水していた沢が崩落した。	ポンプを注文したが沢が崩落し、長期間取水できないおそれがある。廃棄物を他の焼却施設への搬入を検討中。

8月9日の大雨による農林水産被害の状況について

平成25年 8月 9日

農 林 水 産 部

18時現在の被害状況は次のとおり。

1 農作物等

■ ほ場の冠水・浸水 154ha

〔 水稻 151ha、大豆 2ha、そば等 1ha

（大館市120ha、北秋田市22ha、藤里町9ha、仙北市3ha 等

■ 比内地鶏 5千羽溺死（大館市）

2 農 道

■ 法面崩壊 2路線

（鹿角市1路線、潟上市1路線）

3 林 地

■ 山腹崩壊等 3箇所

（仙北市2箇所、藤里町1箇所）

平成25年8月9日大雨被害状況について

H25. 8. 9 18:00 現在

産業政策課関係（商工関係建物被害）

大館市

- ・大滝温泉周辺 ホテル・旅館3件 床上浸水
- ・花岡町 商店・工場3件 床上浸水
- ・御成町一丁目、代野地区、川口横岩、粕田 床下浸水（詳細は不明）

鹿角市

- ・大湯温泉周辺 旅館1件 一部浸水
- ・事業所建物被害 小売店1件 倉庫浸水
- ・大町・新町商店街 数件 床下浸水

資源エネルギー産業課関係

- 鹿角市 2件（休廃止鉦山坑廃水処理施設の破損）
- 大館市 3件（休廃止鉦山坑廃水処理施設の破損・~~プラント破損~~採石の道路への流出）

建設部関係の被害状況について

(午後6時現在)

秋田県災害対策本部第3回連絡会議資料

平成25年8月9日(金)午後7時～

【道路関係】

全面通行止め箇所は~~16~~15箇所。

片側交互通行箇所は0箇所。

規制解除済み~~6~~7箇所。

全面通行止め

- ・鹿角管内
 - 国道103号(郡界)
 - 国道282号(湯瀬温泉) (土砂流出)
 - 十二所花輪大湯線(尾去沢) (土砂崩落)
 - 十二所花輪大湯線(花輪) (道路崩落)
 - 田山花輪線(花輪) (土砂崩落)
 - 雪沢十和田毛馬内線(瀬田石) (土砂崩落)
 - 大館十和田湖線(小坂:雪沢関連) (冠水)
- ・北秋田管内
 - 国道103号(郡界) (道路崩落)
 - 大館十和田湖線(雪沢) (冠水)
 - 十二所花輪大湯線(十二所) (土砂崩落)
 - 白沢田代線 (電柱倒壊、冠水)
 - 比内田代線(川口) (冠水)
- ・山本管内
 - 西目屋二ツ井線(真名子) (土砂崩れ)
 - 西目屋二ツ井線(藤琴) (路肩決壊)
- ・仙北管内
 - 国道341号(鎧畑ダム下) (冠水)
 - 上桧木内玉川線(上桧木内) (土砂崩落)

片側交互通行 なし

規制解除

- ・鹿角管内
 - 国道282号(東北道下) (冠水)
 - 大館十和田湖線(小坂鉾山) (土砂崩落)
 - 田山花輪線 (冠水)
- ・北秋田管内
 - 国道105号(阿仁) (冠水)
- ・仙北管内
 - 国道105号(上桧木内) (冠水)
 - 田沢湖西木線(田沢湖畔) (土砂流出)

【河川関係】

○氾濫危険情報（レベル4）超過河川状況

- ・ 5河川で氾濫危険水位（レベル4）を超過
- ・ 現在は水位が低下し氾濫注意水位（レベル3）を下回っている。

○土砂災害発生状況

- ・ 仙北市先達地区で土石流発生（負傷者3人、行方不明者5人）
- ・ 明日、現地調査の予定

国土交通省 国土技術政策総合研究所

危機管理技術研究センター 砂防研究室長 蒲原^{かんばら} 他1名

○避難情報

- ・ 民間人1人 早口ダムに避難

○調査状況

- ・ みちのく号：仙北方面を調査中。明日の調査を調整中。
- ・ ほくりく号：9日の調査は中止。明日の調査を調整中。

【流域下水道】

■米代川流域下水道大館処理区において橋梁添架の污水圧送管が破損

- ・国道7号早口橋(大館市早口)に添架している、坂地中継ポンプ場からの圧送管が、早口川増水による流下物の影響により破損し、大館処理区田代第7処理分区の污水を下流に送水出来ない状況。
- ・破損か破断か等の詳細については不明。

(対応)

- ・坂地ポンプ場で污水を溢水させないように、バキューム車による污水吸引、搬送中。
- ・復旧について検討中。

■米代川流域下水道大館処理区立花中継ポンプ場沈砂室水没

- ・沈砂設備が設置されている地下1階の沈砂池室が水没し、電気・機械設備に被害発生。
- ・被害詳細は不明。
- ・ポンプ設備は水没せず、稼働中。

(対応)

- ・沈砂池水位を低下させるため、ポンプを連続稼働中。

その他

- ・大館、鹿角処理センターに被害なし。

以上、施設に被害はあるものの、応急対応により下水道の使用制限等はしていない。

人的被害・影響

(1) 大館少年自然の家主催事業でのバス立ち往生 【14:00解消】

自然の家から小坂町方面へ移動中、樹海ラインの土砂崩れのため引き返そうとしたが、戻りの途中も土砂崩れが発生し、立ち往生。

(高校生ボランティア21名、職員3名 計24名)

(2) 大曲工業工業高校生

仙台市へ企業訪問へ向かうため新幹線に乗車したが、運転見合わせで代替バスに乗り換え。仙岩峠の通行止めで引き返そうとしたが、戻り路線上も通行止め区間があり、立ち往生。(高校生3名)

建物、敷地内被害

(1) 大館少年自然の家

- ・構内道路に法面から約20m土砂崩落。車両通行不可。
- ・キャンプ場のプレハブ倉庫が増水で浮き上がり破損。
- ・テントサイト(斜面)の一部土砂崩れ。

(2) 大館工業高校

- ・校地南側の法面(幅7~8m、高さ8~9m)崩落。
- ・崩落に伴い杉倒木。(数本)

(3) 鹿角市 花輪北小学校、十和田小学校

- ・一部床下浸水

(4) 鹿角市 末広小学校

- ・グラウンド冠水

(5) 大館市 桂城小学校

- ・グラウンド冠水

8月9日午後6時現在
秋田県警察本部

仙北市における被災、警察活動の状況

1 家屋、人的被害

先達集落^{せんだつ}で、8棟（住家5棟、非住家3棟）が鉄砲水により流出、全壊した。

被災住家の居住者21人の安否は次のとおり。

- ・ 生存確認16人（意識不明の重体1人）
- ・ 行方不明5人（2世帯）

2 警察活動の状況

警察活動39人（仙北署20人、機動隊19人）

機動隊（隊長以下19人、車両6台）が、午後4時すぎに捜索活動開始。5時30分まで捜索活動を実施したが、今後の対応を検討するため一旦打ち切り。

今後の活動については、仙北市、警察、消防、自衛隊と協議中。

3 住民の避難状況

仙北市が確認したところ、55世帯152人が「田沢湖総合開発センター」に避難中（午後3時40分現在）。

その後、住民の多くが親戚宅等に避難し、センターでの待機は45人（午後4時40分現在）。