

平成25年台風18号による被害状況等について

平成25年 9月17日 9時00分 現在
秋 田 県 災 害 対 策 本 部

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	9月16日 5時28分～	～9月16日 20時41分	解除済	能代市、三種町、八峰町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、にかほ市
大雨警報	9月16日 9時38分～	～9月16日 23時16分	解除済	全市町村
洪水警報	9月16日 9時38分～	～9月17日 4時18分	解除済	全市町村
	9月17日 7時54分～		発表中	能代市
土砂災害警戒情報	9月16日 11時15分～	～9月16日 19時50分	解除済	鹿角市、小坂町、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、藤里町、三種町、八峰町、秋田市秋田、秋田市河辺雄和、男鹿市、潟上市、五城目町、湯沢市、羽後町

2 人的被害 なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害					非住家被害				公共施設 (箇所)	崖崩れ等 (箇所)
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
北秋田市					2				2		
能代市				5	69				16		4
藤里町					1				1		
八峰町					2						
三種町				6	13				15		
秋田市											2
男鹿市				1	4			3	1		6
潟上市				1	5						
八郎潟町					1						
井川町				3	4		1		7	1	1
にかほ市			1					1	1		
湯沢市			4					1			
計			5	16	101		1	5	43	1	13

被害状況の内訳

- ・北秋田市 住家床下浸水2（鷹巣）、非住家浸水2（綴子1、脇神1）
- ・能代市 住家床上浸水5（檜山1、昇平岱1、二ツ井3）、住家床下浸水69（松美町15、寿域長根6、上町2、柳町2、河戸川2、二ツ井37、その他5）、非住家浸水16（二ツ井7、寿域長根2、槐2、久喜沢2、河戸川2、中川原1）、崖崩れ4（久喜沢1、中沢1、檜山1、

- 河戸川1)
- ・藤里町 住家床下浸水1(藤琴)、非住家浸水1(藤琴)
 - ・八峰町 住家床下浸水2(峰浜1、八森1)
 - ・三種町 住家床上浸水6(下岩川6)、住家床下浸水13(鹿渡7、森岳2、鯉川2、浜田1、下岩川1)、非住家浸水15(鹿渡9、森岳3、鯉川1、川尻1、上岩川1)
 - ・秋田市 崖崩れ2(榎山1、外旭川1)
 - ・男鹿市 住家床上浸水1(脇本1)、住家床下浸水4(五里合1、北浦1、脇本2)
非住家一部破損3(脇本1、五里合1、船川1)、非住家浸水1(北浦1)
崖崩れ6(男鹿中2、脇本1、五里合2、船川1)
 - ・潟上市 住家床上浸水1(昭和)、住家床下浸水5(昭和1、飯田川4)
 - ・八郎潟町 住家床下浸水1(中嶋)
 - ・井川町 住家床上浸水3(北川尻3)、住家床下浸水4(北川尻1、井内2、寺沢1)
非住家浸水7(井内1、蒔田1、浜井川3、今戸1、宇治木1)、非住家半壊1(赤沢1)
公共施設1(浸水、蒔田コミュニティセンター1)、崖崩れ2(赤沢1、黒坪1)
 - ・にかほ市 住家一部破損1(外壁破損 象潟)、非住家一部破損1(屋根トタン剥離 平沢)
非住家浸水1(象潟町)
 - ・湯沢市 住家一部破損4(屋根トタン剥離ほか 相川1、桑崎1、小野2)、
非住家一部破損1(屋根トタン剥離 相川)

4 避難状況

(1) 避難準備情報

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
にかほ市	寺田、中野ほか	9月16日14時55分 同日17時25分解除	1,294 世帯	4,894 人	自治会館	白雪川の増水
鹿角市	花輪新町ほか	9月16日16時00分 同日18時30分解除	1,151 世帯	2,613 人	花輪市民センター	福士川の増水
男鹿市	北浦(1区～4区)	避難指示から切替 9月17日1時00分	484 世帯	1,094 人	北浦公民館	ため池決壊のため

(2) 避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
男鹿市	北浦(1区～4区)	9月16日12時57分 避難指示に切替	484世帯	1,094 人	北浦公民館	ため池決壊のおそれ
能代市	檜山	9月16日13時08分 同日22時00分解除	187世帯	550人	崇徳小学校	桧山川の氾濫のおそれ
北秋田市	綴子掛泥向、柳中ほか	9月16日15時00分 同日21時10分解除	43世帯	85人	北秋田市交流センター	綴子川の増水
秋田市	下新城笠岡、岩城	9月16日15時10分 17日 8時30分解除	167世帯	400人	下新城地区コミュニティセンター	新城川の増水
秋田市	外旭川	9月16日15時10分 同日18時30分解除	432世帯	1,098 人	外旭川地区コミュニティセンターほか	草生津川の増水
秋田市	金足片田	9月16日16時05分 17日 8時30分解除	61世帯	163人	福田公民館	馬踏川の増水
能代市	久喜沢	9月16日14時50分 同日22時00分解除	4世帯	16人	朴瀬小学校	久喜沢川の増水

能代市	荷上場鍋良子	9月16日15時35分 同日22時00分解除	300世帯		二ツ井公民館荷上場分館	鍋良子川の増水
大館市	比内前田	9月16日15時20分 同日22時35分解除	7世帯	21人	仁井田公民館ほか	前田川の氾濫のおそれ
鹿角市	長嶺、大里ほか	9月16日15時45分 避難指示に切替	2,051世帯	5,242人	八幡平市民センターほか	米代川の増水
大館市	出口一	9月16日16時23分 17日7時30分解除	7世帯	24人	田代公民館	早口川の氾濫のおそれ
大館市	軽井沢	9月16日16時23分 同日22時45分解除	11世帯	17人	十二所公民館	米代川の氾濫のおそれ
鹿角市	十和田石野、古川ほか	9月16日17時20分 同日21時20分解除	316世帯	860人	十和田市民センターほか	米代川の増水
上小阿仁村	堂川	9月16日17時15分	36世帯	92人	羽立公民館	小阿仁川の増水
八郎潟町	浦大町脇平	9月16日17時00分	14世帯	40人	浦大町コミュニティセンターほか	土砂崩れのおそれ
北秋田市	三木田	9月16日18時30分 17日2時00分解除	67世帯	178人	三木田多目的集会施設	小阿仁川の増水
大館市	山田渡、餅田、横岩	9月16日19時30分 17日7時30分解除	121世帯	300人	下川沿公民館ほか	米代川の氾濫のおそれ
三種町	森岳大町	9月16日20時20分 17日1時00分解除	312世帯	791人	山本公民館	三種川の増水
三種町	川尻・久米岡	9月16日20時20分 17日1時00分解除	184世帯	569人	川尻自治会館	三種川の増水
能代市	松長布	9月17日7時05分	186世帯	450人	南地域センター、大瀬南自治会館等	悪土川の水位上昇

(3) 避難指示

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
上小阿仁村	小田瀬、大林、上仏社	9月16日14時35分 同日17時40分解除	54世帯	150人	大林公民館	小阿仁川の増水
鹿角市	尾去沢	9月16日17時00分 同日21時30分一部解除(61世帯169人)	64世帯	181人	尾去沢市民センター	ため池決壊のおそれ
鹿角市	長嶺、大里ほか	避難勧告から切替 9月16日17時15分 同日21時20分解除	2,051世帯	5,242人	八幡平市民センターほか	米代川の増水
男鹿市	北浦(1区～4区)	避難勧告から切替 9月16日17時30分 避難準備情報に切替	484世帯	1,094人	北浦公民館	ため池決壊のおそれ

5 道路の状況

(1) 国管理道路

- ・ 国道46号 仙北市田沢湖生保内～岩手県雫石町橋場坂本間
土砂災害の危険性が高いため9月16日13時12分から全面通行止め

9月17日6時30分片側交互通行

- ・ 国道 7号 北秋田市綴子地内
道路冠水のため9月16日13時40分から全面通行止め 同日19時00分解除

(2) 県管理道路

別紙のとおり

6 ライフライン

(1) 停電

- ・ 9月16日13時52分以降、三種町、大仙市、仙北市、男鹿市で最大2,078戸停電
9月16日16時00分現在 203戸停電（大仙市強首、大仙市花館、仙北市田沢湖）
9月16日19時00分現在 157戸停電（大仙市花館、男鹿市男鹿中）

(2) 断水

- ・ 9月16日 16時30分現在 男鹿市北浦真山地区 6戸

(3) ガス供給停止

- ・ 9月16日 16時30分現在 男鹿市北浦真山地区 8戸

7 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過	氾濫危険水位超過	備考
綴子川	田中観測所	9月16日12時40分	9月16日13時50分	
草生津川	寺内観測所	9月16日14時00分	-	
新城川	笠岡観測所	-	9月16日14時00分	
小阿仁川	杉花観測所	9月16日14時10分	9月16日14時30分	
小阿仁川	三木田観測所	9月16日14時50分	9月16日15時40分	
馬場目川	久保観測所	-	9月16日14時50分	
小猿部川	脇神観測所	9月16日15時50分	9月16日17時20分	
三種川	森岳観測所	9月16日16時20分	9月16日17時30分	9月16日19時15分氾濫
米代川	花輪観測所	9月16日15時20分	9月16日17時00分	
米代川	末広観測所	9月16日17時00分	-	
阿仁川	木戸石観測所	9月16日17時40分	-	
米代川	十二所観測所	9月16日17時50分	9月16日18時40分	

8 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害対策本部(本部長：知事) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 山本地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日11時00分から継続
- ・ 北秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 鹿角地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 仙北地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 雄勝地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 平鹿地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 秋田地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続
- ・ 由利地域災害対策部(部長：地域振興局長) 8月 9日12時00分から継続

(2) 市町村

- ・ 大館市災害対策本部(本部長：市長) 8月 9日 9時15分から継続

- ・仙北市災害対策本部（本部長：市長） 8月 9日12時30分から継続
- ・潟上市災害警戒部（部長：総務部長） 9月16日10時00分設置
- ・湯沢市災害連絡室（室長：総務課長） 9月16日10時30分設置 9月16日17時50分廃止
- ・男鹿市災害対策警戒部（部長：総務企画部長） 9月16日11時00分設置
- ・能代市災害対策警戒部（部長：総務部長） 9月16日11時50分設置
- ・五城目町災害警戒対策室（室長：総務課長） 9月16日12時30分設置
- ・北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 9月16日12時40分設置
- 北秋田市災害対策本部（本部長：市長） 9月16日15時00分改組
- 北秋田市災害警戒部（部長：総務部長） 9月17日 3時00分改組
- ・鹿角市災害連絡室（室長：総務課長） 9月16日12時40分設置
- 鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 9月16日13時30分改組
- 鹿角市災害警戒本部（本部長：総務部長） 9月16日14時15分改組
- 鹿角市対策本部（本部長：市長） 9月16日16時45分改組
- 鹿角市災害警戒対策室（室長：総務課長） 9月16日21時20分改組
- ・にかほ市災害警戒部（部長：総務部長） 9月16日13時00分設置
- ・八峰町災害対策警戒部（部長：副町長） 9月16日13時00分設置
- ・由利本荘市危機管理課警戒体制 9月16日12時00分 9月16日20時50分解除
- ・秋田市災害警戒対策室(室長：防災安全対策課長) 9月16日13時40分設置 9月17日 8時30分廃止
- ・藤里町災害対策警戒部（部長：生活環境課長） 9月16日14時00分設置
- ・三種町災害対策警戒部（部長：副町長） 9月16日14時00分設置
- ・上小阿仁村災害対策本部（本部長：村長） 9月16日14時30分設置
- 上小阿仁村災害警戒部（部長：住民福祉課長） 9月16日21時05分改組
- ・小坂町災害警戒対策室（室長：総務課長） 9月16日14時45分設置 9月16日19時50分廃止
- ・大仙市台風18号災害警戒対策室（室長：課長） 9月16日15時00分設置

【問い合わせ・連絡先】

秋田県災害対策本部（事務局：総合防災課）

TEL：018-860-4563

台風18号に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日 - 平成25年9月17日(火)
 時間 - 0:35 現在

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	国	101	国道101号	男鹿市脇本田谷沢要沢～ 男鹿市脇本脇本稲荷下	道路冠水	5,400m	有	9/16	12:40					道路冠水(秋田市方面から向かって 生鼻崎トンネルの手前)	未定
2	国	285	国道285号	五城目町鷲ノ木～ 五城目町石田	道路冠水	600m	有	9/16	13:15			9/16	19:20		
3	県	59	男鹿半島線	男鹿市戸賀塩浜壺ヶ沢～ 男鹿市船川港本山門前抜川	事前通行規制	12,100m	無	9/16	13:50					13:50事前通行規制後に当該規制区間 外で法面崩落を確認したため、14:10 より規制延長を延伸	未定
4	県	229	古井内大久保停車場 線	潟上市昭和豊川上虻川～ 潟上市昭和豊川槻木	道路冠水	1,800m	有	9/16	16:30			9/16	20:55	14:10道路冠水により通行止め。 16:00及び16:30に新たな冠水箇所を 確認し、規制区間を延伸	未定
5	県	126	秋田操車場線	秋田市泉北1丁目	道路冠水	500m	有	9/16	14:35			9/16	15:00		
6	県	2	大館十和田湖線	大館市茂内	路肩決壊	40m	無	9/16	15:00	9/16	18:00	9/16	20:10	路肩決壊	未定
7	県	112	久保秋田線	秋田市下新城笠岡～ 秋田市飯島前田表	道路冠水	1,200m	有	9/16	15:30			9/16	23:50	道路冠水	未定
8	県	282	仁郷大湯線	東成瀬村仁郷山～ 湯沢市皆瀬字小安奥山	落石	8,600m	無	9/16	15:00					落石(規模不明)	17日朝、作業開始
9	県	323	小安温泉椿川線	湯沢市皆瀬桂谷地～ 東成瀬村椿川	土砂流出	11,500m	無	9/16	15:30					土砂流出(L=40m程度)	17日朝、作業開始
10	国	101	国道101号	男鹿市男鹿中山町家口～ 男鹿市船川港仁井山	路肩崩落、 道路冠水	4,300m	有	9/16	16:00					路肩崩落(規模不明)及び道路冠水	17日朝、現地確認
11	県	66	十二所花輪大湯線	大館市十二所十二所町	土砂崩落の恐れ	500m	有	9/16	15:00			9/16	17:30		
12	国	285	国道285号	大館市比内町小坪沢金助沢～ 大館市比内町小坪沢小坪沢	道路決壊の恐れ	200m	無	9/16	17:00			9/16	19:00		
13	国	285	国道285号	上小阿仁村小沢田～上小阿仁 村仏社	道路冠水	2,100m	有	9/16	17:00			9/16	18:10		
14	県	24	鷹巣川井堂川線	上小阿仁村堂川	道路冠水	1,000m	無	9/16	17:00			9/16	18:10		
15	県	228	北の又井川線	井川町北川尻海老沢樋ノ口～ 井川町浜井川曲淵	道路冠水	100m	無	9/16	15:10			9/16	19:25		
16	国	282	国道282号	鹿角市八幡平湯瀬石通～県境	道路冠水	2,000m	無	9/16	16:45			9/16	20:30		

台風18号に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日 - 平成25年9月17日(火)
 時間 - 0:35 現在

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
17	国	341	国道341号	仙北市田沢湖玉川	スノーシェッド崩壊の恐れ	20,000m	無	9/16	17:25					スノーシェッド崩壊の恐れ 土砂崩れ	17日朝に確認予定。
18	国	103	国道103号	鹿角市十和田錦木	道路冠水	1,000m	無	9/16	18:00			9/16	23:30		
19	国	103	国道103号	鹿角市十和田末広	法面崩落	50m	無			9/16	18:30			法面一部崩落(復旧したところの下流側)	未定
20	国	341	国道341号	鹿角市八幡平熊沢～鹿角市八幡平蛇沢	土砂崩れ、道路冠水	500m	無	9/16	16:02	9/16	17:40	9/16	23:10	土砂流出(規模不明)、道路冠水	
21	県	4	能代五城目線	三種町下岩川～三種町上岩川	道路冠水	6,600m	無	9/16	15:30			9/16	22:10		
22	県	203	高屋敷茶屋下線	能代市二ツ井町小掛	道路冠水	100m	無	9/16	15:00			9/16	22:00		
23	県	309	比内森吉線	大館市比内町大葛大谷～北秋田市森吉字湯ノ岱	山からの土砂流出	25,800m	無	9/16	18:30					沢から細かい石などが道路へ流れ出ている状態	17日朝、現地確認。
24	県	22	比内大葛鹿角線	鹿角市八幡平	土砂崩れ	100m	無	9/16	19:30			9/16	21:40	金山黒沢トンネルより30mほど鹿角側で土砂(表土)崩れ(L=30m、2車線、t=10cm)	
25	国	282	国道282号	鹿角市八幡平小豆沢碓	土砂流出、道路冠水	800m	有	9/16	19:40			9/16	23:10	土砂流出(L=30m、2車線分)、道路冠水	
26	県	52	比内田代線	大館市川口新家下～大館市赤石屋布南	道路冠水	4,000m	無	9/16	20:00					道路冠水	未定
27	県	66	十二所花輪大湯線	大館市十二所折橋	道路冠水	350m	無	9/16	18:00					道路冠水	未定
28	県	64	能代二ツ井線	能代市二ツ井町外面～能代市二ツ井町茶屋下	法面崩落	1,400m	有	9/16	16:30					法面崩落(規模不明)	17日朝、現地確認
29	県	294	仙ノ台松山線	【速報】起点から1km地点	倒木					9/17	0:00頃			倒木	17日5:00頃再度確認撤去作業
30	県	314	濁川上岩川線	【速報】仙ノ台松山線の終点から700m地点	土砂堆積					9/17	0:00頃			土砂堆積	17日5:00頃再度確認撤去作業