

平成26年8月1日の大雨による被害状況等について

平成26年 8月 7日 17時00分現在
秋 田 県 災 害 連 絡 室

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月1日 9時31分	8月1日18時46分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村
洪水警報	8月1日 9時31分	8月1日17時15分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村
土砂災害警戒情報	8月1日 10時22分	8月1日13時40分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市
竜巻注意情報	8月1日 9時11分	8月1日13時10分	解除済	県内全域

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設(箇所)	崖崩れ等(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
鹿角市				1	6				11		21	
大館市					5				4		16	
北秋田市											1	
計				1	11				15		38	

(被害状況の内訳)

- ・鹿角市 住家床上浸水1(花輪1)
住家床下浸水6(尾去沢1、花輪4、十和田大湯1)
- ・大館市 住家床下浸水5(比内町大葛5)

4 農林水産関係 (8月7日現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物	270	ほ場への土砂流入(水稻)0.2ha(大館市)
農地・農業用施設	84,600	水田畦畔の法面崩壊等 19箇所(鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市) 水路の破損等 18箇所(鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市) 揚水機の損壊 3箇所(北秋田市) 農道の路肩決壊等 3路線3箇所(北秋田市、仙北市)
林地・林道施設	82,200	林地の溪岸侵食 1箇所(大館市) 林道の路肩決壊等 5路線7箇所(大館市)
計	167,070	

5 避難等の状況

(1) 避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
鹿角市	水沢、熊沢、永田	8月1日12時10分発令 8月1日13時50分解除	134 世帯	410 人	八幡平市民センター	土砂崩れ・河川増水のおそれのため

(2) 自主避難

市町村	地区名	世帯数	人数	原因	その他
大館市	長部	10世帯	15人	側溝の水が溢れたため	8月1日14時頃まで全員帰宅
北秋田市	七日市	1世帯	1人	浸水のおそれのため	8月1日12時頃帰宅

6 道路規制の状況

別添のとおり

7 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過日時	水防警報解除日時
小猿部川	脇神	8月 1日12:30	8月 1日16:40

8 その他の被害

- ・ 8月 1日 鹿角市八幡平切留平にて市道流出 4世帯孤立 復旧済み
- ・ 8月 1日 北秋田市森吉太平湖橋付近 6名孤立 脱出済み
- ・ 8月 1日 大館市比内町大葛 4名孤立 救助済み
- ・ 8月 1日 北秋田市浦田 阿仁川中州で3名孤立 救助済み

9 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月 1日 10時22分設置 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時00分設置
→ 鹿角地域災害警戒部(部長：地域防災監) 8月 1日 13時00分改組
→ 鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 16時30分改組 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時22分設置 → 8月 1日 16時35分廃止
- ・ 仙北地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時43分設置 → 8月 1日 17時00分廃止

(2) 市町村

- ・ 鹿角市災害警戒対策室(室長：総務課長) 8月 1日 9時20分設置
→ 鹿角市災害対策本部(部長：市長) 8月 1日 12時05分改組
→ 鹿角市災害警戒対策室(室長：総務課長) 8月 1日 15時40分改組 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 10時30分設置
→ 北秋田市災害対策部(部長：副市長) 8月 1日 12時30分改組
→ 北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 15時30分改組 → 8月 1日 19時20分廃止
- ・ 仙北市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 10時25分設置 → 8月 1日 14時00分廃止

今後調査によって被害状況が変わることがあります。

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

8月1日 大雨に係る道路災害・通行規制状況表

道 路 課
 月日—平成26年8月4日(月)
 時間—9:00 現在

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	国		国道103号	鹿角市十和田大湯五ノ岱	路肩決壊	50m	あり			8/1	11:30	8/1	17:35	路肩決壊	
2	県	309	比内森吉線	大館市比内町大葛字大谷 ～北秋田市森吉山国有林 (太平湖グリーンハウス)	路肩決壊・ 法面崩落	16,200m	なし	8/1	13:30					路肩決壊、法面崩落 確認4箇所 道路沈下約500mm	8/1 15:00より土砂撤去作業を実施 交通解放時間は未定
3	県	191	根瀬尾去沢線	鹿角市八幡平浦田	路肩決壊	50m	なし			8/1	14:15			路肩決壊 約10m	未定
4	県	111	桂瀬笹館線	北秋田市七日市	倒木、土砂 流出	2,600m	なし	8/1	15:30					倒木、土砂流出 通行不能区間手前	未定
5	国		国道341号	鹿角市八幡平(曾利滝ス ノーシェット附近)	路肩決壊	200m	なし			8/1	18:00			路肩決壊 約20m	未定