

平成26年8月1日の大雨による被害状況等について

平成26年 8月15日 16時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月1日 9時31分	8月1日18時46分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村
洪水警報	8月1日 9時31分	8月1日17時15分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村
土砂災害警戒情報	8月1日 10時22分	8月1日13時40分	解除済	鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市
竜巻注意情報	8月1日 9時11分	8月1日13時10分	解除済	県内全域

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)				非住家被害(棟)				公共施設(箇所)	崖崩れ等(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損			
鹿角市				1	6				11		21
大館市					5				4		16
北秋田市											1
計				1	11				15		38

(被害状況の内訳)

- ・鹿角市 住家床上浸水1(花輪1)
住家床下浸水6(尾去沢1、花輪4、十和田大湯1)
- ・大館市 住家床下浸水5(比内町大葛5)

4 農林水産関係 (8月14日現在)

(単位：千円)

被害区分	被害額	被害内容等
農作物	270	ほ場への土砂流入(水稻)0.2ha(大館市)
農地・農業用施設	115,900	水田畦畔の法面崩壊等 22箇所(鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市) 水路の破損等 25箇所(鹿角市、大館市、北秋田市、仙北市) 揚水機の損壊 3箇所(北秋田市) 農道の路肩決壊等 5路線5箇所(鹿角市、北秋田市、仙北市)
林地・林道施設	82,200	林地の溪岸侵食 1箇所(大館市) 林道の路肩決壊等 5路線7箇所(大館市)
計	198,370	

5 避難等の状況

(1)避難勧告

市町村	地区名	発令・解除日時	世帯数	人数	避難先	原因
鹿角市	水沢、熊沢、永田	8月1日12時10分発令 8月1日13時50分解除	134世帯	410人	八幡平市民センター	土砂崩れ・河川増水のおそれのため

(2) 自主避難

市町村	地区名	世帯数	人数	原因	その他
大館市	長部	10世帯	15人	側溝の水が溢れたため	8月1日14時頃まで全員帰宅
北秋田市	七日市	1世帯	1人	浸水のおそれのため	8月1日12時頃帰宅

6 道路規制の状況

別添のとおり

7 河川の状況

河川名	水位観測所	避難判断水位超過日時	水防警報解除日時
小猿部川	脇神	8月 1日12:30	8月 1日16:40

8 その他の被害

- ・ 8月 1日 鹿角市八幡平切留平にて市道流出 4世帯孤立 復旧済み
- ・ 8月 1日 北秋田市森吉太平湖橋付近 6名孤立 脱出済み
- ・ 8月 1日 大館市比内町大葛 4名孤立 救助済み
- ・ 8月 1日 北秋田市浦田 阿仁川中州で3名孤立 救助済み

9 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) 8月 1日 10時22分設置 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時00分設置
→ 鹿角地域災害警戒部(部長：地域防災監) 8月 1日 13時00分改組
→ 鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 16時30分改組 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時22分設置 → 8月 1日 16時35分廃止
- ・ 仙北地域災害連絡室(室長：地域企画課長) 8月 1日 10時43分設置 → 8月 1日 17時00分廃止

(2) 市町村

- ・ 鹿角市災害警戒対策室(室長：総務課長) 8月 1日 9時20分設置
→ 鹿角市災害対策本部(部長：市長) 8月 1日 12時05分改組
→ 鹿角市災害警戒対策室(室長：総務課長) 8月 1日 15時40分改組 → 8月 1日 19時00分廃止
- ・ 北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 10時30分設置
→ 北秋田市災害対策部(部長：副市長) 8月 1日 12時30分改組
→ 北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 15時30分改組 → 8月 1日 19時20分廃止
- ・ 仙北市災害警戒部(部長：総務部長) 8月 1日 10時25分設置 → 8月 1日 14時00分廃止

今後調査によって被害状況が変わることがあります。

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

道 路 課

月日—平成26年8月4日（月）

時間—9：00 現在

8月1日 大雨に係る道路災害・通行規制状況表

凡例

全面通行止
片側交互通行
規制解除

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
								全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
								月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	国		国道103号	鹿角市十和田大湯五ノ岱	路肩決壊	50m	あり			8/1	11:30	8/1	17:35	路肩決壊	
2	県	309	比内森吉線	大館市比内町大葛字大谷 ～北秋田市森吉山国有林 (太平湖グリーンハウス)	路肩決壊・ 法面崩落	16,200m	なし	8/1	13:30					路肩決壊、法面崩落 確認4箇所 道路沈下約500mm	8/1 15:00より土砂撤去作業を実施 交通解放時間は未定
3	県	191	根瀬尾去沢線	鹿角市八幡平浦田	路肩決壊	50m	なし			8/1	14:15			路肩決壊 約10m	未定
4	県	111	桂瀬笹館線	北秋田市七日市	倒木、土砂 流出	2,600m	なし	8/1	15:30					倒木、土砂流出 通行不能区間手前	未定
5	国		国道341号	鹿角市八幡平（曾利滝ス ノーシェッド附近）	路肩決壊	200m	なし			8/1	18:00			路肩決壊 約20m	未定