

平成26年8月5日からの大雨による被害状況等について

平成26年 8月22日 18時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	8月5日 21時37分～	～8月8日 17時11分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大館市、鹿角市
洪水警報	8月6日 3時35分～	～8月8日 14時39分	解除済	八峰町、藤里町、能代市、大館市、小坂町、八郎潟町、三種町、秋田市、五城目町、由利本荘市、北秋田市
土砂災害警戒情報	8月6日 3時40分～	～8月7日 4時24分	解除済	八峰町、藤里町、五城目町、大館市、小坂町、北秋田市

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設（箇所）	崖崩れ等（箇所）	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
大館市									1		10	
北秋田市					1							
八峰町											7	
三種町											1	
五城目町					1							
計					2				1		18	

（被害状況の内訳）

- ・北秋田市 住家床下浸水 1（七日市）側溝から水が溢れる
- ・五城目町 住家床下浸水 1（杉ヶ崎）農業用水が溢れる

4 農林水産関係（8月22日現在）

（単位：千円）

被害区分	被害額	被害内容等
農作物	4,942	ほ場の冠水（水稻、大豆、そば）16ha（上小阿仁村、三種町、北秋田市）
農地・農業用施設	187,700	水田畦畔の法面崩壊等 11箇所（北秋田市、大館市、五城目町、八郎潟町、仙北市） 水路の損壊等 19箇所（大館市、北秋田市、能代市、三種町、五城目町、八郎潟町、大仙市） 農道の損壊等 7路線7箇所（北秋田市、三種町、五城目町、八郎潟町）
林地・林道施設	233,300	林地の山腹崩壊等 6箇所（小坂町、鹿角市、北秋田市、八峰町、秋田市） 林道の路肩決壊等 24路線44箇所（大館市、北秋田市、八峰町、三種町、五城目町）
計	425,942	

5 避難等の状況

避難勧告、自主避難等なし

6 道路規制の状況

別添のとおり

7 列車運休の状況

J R 五能線 岩館～深浦間について、道床流出により復旧に約1ヶ月かかる見込み

8 警戒体制

(1) 県

- | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---|---------------|
| ・秋田県災害連絡室(室長：総合防災課長) | 8月 6日 | 3時40分設置 | → | 8月12日 9時00分廃止 |
| ・山本地域災害連絡室(室長：地域企画課長) | 8月 6日 | 3時40分設置 | → | 8月11日10時30分廃止 |
| ・秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) | 8月 6日 | 14時51分設置 | → | 8月 8日11時15分廃止 |
| ・鹿角地域災害連絡室(室長：地域企画課長) | 8月 6日 | 21時17分設置 | → | 8月 8日18時00分廃止 |
| ・北秋田地域災害連絡室(室長：地域企画課長) | 8月 6日 | 21時17分設置 | → | 8月11日17時40分廃止 |

(2) 市町村

- | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---|---------------|
| ・八峰町災害警戒部(部長：副町長) | 8月 6日 | 6時00分設置 | → | 8月 8日12時00分廃止 |
| ・五城目町災害警戒対策室(室長：総務課長) | 8月 6日 | 15時50分設置 | → | 8月 8日 8時38分廃止 |
| ・小坂町災害警戒対策室(室長：総務課長) | 8月 6日 | 21時17分設置 | → | 8月 8日11時30分廃止 |
| ・大館市災害警戒対策室(室長：危機管理課長) | 8月 6日 | 21時47分設置 | → | 8月11日17時00分廃止 |
| ・北秋田市災害警戒部(部長：総務部長) | 8月 6日 | 22時00分設置 | → | 8月11日17時30分廃止 |
| ・鹿角市災害連絡室(室長：総務課長) | 8月 6日 | 9時30分設置 | → | 8月 8日17時15分廃止 |

今後調査によって被害状況が変わることがあります。

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課

TEL：018-860-4563

8月5日からの大雨に係る道路災害・通行規制状況表

整理番号	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	被災写真	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細（被災状況等）	今後の見通し
											全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
											月日	時間	月日	時間	月日	時間		
1	国	101	101号	山本郡八峰町八森字乙の水	土砂流出	無	無		1.0km		8/6	6:00	8/6	12:30	8/8	16:00	・道の駅から青森側へ200m付近で出水で土砂流出 ・青森側100m先出水 ・県境跨線橋付近同社堆積50cm	解除済み
2	県	294	仙ノ台桧山線	能代市大森 ～能代市二ツ井町濁川	倒木	無	無		7.4km		8/7	6:30			8/7	18:00	・道路への倒木4本（最大径40cm程度）	解除済み
3	国	105	105号	由利本荘市赤沼	冠水	無	無		0.1km		8/7	7:00			8/7	7:30	・赤沼アンダーパスの冠水	解除済み
4	県	129	杉沢上小阿仁線	上小阿仁村沖田面	土砂崩れ	無	無		0.1km		8/7	19:00			8/7	20:30	・土砂崩れによる全面通行止め	解除済み
5	県	24	鷹巣川井堂川線	北秋田市三木田	土砂崩れ	無	無		2.2km		8/8	9:00			8/8	16:45	・土砂崩れによる全面通行止め	解除済み