

平成28年1月19日の突風による被害状況について（第1報）

平成28年1月21日14時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報（秋田中央地域のみ）

種別	発表日時	解除（切り替え）日時	状況
風雪注意報	1月19日11時20分	(1月20日4時28分警報へ) (1月20日23時15分注意報へ)	継続中
暴風雪警報	1月20日 4時28分		
風雪注意報	1月20日23時15分		
大雪注意報	1月19日17時11分	1月20日 4時28分	解除済
着雪注意報	1月19日17時11分	1月20日 4時28分	解除済
雷注意報	1月18日18時38分	1月21日10時20分	解除済
波浪注意報	1月18日 4時58分	(1月20日4時28分警報へ) (1月20日23時15分注意報へ)	継続中
波浪警報	1月20日 4時28分		
波浪注意報	1月20日23時15分		

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害(棟)					非住家被害(棟)				公共施設(棟)	崖崩れ(箇所)	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水			
秋田市			3					1				5
計			3					1				5

(被害状況の内訳)

- ・住家一部破損 3
 - 外壁タイル破損（新屋朝日町）
 - 窓破損（新屋朝日町）
 - 窓、軒天破損（新屋朝日町）
- ・非住家一部破損 1
 - 車庫トタン屋根破損（新屋朝日町）
- ・その他 5
 - エアコン室外機転倒（新屋朝日町）
 - スチール物置飛散（新屋朝日町）
 - スチール物置破損（新屋朝日町）
 - スチール物置基礎結合部剥離（新屋朝日町）
 - ゴミ集積所破損（新屋朝日町）

【問い合わせ・連絡先】

秋田県総合防災課（調整・危機管理班）
TEL：018-860-4563