

平成28年4月17日からの暴風による被害状況について（第1報）

平成28年4月18日9時00分現在
秋田県総合防災課

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
暴風警報	4月17日 8時12分	4月18日 02時33分	解除済	秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、 にかほ市、三種町、八峰町、
	4月17日 20時27分	4月17日 23時40分	解除済	藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋 田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽 後町、東成瀬村
高潮警報	4月17日 21時40分	4月18日 2時33分	解除済	男鹿市、潟上市

2 人的被害

市町村名	死者（人）	行方不明（人）	重傷（人）	軽傷（人）
大館市				2
湯沢市				1
羽後町				1
能代市				1
計				5

(被害状況の内訳)

- ・ 大館市 軽傷2 風にあおられ転倒
トタンが額を直撃
- ・ 湯沢市 軽傷1 飛来物が額を直撃
- ・ 羽後町 軽傷1 脚立が頭部に当たり、負傷
- ・ 能代市 軽傷1 簡易倉庫が倒壊し、受傷

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共 施設 (箇所)	崖崩 れ等 (箇所)	その他
	全 壊	半 壊	一 部 破 損	床 上 浸 水	床 下 浸 水	全 壊	半 壊	一 部 破 損	浸 水			
大館市			11					19				
北秋田市			3					4		1		
能代市			2			2		7				2
三種町			4									
藤里町			1									
秋田市			3									
男鹿市			2					2				

五城目町							3				
八郎潟町							1				
由利本荘市			2				2				
大仙市			10				7				
仙北市			3				5				
美郷町			7				2				
計			48			2	52		1		2

(被害状況の内訳)

- 大館市
 - 住家一部破損 11 屋根トタン剥離 (比内町、小館町 ほか)
 - 非住家一部破損 19 屋根トタン剥離 15 (釈迦内 ほか)
 - 外壁剥離 (長倉)
 - 車庫破損 (白沢)
 - シャッター破損 (比内町、清水)
 - 北秋田市
 - 住家一部破損 3 屋根剥離 (あけぼの町、榎木沢)
 - 屋根トタン剥離 (小又)
 - 非住家一部破損 4 ガソリンスタンドシャッター破損 (松葉町)
 - 小屋の屋根剥離 (南鷹巣)
 - 物置の屋根剥離 (本屋敷)
 - 車庫のトタン剥離 (阿仁打当前山)
 - 能代市
 - 公共施設 1 阿仁体育館の屋根トタン剥離 (阿仁水無)
 - 住家一部破損 2 屋根トタン剥離 (明治町、二ツ井町)
 - 非住家全壊 2 簡易倉庫倒壊 (緑町)
 - カーポート倒壊 (昇平岱)
 - 非住家一部破損 7 屋根トタン剥離 6 (機織袴ノ目、河戸川、浅内、吹越、上町、二ツ井町)
 - シャッターレール離脱 (出戸本町)
 - その他 2 ビニールハウス倒壊 (槐)
 - 引込線断線 (槐)
 - 三種町
 - 住家一部破損 4 屋根トタン剥離 (森岳、鹿渡、川尻 2)
 - 藤里町
 - 住家一部破損 1 外壁剥離 (藤琴)
 - 秋田市
 - 住家一部破損 3 破風落下 (御所野)
 - 庇剥離 (山王)
 - 屋根トタン剥離 (寺内)
 - 男鹿市
 - 住家一部破損 2 屋根トタン剥離 (野石)
 - 外壁剥離 (野石)
 - 非住家一部破損 2 小屋の屋根トタン剥離 (男鹿)
 - 蔵の屋根トタン剥離 (野石)
 - 五城目町
 - 非住家一部破損 3 空き家の屋根トタン剥離 (大川、下夕町)
 - 窯場の屋根トタン剥離 (内川黒土)
 - 八郎潟町
 - 非住家一部破損 1 小屋の屋根トタン剥離 (夜叉袋)
 - 由利本荘市
 - 住家一部破損 2 屋根トタン剥離 (東由利 2)
 - 非住家一部破損 2 小屋等の屋根トタン剥離 (東由利、鳥海町)
 - 大仙市
 - 住家一部破損 10 屋根トタン剥離など (高梨、高関上郷 ほか)
 - 非住家一部破損 7 小屋の屋根トタン剥離 (栗沢 ほか)
 - 仙北市
 - 住家一部破損 3 屋根トタン剥離 (田沢湖町、角館町 2)
 - 非住家一部破損 5 屋根トタン剥離 (田沢湖町 2、角館町、西木町)
 - 小屋破損 (角館町)
 - 美郷町
 - 住家一部破損 7 屋根トタン剥離 (金沢 3、六郷 3、南町)
 - 非住家一部破損 2 倉庫の屋根トタン剥離 (金沢)
 - 車庫のトタン剥離 (六郷)

4 停電の状況

- ・ 4月17日 16時16分 北秋田市阿仁地区で34戸停電
→ 同日21時39分復旧
- ・ 4月17日 16時40分 北秋田市阿仁地区で57戸停電
→ 同日21時32分復旧
- ・ 4月17日 17時02分 男鹿市五里合地区で190戸停電
→ 同日18時56分復旧
- ・ 4月17日 17時31分 仙北市田沢湖生保内地区、西木町桧木内地区で806戸停電
→ 4月18日1時22分復旧
- ・ 4月17日19時11分 大仙市下鷲野、長野地区、仙北市角館町岩瀬、下延地区等で1,475戸停電
→ 同日20時32分復旧
- ・ 4月17日 19時50分 能代市寿域長根、鳳凰岱、昇平岱、不老岱、臥竜山、鳥小屋、卸町等で770戸停電
→ 同日21時38分復旧
- ・ 4月17日 19時56分 大仙市内小友地区で102戸停電
→ 同日20時29分復旧
- ・ 4月17日 21時20分 大仙市太田町齊内地区等で61戸停電
→ 同日22時53分復旧
- ・ 4月17日 21時58分 湯沢市上院内地区、下院内地区で817戸停電
→ 同日23時26分復旧
- ・ 4月17日 22時20分 鹿角市花輪地区で35戸停電
→ 4月18日1時21分復旧

5 道路規制の状況

- ・ 4月17日 17時30分 県道揚の下岩脇線 倒木による通行止め 北秋田市七日市地区
→同日21時50分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時14分 主要地方道鷹巣川井堂川線 倒木による通行止め(片側) 北秋田市米内沢地区
→同日18時46分通行止め解除
- ・ 4月17日 18時30分 町道明田地線 倒木による通行止め 美郷町六郷東根 旧六郷東根小学校グラウンド付近
→4月18日1時00分通行止め解除

6 警戒体制

(1) 県

- ・ 秋田県災害連絡室(室長:総合防災課長) 4月16日 16時00分設置
(熊本県熊本地方を震源とする地震の発生に伴い、設置中)

(2) 市町村

- ・ 大仙市災害警戒対策室(室長:総合防災課長) 4月17日 17時00分設置
→ 大仙市災害警戒対策部(部長:総務部長) 4月17日 20時30分改組
→ 大仙市災害警戒対策室(部長:総合防災課長) 4月18日 0時00分改組
- ・ 美郷町災害警戒部(部長:総務課長) 4月17日 18時20分設置
- ・ 仙北市災害連絡室(室長:総合防災課長) 4月17日 20時30分設置

【問い合わせ・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563