

平成28年10月8日からの大雨による被害状況等について（第3報）

平成28年10月14日13時00分現在
秋 田 県 総 合 防 災 課
下線部は前回からの変更点

今後の調査によって、被害状況が変わることがあります。

1 気象情報

種別	発表日時	解除日時	状況	対象地域
大雨警報	10月8日 14時49分	10月9日 6時09分	解除	秋田市、能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、羽後町
		10月8日 22時47分	解除	横手市、湯沢市、大仙市、にかほ市、大潟村、美郷町、東成瀬村
洪水警報	10月8日 14時49分	10月9日 6時09分	解除	秋田市、能代市、大館市、北秋田市、三種町、八郎潟町
		10月8日 22時47分	解除	横手市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、八峰町、五城目町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町
土砂災害警戒情報	10月8日 16時45分	10月9日 2時30分	解除	男鹿市
	10月8日 17時40分	10月9日 2時30分	解除	能代市、大館市、北秋田市、三種町

2 人的被害

なし

3 建物被害等

市町村名	住家被害（棟）					非住家被害（棟）				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
鹿角市					1						
能代市				2	6				22		1
三種町				8	22				30		2
男鹿市					5				1	1	6
由利本荘市											1
計				10	34				53	1	10

(被害状況の内訳)

(住家被害)

- ・鹿角市 床下浸水1（尾去沢）
- ・能代市 床上浸水2（檜山）
床下浸水6（二ツ井町2、母体3、檜山1）

- ・三種町 床上浸水 8 (下岩川)
床下浸水 22 (森岳 1、下岩川 18、鹿渡 3)
- ・男鹿市 床下浸水 5 (北浦)
(非住家被害)
- ・能代市 浸水 22 (母体 5、檜山 6、二ツ井町 11)
- ・三種町 浸水 30 (森岳 1、下岩川 27、鹿渡 1、川尻 1)
- ・男鹿市 浸水 1 (戸賀)
- (公共施設)
- ・男鹿市 温泉施設の床下浸水 1 (北浦)
- (その他)
- ・能代市 土砂崩れ 1 (二ツ井町)
- ・三種町 土砂崩れ 2 (鹿渡、森岳)
- ・男鹿市 がけ崩れ 6 (北浦 5、戸賀 1)
- ・由利本荘市 法面崩落 1 (黒沢)

4 避難の状況等

避難指示

市町村	地区名	世帯数	人数	発令日時	解除日時
三種町	下岩川	462	1,161	10月8日18時00分	10月9日2時30分
	大町	304	739	10月8日22時00分	10月9日3時00分
	林崎	243	624		
	川尻	124	375	10月8日23時15分	
	久米岡	57	171		

避難勧告

市町村	地区名	世帯	人数	発令日時	解除日時
能代市	上母体	48	105	10月8日19時15分	10月9日0時00分
	中母体	16	35		
	羽立	26	57		
	赤館	21	46		
三種町	大町	304	739	10月8日21時45分	10月8日22時00分
	林崎	243	624		
男鹿市	北浦 1～4区	472	981	10月8日17時00分	10月9日6時00分
	相川	133	300		
	戸賀	296	459		

避難準備情報

市町村	地区名	世帯	人数	発令日時	解除日時
三種町	下岩川	462	1,161	10月8日17時00分	10月8日18時00分
	大町	304	739	10月8日21時30分	10月8日21時45分
	林崎	243	624		

避難の状況

市町村名	地区名	世帯数	人数	避難先	備考
能代市	母体地区	5世帯	10人	母体会館	全員帰宅
	檜山地区	5世帯	8人	檜山地域センター	
三種町	長面地区	2世帯	3人	長面自治会館	

三種町	向達子地区	2世帯	3人	向達子生活改善センター	全員帰宅
	牛沢地区	10世帯	22人	山本総合支所	
	大町地区	5世帯	7人	山本公民館	
	川尻地区	8世帯	10人	川尻児童館	
	久米岡地区	29世帯	46人	安戸六児童館	
男鹿市	北浦地区	4世帯	7人	北浦出張所	
	戸賀地区	2世帯	2人	戸賀公民館	

5 河川の状況

河川名	水位観測所	水位 (※) 超過日時	水防警報解除日時
三種川	下岩川	10月8日 18時10分 (レベル4)	10月9日 11時00分
三種川	森岳	10月8日 21時20分 (レベル4)	

6 農林水産関係 (10月13日17時現在)

被害区分	被害額 (千円)	被害内容等
農作物	2,027	土砂流入による収穫皆無 (水稻、大豆、そば) 1.8ha 冠水・倒伏による減収 (大豆) 9.6ha 【能代市、三種町】
栽培施設等	1,374	パイプハウスの全壊 3棟 【三種町】
農地・農業用施設	189,850	農地への土砂流入等 11箇所 【能代市、三種町、男鹿市】 ため池の堤体崩落等 9箇所 【三種町、男鹿市】 水路の決壊等 9箇所 【能代市、三種町】 農道の路肩崩落等 8箇所 【北秋田市、能代市、男鹿市】
林地・林道施設	114,000	林地の山腹崩壊等 6箇所 【能代市、三種町、男鹿市】 林道の路肩決壊等 12箇所 【北秋田市、三種町、男鹿市】
計	307,251	

7 道路被害状況 (10月14日9時現在)

道路名	原因	規制状況	規制日時
		現状	
男鹿半島線 (男鹿市戸賀)	法面崩落	全面通行止め	10月8日17時00分～10月9日14時50分
		解除	

能代五城目線 (三種町下岩川達子～増沢)	冠水	全面通行止め	10月8日19時25分～10月9日2時30分
		解除	
高屋敷茶屋下線 (能代市二ツ井町小掛)	路盤流出	全面通行止め	10月8日19時25分～ 継続中
高屋敷茶屋下線 (能代市二ツ井町小掛)	路肩決壊	全面通行止め	10月9日7時00分～10月9日8時00分
		片側交互通行	10月9日8時00分～ 継続中
仙ノ台桧山線 (能代市二ツ井町 濁川山国有林)	法面崩落、 路肩決壊	全面通行止め	10月9日14時00分～ 継続中

8 警戒体制

(1) 県

- ・秋田県災害連絡室（室長：総合防災課長）10月8日16時45分設置
→10月9日12時00分廃止
- ・秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長）10月8日16時45分設置
→10月9日13時05分廃止
- ・北秋田地域災害連絡室（室長：地域企画課長）10月8日17時40分設置
→10月9日2時30分廃止
- ・山本地域災害連絡室（室長：地域企画課長）10月8日17時40分設置
→10月9日11時00分廃止

(2) 市町村

- ・男鹿市災害対策警戒部（部長：副市長）10月8日16時00分設置
→10月9日13時00分廃止
- ・三種町災害対策警戒部（部長：副町長）10月8日17時00分設置
→災害対策本部（本部長：町長）10月8日18時00分改組
→10月9日8時00分廃止
- ・大館市災害警戒対策室（室長：危機管理課長）10月8日17時40分設置
→10月9日11時00分廃止
- ・北秋田市災害警戒部（部長：総務部長）10月8日17時40分設置
→10月9日6時30分廃止
- ・能代市災害対策連絡部（部長：総務部長）10月8日19時00分設置
→10月9日11時00分廃止
- ・仙北市災害対策連絡室（室長：総合防災課長）10月8日19時30分設置
→10月9日10時00分廃止

【お問い合わせ先・連絡先】

秋田県 総合防災課 調整・危機管理班
TEL 018(860)4563