

# 平成29年7月22日からの大雨による被害状況

平成29年8月2日16時00分現在  
秋田県災害対策本部

## 1 警報の発令状況（平成29年8月2日 午後4時現在）

### （1）大雨警報（土砂災害）

なし

### （2）大雨警報（浸水害）

なし

### （3）洪水警報

なし

### （4）土砂災害警戒情報

なし

### （5）記録的短時間大雨情報（平成29年7月22日 午後8時17分発表）

由利本荘市北部付近

## 2 人的被害

なし

### 3 建物被害

市町村名	住家被害 (棟)					非住家被害 (棟)				公共施設	その他
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	全壊	半壊	一部破損	浸水		
鹿角市					11						
小坂町					5				2		
大館市					4				6		
北秋田市					5				1		
藤里町					1						
三種町					2				2		
秋田市				139	99			1	20		
五城目町					7	1			11		
八郎潟町					1						
井川町					1						
由利本荘市				16	60				48		
仙北市		6		9	64						
湯沢市					3						
横手市		2		223	436						
美郷町				1	4						
潟上市					1						
大仙市	2	30		263	531						
	2	38		651	1235	1		1	90		

(被害状況の内訳)

- ・ 鹿角市 住家床下浸水 11 (十和田 10、花輪 1)
- ・ 小坂町 住家床下浸水 5 (小坂)  
非住家浸水 2 (小坂)
- ・ 大館市 住家床下浸水 4 (釈迦内 2、扇田 1、花岡 1)  
非住家浸水 6 (釈迦内 1、花岡 4、田代 1)
- ・ 北秋田市 住家床下浸水 5 (綴子、七日市、下杉 ほか)  
非住家浸水 1 (川井)
- ・ 藤里町 住家床下浸水 1 (藤琴)
- ・ 三種町 住家床下浸水 2 (下岩川)  
非住家浸水 2 (下岩川)
- ・ 秋田市 住家床上浸水 139 (雄和、下浜桂根、広面、大住、横森 ほか)  
住家床下浸水 99 (河辺ほか)  
非住家一部破損 1 (雄和)  
非住家浸水 20 (雄和、太平、新屋)
- ・ 五城目町 住家床下浸水 7 (内川湯ノ又、高崎、大川ほか)  
非住家全壊 1 (富津内)、非住家浸水 11 (富津内 ほか)
- ・ 八郎潟町 住家床下浸水 1 (中島)
- ・ 井川町 住家床下浸水 1 (北川尻)
- ・ 由利本荘市 住家床上浸水 16 (大内ほか)  
住家床下浸水 60 (大内ほか)  
非住家浸水 48 (岩城ほか)
- ・ 仙北市 住家半壊 6 (西木町)、住家床上浸水 9 (角館ほか)、住家床下浸水 64 (角館ほか)

- ・ 湯沢市 住家床下浸水 3 (横堀 2、桑崎 1)
- ・ 横手市 住家半壊 2 (大森町)  
住家床上浸水 223 (大森ほか)  
住家床下浸水 436 (大森ほか)
- ・ 美郷町 住家床上浸水 1 (飯詰)  
住家床下浸水 4 (金沢 2、六郷、飯詰)
- ・ 潟上市 住家床下浸水 1 (和田)
- ・ 大仙市 住家全壊 2 (協和)  
住家半壊 30 (西仙北、協和ほか)  
住家床上浸水 263 (大曲ほか)  
住家床下浸水 531 (大曲ほか)

○ 事業所の被害状況 (8月2日午前9時00分現在) 【産業労働部】

※県内6商工会議所、商工会連合会 (県内21商工会)、中小企業団体中央会から聞き取り結果

【産業種別ごと】

NO.	産業大分類	件数	床上	床下	機器故障	一部倒壊	落雷	その他
1	建設業	53	23	13	4	0	1	12
2	製造業	39	23	7	1	0	2	6
3	情報通信業	2	1	0	0	0	0	1
4	運輸業、郵便業	3	2	0	0	0	1	0
5	卸・小売業	64	37	14	1	0	4	8
6	金融業・保険業	2	2	0	0	0	0	0
7	不動産・物品賃貸業	6	4	1	0	0	0	1
8	宿泊・飲食サービス業	23	11	2	1	0	0	9
9	生活関連サービス業、 娯楽業	11	9	2	0	0	0	0
10	医療、福祉	5	3	2	0	0	0	0
11	サービス業 (他に分類されないもの)	39	24	3	4	0	3	5
合計		247	139	44	11	0	11	42

【市町村ごと】

NO.	市長村	件数	床上	床下	機器故障	一部倒壊	落雷	その他
1	秋田市	21	11	9	1	0	0	0
2	大館市	8	0	0	1	0	6	1
3	鹿角市	4	1	2	0	0	0	1
4	北秋田市	6	0	0	1	0	3	2
5	仙北市	15	4	1	2	0	0	8
6	大仙市	91	57	10	2	0	0	22
7	能代市	1	0	0	0	0	0	1
8	湯沢市	2	1	0	0	0	0	1
9	由利本荘市	10	6	1	0	0	0	3
10	横手市	86	58	20	4	0	1	3
11	三種町	1	0	0	0	0	1	0
12	八郎潟町	1	1	0	0	0	0	0
13	美郷町	1	0	1	0	0	0	0
合計		247	139	44	11	0	11	42

- 孤立集落の状況について  
7月25日 孤立集落解消

#### 4 避難の状況

(1) 避難勧告等の発令

「避難指示（緊急）」「避難勧告」「避難準備・高齢者等避難開始」について、発令している市町村は無し

(2) 避難の状況

8月1日16時現在 避難者なし

#### 5 停電 (7月25日12時00分現在)

・7月25日10時40分 全面復旧 (延べ停電数 9,531戸)

## 6 水道の被害状況 (7月31日15時00分現在)

(1) 水道の被害状況 7月28日17時00分 断水、濁水・水質異常は全面解消 [6市13地区 2,902戸]

(2) 飲料水供給の態勢について

[横手市] 大森武道…給水拠点(武道地区公民館)に給水車を配置していたが、29日10:00に撤収した。

[由利本荘市] 君ヶ野…28日17:00まで給水拠点(岩城総合支所)で給水パックの配布と給水車を配置していたが、28日19:00に撤収した。

[北秋田市] 比立内…給水拠点(大阿仁出張所を含む6箇所)に給水タンクを設置していたが、31日15:00に撤収した。

## 7 警戒体制

(1) 秋田県

- 秋田県災害連絡室(室長:総合防災課長) 7月22日 9時14分設置  
→秋田県災害対策本部(本部長:秋田県知事)に改組 7月28日16時00分設置
- 秋田地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 7月22日10時20分設置
- 由利地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 7月22日12時55分設置
- 仙北地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 7月22日12時55分設置  
→仙北地域振興局地域災害警戒部(部長:総務企画部長) 7月23日7時00分設置  
→仙北地域振興局地域災害対策部(部長:地域振興局長) 7月28日16時00分設置
- 平鹿地域振興局地域災害連絡室(室長:地域企画課長) 7月22日16時03分設置

(2) 市町村

- 秋田市警戒対策室(室長:防災安全対策課長) 7月22日11時30分設置  
→秋田市災害警戒対策部(部長:危機管理監)に改組 7月22日15時25分設置
- 仙北市災害連絡室(室長:総合防災課長) 7月22日12時00分設置  
→仙北市災害警戒部(部長:危機管理監)に改組 7月23日2時45分設置  
→仙北市災害対策本部(本部長:市長)に改組 7月23日5時20分設置  
→仙北市災害対策部(部長:副市長)に改組 7月23日15時00分設置  
→仙北市災害警戒部(部長:危機管理監)に改組 7月23日17時10分設置  
→仙北市災害連絡室(室長:総合防災課長)に改組 7月24日17時00分設置
- 大仙市災害警戒対策室(室長:総合防災課長) 7月22日13時00分設置  
→大仙市警戒本部(部長:総務部長)に改組 7月22日15時20分設置  
→大仙市災害対策本部(部長:市長)に改組 7月22日19時45分設置
- 由利本荘市災害警戒室(室長:危機管理監) 7月22日14時10分設置  
→由利本荘市災害対策部(部長:副市長)に改組 7月22日20時00分設置  
→由利本荘市災害対策本部(本部長:市長)に改組 7月23日7時00分設置  
→由利本荘市災害対策部(部長:副市長)に改組 7月24日15時30分設置
- 横手市災害警戒部(部長:総務部長) 7月22日17時00分設置  
→横手市災害対策本部(本部長:市長)に改組 7月22日19時30分設置  
→横手市災害対策部(部長:副市長)に改組 7月24日9時30分設置

## 8 道路規制の状況

別添のとおり

## 9 土木施設被害関係 (8月2日13時00分現在)

(単位：件、千円)

種別	県分		市町村分		合計		備考
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
河川 砂防	219	7,370,000	175	2,430,000	394	9,800,000	芋川ほか 158 河川
道路	50	1,350,000	178	2,160,000	228	3,510,000	国道105号ほか 141 路線
下水道	2	2,500	1	20,000	3	22,500	臨海処理区ポンプ場ほか 1 施設
公園	2	18,700	10	90,200	12	108,900	県立中央公園ほか 11 公園
空港	5	55,000	—	—	5	55,000	秋田空港、 大館能代空港
その他	1	12,500	—	—	1	12,500	南ヶ丘ニュータウン
合計	279	8,808,700	364	4,700,200	643	13,508,900	

※ 今後の調査状況により、変更となる。

## 10 農林被害関係 (8月2日12時00分現在)

農林水産被害額 5,290,798 千円

区分	被害額 (千円)	被害内容等		
農作物	1,053,609	水稲	2,530	ha
		大豆	1,096	ha
		野菜	106	ha
		花き	3	ha
		果樹	0.1	ha
		ホップ	6	ha
		その他 (牧草等)	40	ha
		小計	3,781	ha
畜産	2,694	比内地鶏	1,728	羽
農業生産用施設等	3,569		29	棟
農地	800,752	水田・畑	804	箇所
農業用施設	1,706,919	ため池	51	箇所
		頭首工	37	箇所
		水路	564	箇所
		揚水機	99	箇所
		道路 (橋梁含む)	187	箇所
		小計	938	箇所
水産関係	6,000	養殖魚	2	箇所
		養殖施設	1	箇所
林業関係	1,717,255	林地	87	箇所
		林道	246	路線
		その他	3	件

7月22日～23日大雨に係る道路災害・通行規制状況

全面通行止め 8路線、8箇所 } 計20路線24箇所  
 片側交互通行 13路線、16箇所 }  
 規制解除 24路線、27箇所

平成29年8月2日(水) 13:00現在

建設部道路課

※全面通行止め箇所のみ記載

整理番号	振興局名	道路種別	路線番号	路線名	市町村 住所	災害種別	人的被害	物的被害	規制延長(m)	迂回路	規制種別・期間						詳細(被災状況等)	今後の見通し
											全面通行止め		片側交互通行		規制解除			
											月日	時間	月日	時間	月日	時間		
10	仙北	一	113	淀川北野目線	大仙市協和下淀川付近	倒木 土砂崩れ	なし	なし	2.5km	あり	7/22	15:20					倒木および土砂崩れによる全面通行止め	未定 ・土砂撤去作業中
16	平鹿	一	273	外山落合線	横手市市内大松川	土砂崩れ等	なし	なし	4.6km	あり	7/22	20:20					土砂崩落等により、全面通行止め	未定(災害査定対応) ・迂回路あり ・被災拡大対策中
30	北秋田	一	309	比内森吉線	大館市比内町大谷～北秋田市森吉国有林(グリーンハウス)	法面崩壊 路肩決壊	なし	なし	14.3km	あり	7/23	9:30					法面崩壊、路肩決壊により、全面通行止め	未定(工法検討中) ・4箇所のうち3箇所済 ・残り1箇所の規模大
32	秋田 由利	国	341	国道341号	秋田市雄和女米木～由利本荘市岩城滝俣	土砂崩落 事前通行規制	なし	なし	5.6km	あり	秋田 市側	9:30					土砂崩落により、全面通行止め	【秋田側】未定 ・土砂撤去作業中 【由利側】 ・7/27 15:30 全面通行止解除
											由利 側	9:30			由利 側	15:30		
33	秋田	主	44	雄和岩城線	秋田市雄和相川後野～由利本荘市岩城君ヶ野	道路欠壊	なし	なし	0.1km	あり	7/23	12:00					道路欠壊による全面通行止め	7/29 18時 被災箇所側方へ迂回路設置 通行可能
36	秋田 仙北	一	319	雄和協和線	秋田市雄和椿川軽井沢～大仙市郡境	土砂崩落	なし	なし	1.0km	あり	7/23	10:50					土砂崩れ等による全面通行止め	グリーンロードを迂回可能 ・復旧作業中 ・秋田空港東線交差点～国道341号間解除済
44	平鹿	主	48	横手東由利線	横手市雄物川町二井山	土砂流出	なし	なし	4.7km	あり	7/23	8:00					法面崩落及び路肩決壊により、全面通行止め	未定(災害査定対応) ・迂回路あり ・被災拡大対策中
51	秋田	一	240	川添下浜停車場線	秋田市八田館腰～下浜名ヶ沢曲田	路肩欠壊	なし	なし	0.3km	あり	7/28	16:30					路肩欠壊により、全面通行止め	7/29 16:15より普通車は片側交互通行 大型車は全面通行止継続